PORTWEST®

HAND PROTECTION

USERS INFORMATION

65USP

PRODUCT CODE	EN388:2016 LEVEL ACHIEVED						EN407:2004 LEVEL ACHIEVED						EN1149-5: 2008	NO*	ANSI / ISEA 105-2016	Size
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F			LEVEL ACHIEVED	
A780	4	X	4	2	D		X	1	X	X	X	X	✔	0075	CUT A4	8/M- 11/XXL

CE 0075 | EN388:2016 EN407:2004 EN1149-5:2008 EN420 2003 + A1:2009 | ANSI / ISEA 105-2016

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).

Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen

Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Risiko eine generellen mechanischen Gefahr zu minimieren und zu schützen. Denken Sie jedoch immer daran, dass kein PSA-Element vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobezogenen Aktivität stets Vorsicht geboten ist.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

EN388:2016- LEVEL ERREICHT ***Siehe Tabelle oben***

LEVELBEREICH

EN388 2016	**A**	Abriebfestigkeit **0-4**
	B	Schnittfestigkeit **0-5**
	C	Reissfestigkeit **0-4**
	D	Durchstichfestigkeit **0-4**
	E	Schnittwiderstand **A-F**
	F	Schlagfestigkeit **X-P**

EN407:2004 - LEVEL ERREICHT ***Siehe Tabelle oben***

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

LEVELBEREICH

EN407 2004	**A**	Brennverhalten Level **0-4**
	B	Kontaktthitze Level **0-4**
	C	Konvektive Hitze Level **0-4**
	D	Strahlungshitze Level **0-4**
	E	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level **0-4**
	F	Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level **0-4**

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Verfahren zur Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung.

EN1149-5 2008 Diese Produkte wurden gemäß EN1149 - 5 getestet

PRODUKTCODE ***Siehe Tabelle oben***

ANSI / ISEA 105-2016 - LEVEL ERREICHT ***Siehe Tabelle oben***

BEACHTEN SIE: Für die Eigenschaften A-E wird die Testprobe aus dem Handflächenbereich des Handschuhs genommen. Die Handschuhe sollten nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen . Se verhindern keine Quetschungen Produkte die eine 1 oder höher bei der Reissfestigkeit erreichen sind nicht für den Einsatz mit laufenden Maschinen geeignet Der Aufprallschutz gilt für den Handrücken. Wenn die Leistung mit einem X anstelle einer Zahl angegeben wird, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht für die Verwendung ausgelegt ist, für die der entsprechende Test gilt.

GRÖSSEN UND PASSFORM ***Siehe Tabelle oben***

Tragen Sie nur Produkte in einer geeigneten Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz. Die Größe dieses Produkts ist auf dem Handschuh markiert. Siehe Tabelle oben für den Größenlauf

LAGERUNG UND TRANSPORT Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, entfernt von extremen Temperaturen. Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen.

INSPEKTION VOR UND NACH DEM GEBRAUCH: Überprüfen Sie immer die Handschuhe vor dem Gebrauch. Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es keinen optimalen Schutz und muss entsorgt und ersetzt werden.Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Hersteller.

REINIGUNG: Die Leistungsstufen gelten für Produkte in einem neuen Zustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt gereinigt wird. Daher wird empfohlen, dieses Produkte nicht zu waschen oder chemisch zu reinigen.

KENNZEICHNUNG: DAS PRODUKT IST WIE FOLGT GEKENNZEICHNET

I. Das CE/ANSI Kennzeichen II. Der Hersteller/Bevollmächtigte III. Der Produktcode IV. Die Größe

V. Das Piktogramm mit den entsprechenden Normen und Leistungsziffern.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, von denen bekannt ist, dass sie eine mögliche Ursache von Allergien bei sensibilisierten Personen sind, die eine reizende und / oder allergische Kontaktreaktion entwickeln können. Wenn allergische Reaktionen auftreten sollten, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN USER INSTRUCTIONS

Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU 2016/425).

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

This product is designed to minimize the risk of / provide protection against general mechanical risk. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE

EN388:2016- LEVEL ACHIEVED ***See table above***

LEVEL RANGE

EN388 2016	**A**	Abrasion Resistance **0-4**
	B	Blade Cut Resistance **0-5**
	C	Tear Resistance **0-4**
	D	Puncture Resistance **0-4**
	E	Straight Blade Cut Resistance **A-F**
	F	Impact Resistance **X-P**

EN407:2004 - LEVEL ACHIEVED ***See table above***

Protective gloves against Thermal Risks (Heat and / or Fire)

LEVEL RANGE

EN407 2004	**A**	Burning Behaviour Level **0-4**
	B	Contact Heat Level **0-4**
	C	Convective Heat Level **0-4**
	D	Radiant Heat Level **0-4**
	E	Small Splashes of Molten Metal Level **0-4**
	F	Large Splashes of Molten Metal Level **0-4**

There is no standardised test method at present for detecting U.V penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of U.V radiation.

EN1149-5 2008 These products have been tested in accordance with EN1149 – 5

PRODUCT CODE ***See table above***

ANSI / ISEA 105-2016 - LEVEL ACHIEVED ***See table above***

NOTE: For properties A-E the test sample is taken from the palm area of the glove. The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame . They will not prevent crushing injuries and associated vibrations. Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use near moving machinery. Impact Protection applies to the back of the hand. Where the performance is indicated with an X, instead of a number, means the glove is not designed for the use covered by the corresponding test.

FITTING AND SIZING ***See table above***

Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove.

STORAGE AND TRANSPORT When not in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

INSPECTION BEFORE AND AFTER USE: Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced.Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

CLEANING: The performance levels are for products in a new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

MARKING- THE PRODUCT IS MARKED WITH:

I. The CE Mark / ANSI Mark

ii. The Manufacturer/Authorised representative

iii. The product code iv. The size

v. The pictogram with the relevant standard number and performance figures.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE-

Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reaction. If allergic reactions should occur, obtain medical advise immediately.

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Ce produit est conçu pour minimiser le risque de / fournir une protection contre les risques mécaniques généraux. Cependant, rappelez-vous toujours qu'aucun EPI ne peut fournir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l'exécution d'une activité liée au risque.

PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION

EN388:2016- NIVEAU ATTEINT ***Voir le tableau ci-dessus***

NIVEAU DE GAMME

EN388 2016	**A**	Résistance à l'abrasion **0-4**
	B	Résistance à la coupure **0-5**
	C	Résistance à la déchirure **0-4**
	D	Résistance à la perforation **0-4**
	E	Résistance coupure Lame droite **A-F**
	F	Résistance aux chocs **X-P**

EN407:2004 - NIVEAU ATTEINT ***Voir le tableau ci-dessus***

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou feu)

NIVEAU DE GAMME

EN407 2004	**A**	Performance à la brulure Niveau **0-4**
	B	Chaleur de contact Niveau **0-4**
	C	Chaleur par convection Niveau **0-4**
	D	Chaleur radiante Niveau **0-4**
	E	Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau **0-4**
	F	Grandes éclaboussures de métal en fusion Niveau **0-4**

Actuellement, il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des matériaux dans les gants, mais les méthodes actuelles de construction des gants de protection pour les soudeurs ne permettent normalement pas la pénétration du rayonnement UV.

EN1149-5 2008 Ces produits ont été testés conformément à la norme EN1149 - 5

CODE DU PRODUIT ***Voir le tableau ci-dessus***

ANSI / ISEA 105-2016 - NIVEAU ATTEINT ***Voir le tableau ci-dessus***

REMARQUE : Pour les propriétés A-E, l'échantillon d'essai est prélevé dans la zone de la paume du gant. Les gants / manchons ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue . Ils n'empêcheront pas les blessures et les vibrations associées. Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus de résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour une utilisation près de machines en mouvement. La protection contre les impacts s'applique au dos de la main. Lorsque la performance est indiquée par un X, au lieu d'un chiffre, le gant n'est pas conçu pour l'utilisation couverte par le test correspondant.

MONTAGE ET TAILLES ***Voir le tableau ci-dessus***

Ne portez que des produits de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est marquée sur le gant. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de taille.

STOCKAGE ET TRANSPORT Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION: Toujours vérifier les gants avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optium et doit être jeté et remplacé.N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.

NETTOYAGE: Les niveaux de performance sont pour des produits dans un état neuf et ne peuvent pas être garantis si le produit est lavé. Par conséquent, il est recommandé que ces produits ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.

MARQUAGE- LE PRODUIT EST MARQUÉ AVEC:

I. La marque CE / marque ANSI

ii. Le fabricant / représentant autorisé

iii. Le code du produit iv. La taille

v. Le pictogramme avec le numéro standard et les chiffres de performance correspondants.

PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION -

Certains gants peuvent contenir des ingrédients qui sont connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer une réaction de contact irritante et / ou allergique. Si des réactions allériques devaient survenir, consulter immédiatement un médecin.

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wszystka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszystkich oraz w Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTUKCJĄ

Ten produkt został zaprojektowany do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia ochrony przed ryzykiem urazu mechanicznego. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden SOI nie oferuje pełnej ochrony i należy zawsze podjąć środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia.

PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

EN388:2016- POZIOM OSIĄGNIĘTY ***Zobacz tabelę powyżej***

ZAKRES POZIOMU

EN388 2016	**A**	Odporność na przetarcie **0-4**
	B	Odporność na przecięcie **0-5**
	C	Odporność na rozerwanie **0-4**
	D	Odporność na przekłucie **0-4**
	E	Odporność na przecięcie nożem prostym **A-F**
	F	Ochrona przed uderzeniem **X-P**

EN407:2004 - POZIOM OSIĄGNIĘTY ***Zobacz tabelę powyżej***

Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym (Ciepło lub Ogień)

ZAKRES POZIOMU

EN407 2004	**A**	Zachowanie się podczas palenia Poziom **0-4**
	B	Ciepło kontaktowe Poziom **0-4**
	C	Ciepło konwekcyjne Poziom **0-4**
	D	Ciepło promieniowania Poziom **0-4**
	E	Małe odpryski stopionego metalu Poziom **0-4**
	F	Duże odpryski stopionego metalu Poziom **0-4**

Nie istnieje wystandaryzowany test pozwalający na zbadanie poziomu ochrony przed promieniowaniem UV oferowanego przez rękawice. Tym niemniej obecny sposób konstrukcji rękawic spawalniczych nie pozwala na przeniknięcie tego promieniowania poprzez rękawice.

EN1149-5 2008 Te produkty były badane na zgodność z EN1149 – 5

SYMBOL PRODUKTU ***Zobacz tabelę powyżej***

ANSI / ISEA 105-2016 - POZIOM OSIĄGNIĘTY ***Zobacz tabelę powyżej***

UWAGA : Dla właściwości A-E próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy. Te rękawice / rękawiny nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z płomieniem . Te rękawice nie chronią przed zmiażdżeniem i wibracją. Produkty posiadające poziom 1 lub większy ochrony przed rozerwaniem nie są zalecane do użytkowania w pobliżu ruchomych części maszyn. Ochrona przed uderzeniem dotyczy tylnej części ręki. Wskazanie parametru jako X zamiast wartości numerycznej oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem w tym zakresie.

DOPASOWANIE I ROZMIARY ***Zobacz tabelę powyżej***

Należy jedynie używać produktu w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają ruch i nie oferują optymalnego poziomu ochrony. Rozmiary tych produktów są na nich oznakowane. Zakres rozmiarów przedstawiono w tabeli.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT Produkty nie używane powinny być składowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym z dala od ekstremalnych temperatur. Produkty zamoczone powinny zostać dokładnie osuszone przed złożeniem na miejsce składowania.

PRZEGLĄD PRZED I PO UŻYCIU: Zawsze sprawdzaj rękawice przed użyciem. produkt uszkodzony NIE oferuje odpowiedniego poziomu ochrony. Należy go wymienić i zutylizować.Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Producentem.

CZYSZCZENIE : Wskazane poziomy ochrony zgodnie dotyczą produktów nowych i nie mogą zostać zagwarantowane dla produktów wypranych. W związku z tym pranie lub czyszczenie tych produktów nie jest zalecane.

OZNAKOWANIE- TEN PRODUKT POSIADA NASTĘPUJĄCE OZNAKOWANIE:

I. Znak CE i/lub ANSI

II. Producent / Autoryzowany Przedstawiciel

III. Symbol produktu IV. Rozmiar

V. Piktogram zgodności z odpowiednią Normą oraz uzyskane parametry.

PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA:

Niektóre rękawice mogą zawierać substancje znane jako potencjalne przyczyny podrażnień i reakcji alergicznych u niektórych osób uczulonych. W przypadku wystąpienia objawów takich reakcji należy zaprzestać używania produktu i natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Deklarację Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Este producto fue diseñado para minimizar / proporcionar protección contra riesgos mecánicos. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una protección total y que se debe tener cuidado al desarrollar cualquier actividad que tenga peligro.

PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO

EN388:2016- NIVEL ALCANZADO ***Ver la tabla de arriba***

RANGO DE NIVELES

EN388 2016	**A**	Resistencia a la abrasión **0-4**
	B	Resistencia al corte por cuchilla **0-5**
	C	Resistencia al rasgado **0-4**
	D	Resistencia al pinchazo **0-4**
	E	Resistencia al corte por cuchilla recta **A-F**
	F	Resistencia al impacto **X-P**

EN407:2004 - NIVEL ALCANZADO ***Ver la tabla de arriba***

Guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

RANGO DE NIVELES

EN407 2004	**A**	Resistencia a la inflamabilidad Nivel **0-4**
	B	Calor por contacto Nivel **0-4**
	C	Calor convectivo Nivel **0-4**
	D	Calor radiante Nivel **0-4**
	E	Pequeñas salpicaduras de metal fundido Nivel **0-4**
	F	Grandes proyecciones de metal fundido Nivel **0-4**

En el presente, no hay un método de ensayo estandarizado para detectar la penetración de los rayos U.V. en los materiales usados para guantes, pero los actuales métodos de confección de los guantes de protección para soldadores normalmente no permiten la penetración de la radiación U.V.

EN1149-5 2008 Estos productos han sido ensayados según la norma EN1149-5

CÓDIGO DE PRODUCTO ***Ver la tabla de arriba***

ANSI / ISEA 105-2016 - NIVEL ALCANZADO ***Ver la tabla de arriba***

NOTA: Para las propiedades A-E, a amostra de teste é retirada da área da palma da luva. As luvas/mangas não devem entrar em contacto com uma chama livre . Não evitarão lesões devastadoras e vibrações associadas. Os produtos que atingem um nível 1 ou superior em resistência ao rasgo não são recomendados para uso próximo a máquinas móveis. Protecção de impacto aplica-se ao dorso da mão. Quando o desempenho é indicado com um X, em vez de um número, significa que a luva não foi projectada para o uso coberto pelo teste correspondente.

MONTAGEM E CALIBRAGEM ***Veja a tabela acima***

Use apenas produtos de um tamanho adequado. Os produtos que são demasiado soltos ou muito apertados restringirão o movimento e não fornecerão o melhor nível de protecção. O tamanho desses produtos está marcado na luva. Veja a tabela acima para o tamanho do intervalo.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE Quando não estiver em uso, armazene o produto numa área bem ventilada, longe de temperaturas extremas. Se o produto estiver molhado, deixe secar completamente antes de colocar no armazenamento.

INSPECÇÃO ANTES E APÓS O USO: Verifique sempre as luvas antes de usar. Se o produto ficar danificado, NÃO fornecerá o nível de protecção ideal e deve ser descartado e substituído.Nunca use um produto danificado. Em caso de dúvida consulte o fabricante.

LIMPEZA: Os níveis de desempenho são para produtos novos e não podem ser garantidos se o produto for lavado.

Por isso, recomenda-se que estes produtos não sejam lavados ou lavados a seco.

MARCAÇÃO- O PRODUTO ESTÁ MARCADO COM:

I. A Marcação CE/ANSI

ii. O Fabricante/Representante Autorizado

iii. O código do produto iv. O tamanho

v. O pictograma com o número da norma relevante e os números de desempenho.

DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE USO -

Algumas luvas podem conter ingredientes que são conhecidos como uma possível causa de alergias em pessoas sensibilizadas, que podem desenvolver reações de contacto irritantes e/ou alérgicas. Se ocorrerem reações alérgicas, obtenha imediatamente um aconselhamento médico.

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

IT ISTRUZIONI D'USO

Fare riferimento all'etichetta/marcature sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425).

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO

Questo prodotto è studiato per ridurre al minimo i rischi e garantire protezione contro qualsiasi rischio meccanico. Comunque ricordarsi sempre che nessun articolo DPI può assicurare una totale protezione ed è importante tenere sempre presente questo concetto durante qualsiasi attività che comporti dei rischi.

PRESTAZIONI E LIMITAZIONI DI UTILIZZO

EN388:2016- LIVELLO RAGGIUNTO ***Vedi la tabella sopra***

GAMMA DI LIVELLO

EN388 2016	**A**	Resitenza all'abrasione **0-4**
	B	Resitenza al taglio **0-5**
	C	Resistenza allo strappo **0-4**
	D	Resistenza alla perforazione **0-4**
	E	Resistenza a lama da taglio dritto **A-F**
	F	Resitenza all'impatto **X-P**

EN407:2004 - LIVELLO RAGGIUNTO ***Vedi la tabella sopra***

Guanti protettivi contro i rischi termici (calore e/o fuoco)

GAMMA DI LIVELLO

EN407 2004	**A**	Calore conduttivo Livello **0-4**
	B	Calore da contatto Livello **0-4**
	C	Calore convettivo Livello **0-4**
	D	Calore radiante Livello **0-4**
	E	Piccoli schizzi di metallo fuso Livello **0-4**
	F	Grandi schizzi di metallo fuso Livello **0-4**

Attualmente non esiste un metodo di prova standard per la rilevazione della penetrazione U.V sui materiali per i guanti, ma i metodi attuali di produzione dei guanti protettivi per saldatori non consentono normalmente la penetrazione delle radiazioni U.V.

EN1149-5 2008 Questi prodotti sono stati testati secondo la normativa EN1149-5

CODICE PRODOTTO ***Vedi la tabella sopra***

ANSI / ISEA 105-2016 - LIVELLO RAGGIUNTO ***Vedi la tabella sopra***

NOTE: Per le proprietà A-E il campione viene prelevato dalla zona del palmo del guanto. I guanti / maniconi non dovrebbero venire a contatto direttamente con una fiamma . Non impediranno le lesioni da schiacciamento e le vibrazioni associate. I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in resistenza allo strappo non sono raccomandati per essere utilizzati in prossimità di macchinari in movimento. La protezione da impatto si applica al dorso della mano. Se la prestazione è indicata con una X, anziché un numero, significa che il guanto non è progettato per l'uso relativo al test corrispondente.

VESTIBILITA' E TAGLIE ***Vedi la tabella sopra***

Utilizzare solo prodotti di dimensioni adeguate. Prodotti che sono troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. La taglia di questi prodotti è contrassegnata sul guanto.

STOCCAGGIO E TRASPORTO Quando non è in uso, conservare il prodotto in una zona ben ventilata lontano da temperature estreme. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo in magazzino.

ISPEZIONE PRIMA E DOPO UTILIZZO: Controllare sempre i guanti prima dell'uso. Se il prodotto risulta danneggiato NON fornirà il livello di protezione adeguato e deve essere scartato e sostituito.Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. In caso di dubbi consultare il produttore.

PULIZIA: I livelli di prestazione sono per i prodotti nuovi e non possono essere garantiti se il prodotto viene lavato. Quindi è consigliabile che questi prodotti non vengano lavati o puliti a secco.

MARCATURA - IL PRODOTTO È CONTRASSEGNATO DA:

I. Il marchio CE/ ANSI

II. Il fabbricante/rappresentante autorizzato

III. Il codice prodotto iv. La taglia

v. I pittogrammi con i relativi numeri degli standard e gli indici di performance.

PRESTAZIONI E LIMITAZIONI DI UTILIZZO -

Alcuni guanti possono contenere ingredienti noti per essere una possibile causa di allergie in persone sensibili, che possono sviluppare reazioni da contatto irritanti e / o allergie. Se si dovessero verificare reazioni allergiche, contattare immediatamente un medico

Scarica la dichiarazione di conformità su @ www.portwest.com/dichiarazioni

RU ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все этих продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕU 2016/425).

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА

Это изделие предназначено для минимизации риска / обеспечения защиты от общего риска механического воздействия. Однако необходимо помнить, что ни одно СИЗ не может обеспечить полную защиту, и при этом всегда необходимо принимать меры предосторожности при выполнении связанной с риском деятельности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

EN388:2016- ОЖИДАЕМАЯ СТЕПЕНЬ ***в таблице выше***

ДИАПАЗОН СТЕПЕНЕЙ

EN388 2016	**A**	Сопротивление истиранию **0-4**
	B	Устойчивость к порезам **0-5**
	C	Сопротивление разрыву **0-4**
	D	Сопротивление проколам **0-4**
	E	Устойчивость к порезам прямым ножом **A-F**
	F	Сопротивление удару **X-P**

EN407:2004 - ОЖИДАЕМАЯ СТЕПЕНЬ ***в таблице выше***

Защитные перчатки против термических рисков (тепло и / или пламя)

ДИАПАЗОН СТЕПЕНЕЙ

EN407 2004	**A**	Горючесть Степень **0-4**
	B	Контакт с пламенем Степень **0-4**
	C	Конвективная теплота Степень **0-4**
	D	Тепловое излучение Степень **0-4**
	E	Малые брызги расплавленного металла Степень **0-4**
	F	Крупные брызги расплавленного металла Степень **0-4**

В настоящее время нет стандартизированного метода испытаний для обнаружения проникновения УФ в материалы для перчаток, но современные методы изготовления защитных перчаток для сварщиков обычно не допускают проникновения УФ излучения.

EN1149-5 2008 Эти изделия были испытаны в соответствии с EN1149 – 5

КОД ИЗДЕЛИЯ ***в таблице выше***

ANSI / ISEA 105-2016 - ОЖИДАЕМАЯ СТЕПЕНЬ ***в таблице выше***

ПРИМЕЧАНИЕ:Для свойств A-E тестовый образец берется из области пальмы перчатки. Перчатки / рукава не должны контактировать с открытым пламенем . Они не препятствуют травмам в результате дробления и связанным с ними вибрациям. Изделия, которые достигают степени 1 и выше для сопротивления разрыву, не рекомендуется использовать вблизи движущихся механизмов. Защита от удара применяется к задней части руки. Если характеристика указана с помощью X, а не числа, это означает, что перчатка не предназначена для использования, охватываемого соответствующим испытанием.

ПОДБОР И РАЗМЕРЫ ***в таблице выше***

Используйте изделия только подходящего размера. Слишком свободные или слишком тесные изделия будут ограничивать движение и не обеспечат оптимальный уровень защиты. Размер отмечен на перчатке. См. ряд размеров в таблице выше.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ Если перчатки не используются, храните их в хорошо проветриваемом помещении, избегая перепадов температур. Если изделие мокрое, дайте ему высохнуть полностью перед хранением.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ И ПОСЛЕ НЕГО: Всегда проверяйте перчатки перед использованием. Если изделие повреждено, оно НЕ обеспечит оптимальный уровень защиты, поэтому перчатки надо снять и заменить.Никогда не используйте поврежденное изделие. В случае сомнений обратитесь к производителю.

ОЧИСТКА: степени характеристик обозначены для изделий в новом состоянии, и не гарантируются после стирки продукта. Поэтому не рекомендуется мыть и сушить эти изделия.

МАРКИРОВКА- ИЗДЕЛИЕ МАРКИРУЕТСЯ:

I. Знак CE / знак ANSI

ii. Производитель / уполномоченный представитель

iii. Код изделия iv. Размер

v. Пиктограмма с соответствующим номером стандарта и показателями характеристик.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ-

Некоторые изделия могут содержать ингредиенты, которые являются возможной причиной аллергии у лиц с повышенной чувствительностью, у которых могут развиться раздражение и / или реакция на аллерген. Если началась аллергическая реакция, немедленно обратитесь к врачу.

Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.

KÉREM OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT.

A termék minimalizálja a mechanikai kockázatokat / védelmet biztosít mechanikai kockázatok ellen. Az egyéni védőeszközök nem biztosítanak teljeskörű védelmet, mindig kerülni kell a kockázatokat.

TELJESÍTMÉNY ÉS FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK:

EN388:2016- ELÉRT SZINT ***Lásd a fenti táblázatot***

SZINTTARTOMÁNY

EN388 2016	**A**	Kopásállóság **0-4**
	B	Penge vágással szembeni ellenállás **0-5**
	C	Szakítással szembeni ellenállás **0-4**
	D	Szúrással szembeni ellenállás **0-4**
	E	Egyenes penge vágással szembeni ellenállás **A-F**
	F	Ütésállóság **X-P**

EN407:2004 - ELÉRT SZINT ***Lásd a fenti táblázatot***

Védőkesztyűk termikus kockázatok ellen (hő és/vagy tűz)

SZINTTARTOMÁNY

EN407 2004	**A**	Gyúlékonysággal szembeni ellenállás **0-4**
	B	Kontakt hővel szembeni ellenállás **0-4**
	C	Konvektív hővel szembeni ellenállás **0-4**
	D	Sugárzó hővel szembeni ellenállás **0-4**
	E	Olvadt fém kisebb fröccsenéseivel szembeni ellenállás **0-4**
	F	Olvadt fém jelentős fröccsenéseivel szembeni ellenállás **0-4**

Jelenleg nincs szabványosított vizsgálati módszer a kesztyűk alapanyagainak U.V áthatolásának kimutatására, de a hegesztőkesztyűk jelenlegi elfállítási módszerei alapján, általában megakadályozzák az U.V sugárzás behatolását.

EN1149-5 2008 Ezeket a termékeket az EN1149 - 5 szabványnak megfelelően tesztették

TERMÉKKÓD ***Lásd a fenti táblázatot***

ANSI / ISEA 105-2016 - ELÉRT SZINT ***Lásd a fenti táblázatot***

MEGJEGYZÉS: Az A-E tulajdonságok esetében a vizsgálati minta a kesztyű tenyérterületéről származik. A kesztyűk és alkarvédők nem érintkezhetnek nyílt lánggal . Nem akadályozzák meg a sérüléseket és a hozzájuk tartozó rezgéseket. Ha a kesztyű szakítással szembeni tulajdonsága 1-es vagy magasabb teljesítményszintű, nem ajánlatos a terméket mozgó gépek közelében használni. Az ütésállósággal a kesztyű hátoldalán végzik. Amennyiben X jelet látunk a teljesítményszint helyett - a termék használata nem javasolt az adott körülmények között

ALKALMAZÁS ÉS MÉRETEZÉS: ***Lásd a fenti táblázatot***

Mindig megfelelő méretű védőkesztyűt használjon. Ha a védőkesztyű túl kicsi esetleg túl nagy, az akadályozza a megfelelő mozgásban és nem fogja a megfelelő védelmi szintet biztosítani. Ezen termékek méretezése a kesztyűn van feltüntetve. Lásd a fenti táblázatot a mérettartományhoz.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: Használaton kívül tárolja jól szellőző, extrém hőmérséklettől mentes helyen. Ha a kesztyű nedves, hagyja megszáradni tárolás előtt.

ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN: Használat előtt mindig ellenőrizze

PORTWEST®

HAND PROTECTION

USERS INFORMATION

65USP

PRODUCT CODE	EN388:2016 LEVEL ACHIEVED						EN407:2004 LEVEL ACHIEVED						EN1149-5: 2008	NO*	ANSI / ISEA 105-2016	Size
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F			LEVEL ACHIEVED	
A780	4	X	4	2	D		X	1	X	X	X	X	✔	0075	CUT A4	8/M- 11/XXL

CE 0075

EN388:2016
EN407:2004
EN1149-5:2008
EN420 2003 + A1:2009

ANSI / ISEA 105-2016

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

PRODUKTA KODS *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējuma. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat šo produktu
Šis produkts ir paredzēts, lai samazinātu risku / nodrošinātā aizsardzību pret vispārēju mehānisku risku. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neviena IAL vienība nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un vienmēr jāņem vērā, veicot ar risku saistītu darbību.

EKSPLUATĀCIJA UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

EN388:2016- Sasniegtais līmenis *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

LĪMEŅU DIAPAZONS

EN388 2016		
	A	Izturība pret nodilumu	0-4
	B	Pret iegriezuma izturība	0-5
	C	Saraušanas pretestība	0-4
	D	Caurduršanas izturība	0-4
	E	Stīprums pretiegriezuma pretestībai	A-F
	F	Trieciena izturība	X-P

EN407:2004 - Sasniegtais līmenis *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*
Aizsargcimdi pret termiskiem riskiem (siltums un / vai uguns)

Limeņu diapazons

EN407 2004		
	A	Ugunsizturība	0-4
	B	Kontaktsiltums	0-4
	C	Konvektīvais siltums	0-4
	D	Staru karstums	0-4
	E	Kausēta metāla sīkas šļakatas līmenį	0-4
	F	Lielš daudzums šķidra metāla	0-4

Šobrīd nav standartizētas pārbaudes metodes, lai noteiktu LUV materiālu iespiešanos cimdiem, taču pašreizējās metināšanas ierīču aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj U.V staorjuma iekļūšanu.

EN1149-5 2008	
	Šie produkti ir pārbaudīti saskaņā ar EN1149-5

ANSI / ISEA 105-2016 - Sasniegtais līmenis *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

PIEZĪME :
Par A-E izpašībām testa paraugs tiek ņemts no cimda palmu zonas. Cimdi / piedurknēm nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu . Tie neaizkavēs traumas un saistītās vibrācijas. Produkti, kas sasniedz 1 vai vairāk līmeņu pretestību plūsumiem, nav ieteicami izmantošanai kustīgu mašīnu tuvumā. Impact Protection attiecas uz roku aizmuguri. Ja veiktspēja ir norādīta ar simbolu X, nevis cipariem, cimds nav paredzēts lietošanai, uz ko attiecas attiecīgais tests.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*
Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lietums ir norādīts uz cimda. Par lieluma diapazonu skatiet iepriekš sniegto tabulu.
UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS Ja to neizmanto, uzglabājiet produktu labi vēdināmā vietā prom no temperatūras galējībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā nožūt pirms ievietošanas glabāšanā.
PĀRBAUDE PIRMS UN IZMANTOJAT UN PĒC LIETOŠANAS:
Pirms lietošanas vienmēr vienmēr pārbaudiet cimdus. ja produkts ir bojāts, tas nesniedz optimālu aizsardzības līmeni, un tas jāizņem un jāaizstāj ar jaunu. Nekad nelietojiet bojātu preci. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju.
TĪRĪŠANA: veiktspējas līmeni attiecas uz produktiem jaunā stāvoklī, un tos nevar garantēt, ja produkts tiks mazgāts.
Tādēļ nav ieteicams šos produktus mazgāt vai tīrīt.
MARĶĒJUMS - PRODUKTS IR ATZĪMĒTS AR:
i. CE marķējums / ANSI marķējums
ii. Ražotājs / pilnvarotais pārstāvis
iii. Produkta kods iv. Izmērs
v. piktogramma ar attiecīgo standarta numuru un veiktspējas rādītājiem;.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IEROBEŽOJUMI -
Daži cimdi var saturēt sastāvdaļas, kuras, iespējams, var alerģiju izraisīt jutīgai personai, kurām var attīstīties kairinoša un / vai alerģiska saskarsmes reakcija. Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

HR UPUTE ZA KORISNIKE

KOD PROIZVODA *Pogledajte tablicu iznad*

Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative (EU 2016/425).

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA
Ovaj je proizvod dizajniran kako bi umanjio rizik / osigurao zaštitu od općeg mehaničkog rizika. Međutim, uvijek imajte na umu da nijedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek treba obratiti pozornost prilikom obavljanja rizičnih aktivnosti.

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPORABE

EN388:2016- POSTIGNUTA RAZINA *Pogledajte tablicu iznad*

OPSEG RAZINA

EN388 2016		
	A	Otpornost na abraziju	0-4
	B	Otpornost na rezanje oštricom	0-5
	C	Otpornost na kidanje	0-4
	D	Otpornost na probijanje	0-4
	E	Otpornost na rezanje ravnom oštricom	A-F
	F	Otpornost na udarce	X-P

EN407:2004 - POSTIGNUTA RAZINA *Pogledajte tablicu iznad*
Zaštitne rukavice protiv toplinskih rizika (toplina i / ili plamen)

OPSEG RAZINA

EN407 2004		
	A	Otpornost na zapaljivost	0-4
	B	Otpornost na kontaktnu toplinu	0-4
	C	Otpornost na konvektivnu toplinu	0-4
	D	Otpornost na radijacijsku toplinu	0-4
	E	Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala	0-4
	F	Otpornost na veće prskanje rastopljenog metala	0-4

Trenutačno ne postoji standardizirana metoda ispitivanja za otkrivanje propuštanja UV zraka kroz materijal rukavice, ali trenutni postupci izrade zaštitnih rukavica za zavarivače obično ne dopuštaju prodiranje UV zračenja.

EN1149-5 2008	
	Ovi su proizvodi ispitani u skladu s EN1149 - 5

ANSI / ISEA 105-2016 - POSTIGNUTA RAZINA *Pogledajte tablicu iznad*

NAPOMENA: Za svojstva A-E ispitni uzorak je preuzet iz područja dlana rukavice. Rukavice/rukavi ne smiju doći u izravan kontakt s otvorenim plamenom . Neće sprječiti povrede od nagnečenja ili povrede povezane sa vibracijama. Proizvodi koji imaju razinu 1 ili veću otpornost na kidanje nisu preporučeni za upotrebu kod pokretnih strojeva. Zaštita od udarca se odnosi na područje na stražnju stranu ruke. . Ako je izvedba označena s X, umjesto broja, znači da rukavica nije namijenjena za uporabu pokrivenu odgovarajućim testom.

UDOBNOST I VELIČINE *Pogledajte tablicu iznad*
Nosite samo odgovarajuću veličinu proizvoda. Proizvodi koji su prekomotni ili preuski ograničit će pokrete i neće osigurati optimalnu razinu zaštite. Veličina ovih proizvoda označena je na rukavicama. Pogledajte tablicu iznad za raspon veličina.
SKLADIŠTENJE I TRANSPORT Kada nije u uporabi, pohranite proizvod u dobro prozračenom prostoru zaštićenom od ekstremnih temperatura. Ako je proizvod vlažan, ostavite ga da se potpuno osuši prije skladištenja.
PREGLED PRIJE I NAKON UPORABE: Prije uporabe uvijek provjeravajte rukavice. Ako se proizvod ošteti, NEĆE pružiti optimalnu razinu zaštite i mora se odbaciti i zamijeniti.Nikada nemojte koristiti oštećeni proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču.
ODRŽAVANJE: Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne vrijede ako se proizvod opere.
Stoga se preporuča da se ovi proizvodi ne peru i ne čiste kemijski.
OZNAČAVANJE - PROIZVOD JE OZNAČEN SA:
I. CE oznaka / ANSI oznaka
II. Proizvođač / ovlašteni predstavnik
III. Kod proizvoda IV. Veličina
V. Piktogram s relevantnim brojem standarda i brojevima koji označavaju performanse.
PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPORABE -
Neke rukavice mogu sadržavati sastojke za koje se zna da su mogući uzrok alergija kod osjetljivih osoba, koji mogu izazvati nadraženu i / ili alergijsku reakciju kontaktom. Ako se pojave alergijske reakcije, hitno zatražite medicinsku pomoć.

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

DK BRUGERVEJLEDNING

PRODUKT KODE *Se tabel ovenfor*

Se produktmarkørt for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).

LÆS GRUNDIG INSTRUKTIONEN FØR DU ANVENDER DETTE PRODUKT
Dette produkt er designet til at minimere risikoen for / yde beskyttelse mod generel mekanisk risiko. Husk dog, at ingen PPE-genstande kan yde fuld beskyttelse, og der skal altid vise omsorg for, når der udføres en risikorelateret aktivitet.

YDEEVNE OG BEGRÆNSNINGER VED BRUG

EN388:2016- OPNÅDT NIVÅ *Se tabel over*

NIVEAU OMRÅDE

EN388 2016		
	A	Slidstyrke	0-4
	B	Blade Cut Resistance	0-5
	C	Tårnmodstand	0-4
	D	Puncture Resistance	0-4
	E	Straight Blade Cut Modstand	A-F
	F	Impact Resistance	X-P

EN407:2004 - NIVEAU OPNÅET *Se tabel ovenfor*
Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og / eller brand)

NIVEAU OMRÅDE

EN407 2004		
	A	Brændende adfærdsniveau	0-4
	B	Kontakt Varme niveau	0-4
	C	Konvektivt varme niveau	0-4
	D	Strålevarme Level	0-4
	E	Små stænk af smeltet metalniveau	0-4
	F	Store pstænk af smeltet metalniveau	0-4

Der findes i øjeblikket ingen standardiseret testmetode til påvisning af U.V-penetration af materialer til handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelseshandsker til svejsere tillader normalt ikke penetration af U.V-stråling.

EN1149-5 2008	
	Disse produkter er testet i overensstemmelse med EN1149-5

ANSI / ISEA 105-2016 - NIVEAU OPNÅET *Se tabel ovenfor*

BEMÆRK : For egenskaber A-E tages testprøven fra handskens håndflade. Handskerne / ærmerne må ikke komme i kontakt med åben ild . De forhindrer ikke at forvolde skader og tilhørende vibrationer. Produkter, der opnår et niveau 1 eller højere i rivestyrke, anbefales ikke til anvendelse i nærheden af bevægende maskiner. Impact Protection gælder på bagsiden af hånden. Hvor ydelsen er angivet med en X istedenfor et tall, betyr dette at hansken ikke er utformet for brук dekket av den tilsvarende testen.
TILPASNING OG STØRRELSER: *Se tabel ovenfor*
Brug kun produkter af passende størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme, begrænser bevægelsen og giver ikke det optimale beskyttelsesniveau. Størrelsen af disse produkter er markeret på handsken. Se tabel ovenfor for størrelsesinterval.
OPBEVARING OG TRANSPORT Når produktet ikke er i brug, opbevares produktet i et godt ventileret område væk fra ekstreme temperaturer. Hvis produktet er vådt, lad det tørre helt, før det tages i opbevaring.
INSPEKTION FØR OG EFTER BRUG: Tjek altid handskerne inden brug. Hvis produktet bliver beskadiget, vil det IKKE give optimalniveauet for beskyttelse og skal kasseres og udskiftes.Brug aldrig et beskadiget produkt. Hvis du er i tvivl, kontakt producenten.
RENGØRING: Ydeevnen gælder for produkter i en ny tilstand og kan ikke garanteres, hvis varen vaskes.
Derfor anbefales det at disse produkter ikke vaskes eller rengøres.
MÆRKNING - PRODUKTET ER MARKERET MED:
I. CE-mærket / ANSI-mærket
ii. Fabrikant / autoriseret repræsentant
iii. Produkt kode iv. Størrelsen
v. Piktogrammet med det relevante standardnummer og præstationsfigurer.
PRÆSENTATION OG BEGRÆNSNINGER TIL BRUG -
Nogle handsker kan indeholde ingredienser, der vides at være en mulig årsag til allergi hos sensibiliserede personer, der kan udvikle irritations- og / eller allergisk kontaktreaktion. Hvis allergiske reaktioner forekommer, skal man straks opsøge lægehjælp.
Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

LT NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

PRODUKTO KODAS *Žr. Lentelę aukščiau*

Produkto etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EU 2016/425 normatyvo reikalavimus.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Šis produktas skirtas sumažinti arba apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo rizikos. Tačiau visada atminkite, kad jokia AAP pilnai nesuteikia visapusiškos apsaugos, todėl visada rūpinkitės saugumu, kai atliekate su rizika susijusius darbus.

NAŠUMAS IR NAUDOJIMOSI APRIBOJIMAI

EN388:2016- PASIEKTAS LYGIS *Žr. Lentelę aukščiau*

LYGIŲ SKALĖ

EN388 2016		
	A	Atsparumas trinčiai	0-4
	B	Atsparumas įpjovimui	0-5
	C	Atsparumas plyšimui	0-4
	D	Atsparumas pradūrimui	0-4
	E	Atsparumas tiesių ašmenų įpjovimui	A-F
	F	Atsparumas poveikiui	X-P

EN407:2004 - PASIEKTAS LYGIS *Žr. Lentelę aukščiau*
Apsauginės pirštinės nuo terminės rizikos (karščio ir/ar gaisro)

LYGIŲ SKALĖ

EN407 2004		
	A	Degimas Lygis	0-4
	B	Kontaktinis karščio Lygis	0-4
	C	Konvekcinis karščio Lygis	0-4
	D	Radiacinis karščio Lygis	0-4
	E	Maži lydyto metalo tiškalai Lygis	0-4
	F	Didelį lydyto metalo tiškalai Lygis	0-4

Nera standartizuoto metodo nustatyti UV skvarbai pirštinėms. Šiuolaikiniai suvirinimo pirštinių gamybos metodai paprastai leidžia gaminti pirštines nepraleidžiančias UV radiacijos.

EN1149-5 2008	
	Šie produktai buvo testuojami atitinkant standartą EN1149-5

ANSI / ISEA 105-2016 - PASIEKTAS LYGIS *Žr. Lentelę aukščiau*

DĖMESIO! Dėl savybių A-E bandomasis mėginys paimtas iš pirštinės delno ploto. Pirštinės/rankovės neturi turėti tiesioginio kontakto su ugnimi. . Neapsaugo nuo sužeidimų susipaudžiant ar dėl vibracijos. 1 ar aukštesnio našumo produktus nerekomenduojama dėvėti šalia judančių įrenginių. Poveikio apsauga taikoma rankos nugarai. Kai našumas pažymėtas ne skaičiumi, o raide X, tai reiškia pirštinės netinkamos dėvėti pagal atitinkamą testą.
ATITIKIMAS IR DYDŽIAI *Žr. Lentelę aukščiau*
Dėvėkite tik tinkamo dydžio produktus. Per laisvi ar per ankšti produktai riboja judesius ir neteikia optimalios apsaugos. Šių produktų dydis yra pažymėtas ant pirštinės. Tinkamų dydžių lentelė yra aukščiau.
LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS Kai nenaudojami, saugokite šiuos produktus gerai ventiliuojamoje vietoje atokiau nuo ekstremalių temperatūrų. Jei produktas yra šlapias, prieš padėdami į saugojimo vietą, leskite jam išdžiūti.
PATIKRINIMAS PRIEŠ IR PO NAUDOJIMO : Prieš naudodamiesi visada patikrinkite pirštines. Jei produktas yra pažeistas, jis nesuteiks optimalios apsaugos ir turi būti sunaikintas arba pakeistas nauju.Niekada nenaudokite pažeisto produkto. Jei abejojate, susisiekite su gamintoju.
VALYMAS: Našumo lygiai pagal standartą yra nustatyti naujiems produktams ir negali būti garantuojami, jei produktas yra išskalbtas.
Rekomenduojama šių produktų neskalbti ir nevalyti.
ŽYMĖJIMAS- PRODUKTAS ŽYMIMAS SEKANČIAI:
I. CE Žymėjimas / ANSI Žymėjimas
ii. Gamintojas/įgaliotas atstovas
iii. Produkto kodas iv. Dydis
v. Piktograma su atitinkamu standarto numeriu ir našumo ženklu.
NAŠUMAS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI -
Kai kurios pirštinės gali turėti sudėtinių dalių, kurios sukelia alergijas jautriems asmenims. Gali atsirasti suerzinimas ir /ar alerginė kontaktinė reakcija.

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

EE KASUTUSJUHEND

TOOTE KOOD *Vaata tabelit.*

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.

ENNE KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT NEID JUHISEID
Selle toote eesmärk on minimeerida üldist mehhaanilist ohtu/ tagada kaitse üldise mehhaanilise riski eest.

KASUTUSVALDKOND JA PIIRANGUD

EN388:2016- SAAVUTATUD TASE *Vaata tabelit.*

TASEME ULATUS

EN388 2016		
	A	Kulumiskindlus	0-4
	B	Lõikekindlus	0-5
	C	Rebenemiskindlus	0-4
	D	Torkekindlus	0-4
	E	Otsene lõikekindlus	A-F
	F	Põrutuskindlus	X-P

EN407:2004 - SAAVUTATUD TASE *Vaata tabelit.*
Kaitsekindad tentmiselt otsitude vastu (kuumutamineja/või tulekahju)

TASEME ULATUS

EN407 2004		
	A	Põletamine Tase	0-4
	B	Kontakt kuumuseskatse Tase	0-4
	C	Konvektiivse soojuskatse Tase	0-4
	D	Radiaalne soojuskatse Tase	0-4
	E	Väikesed metallpritsmed Tase	0-4
	F	Suured metallpritsmed Tase	0-4

Patarei materjalide U.V läbi tungimise avastamiseks praegu standardiseeritud katsemeetodit ei ole, kuid praegused meetodid keevitajate kaitsekinnaste tegemiseks ei luba üldjuhul U.V kiirgusel tungida läbi.

EN1149-5 2008	
	Neid tooteid on katsetatud vastavuses standardiga EN1149 – 5

ANSI / ISEA 105-2016 - SAAVUTATUD TASE *Vaata tabelit.*

PANE TÄHELE: A-E omaduste jaoks võetakse katseproov kinnasest peopesa alalt. Kindad/varrukad ei tohi kokkupuutuda lahtise leegiga . Need ei takista purustamise vibratsioonega seotud vigastuste eest. Tooted, mis on rebenemiskindlusega 1 või kõrgem, pole soovitatav kasutada liikuvate masinate läheduses. Impact Protection kehtib käe tagaküljel. Kui tulemus on tähistatud X, st ei kinnas ei ole vastava kaitsega kaetud.

ISTUVUS JA SUURUS *Vaata tabelit.*
Kanda ainult sobiva suurusega toodet. Tooted, mis on liiga laiad või liiga pingul, pirartes liikumist ei paku optimaalset kaitset. Nende toodete suurus on märgitud kinnastele. Vaata suuruste tabelit.
LADUSTAMINE JA TRANSPORT Kui seda toodet ei kasutata, hoidke seda hästi ventileeritavas ruumis, eemal ekstreemsetest temperatuuridest. Kui toode on märg, siis laske sel täielikult kuivada enne ladustamist
KONTROLLIGE ENNE JA PÄRAST KASUTAMISTK Enne kasutamist kontrollige alati kindaid. Kui toode saab kahjustada, siis ei oma ta optimaalset kaitset. See tuleb eemaldada kasutusest ja asendada.Ära kunagi kasuta kahjustatud(rikutud) toodet. Kahtluse korral konsulteeri tootjaga
PUHASTAMINE: Toimingute puhisel toodeteleon suunavad ja uutes tingimustes ei saa garanteerida pesu tulemust.
Seega soovitame neid tooteid mitte pesta ega puhastada keemiliselt
MAKEERING-TOODETE MARKEERIMINE:
i. CE märgistus/ANSI märk
ii. Tootja/Volitatud esindaja
iii. Toote kood iv. Suurus
v.Piktogramm asjakohase standardi numbri ja tulemusliikuse näitajatega.
SUUTLIKKUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL
Mõned kindad võivad sisaldada koostisaineid, mis on tundlikel inimestel allergia võimalikuks põhjuseks, kellel võib tekkida ärritav ja/või allergiline reaktsioon. Kui tekivad allergilised reaktsioonid, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

NO BRUKERINFORMASJON

PRODUKTKODEN *Se tabell over*

Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU 2016/425).

LES DISSE INSTRUKSENE NØYE FOR PRODUKTET TAS I BRUK
Dette produktet er utformet for å minimere risikoen av / gi vern mot generelle mekanisk risiko. Det er likevel viktig å huske på at intet PVU kan gi full beskyttelse og forsiktighet skal alltid utøves under utførelse av en risikorelatert aktivitet.

YTELSE OG BRUKSBEGRENSINGER

EN388:2016- OPPNADD NIVÅ *Se tabell over*

NIVÅOMRÅDE

EN388 2016		
	A	Slitasjestyrke	0-4
	B	Kuttmotstand	0-5
	C	Rivemotstand	0-4
	D	Penetrasjonsmotstand	0-4
	E	Kuttmotstand fra rette knivblad	A-F
	F	Slagmotstand	X-P

EN407:2004 - OPPNADD NIVÅ *Se tabell over*
Vernehansker mot termiske risiko (varme og/eller ild)

NIVÅOMRÅDE

EN407 2004		
	A	Oppførsel ved brann Nivå	0-4
	B	Kontaktvarme Nivå	0-4
	C	Konvektivt varme nivå	0-4
	D	Strålevarme Level	0-4
	E	Mindre sprutt av smeltet metall Nivå	0-4
	F	Store sprutt av smeltet metall Nivå	0-4

For øyeblikket er det ingen standard test for detektering av UV-penetrasjon av materialer for hansker, men de nåværende metoder for konstruksjon av vernehansker for sveisere gir vanligvis ingen gjennomtrengning av UV-stråler.

EN1149-5 2008	
	Disse produkter er testet i samsvar med EN 1149-5

ANSI / ISEA 105-2016 - OPPNADD NIVÅ *Se tabell over*

MERK: For egenskapene A-E blir prøveprøven tatt fra handskens håndflateområde. Hanskene/ermene må ikke komme i kontakt med åpen ild . De forhindrer ikke klemskader og vibrasjonsskader. Produkter som er tildelt nivå 1 eller mer i rivemotstand anbefales ikke brukt nær maskineri i bevegelse. Impact Protection gjelder på baksiden av hånden. Hvor ytelsen er angitt med en X istedenfor et tall, betyr dette at hansken ikke er utformet for bruk dekket av den tilsvarende testen.
TILPASNING OG STØRRELSER: *Se tabell over*
Bare bruk produktet i passende størrelse. Produkter som er for løse eller for stramme begrenser bevegelsene og gir ikke det optimale beskyttelsesnivået. Størrelsen til dette produktet er angitt på hansken. Størrelsen til dette produktet er angitt på hansken. Se tabellen ovenfor for størrelsesområde.
OPPBEVARING OG TRANSPORT: Når du ikke er i bruk, skal de lagres i et godt ventilert område våre fra ekstreme temperaturer. Hvis produktet er vått, la det tørke helt før det lagres.
INSPEKSJON FØR OG ETTER BRUK: Sjekk alltid hanskene før bruk. Hvis produktet er skadet, gir det IKKE det optimale beskyttelsesnivået og må kastes og byttes ut.Aldri bruk et skadet produkt. Hvis du er i tvil, rådfør deg med produsenten.
RENGJØRING: Ytelsesnivåene er for produkter i ny tilstand og kan ikke garanteres etter produktet er vasket.
Derfor anbefales det at disse produkter aldri vaskes eller renses.
MARKERING – DETTE PRODUKTER ER MERKET MED:
I. CE-merket / ANSI-merket
ii. Produsenten / autorisert representant
iii. Produktkoden iv. Størrelsen
v. Piktogrammet med det relevante standardnummer og ytelsesnivå i tall.
YTELSE OG BRUKSBEGRENSNINGER –
Noen hansker kan inneholde ingredienser som er kjent som en mulig årsak til allergi i sensitive personer, som kan utvikle irriterende og/eller allergisk kontaktreaksjon. Hvis allergiske reaksjoner oppstår, oppsøk lege umiddelbart.

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

UA ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

КОД ВИРОБИ *Див таблицю вище*

Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки стандарти і значки, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (ЄС 2016/425).

Ці вироби були випробувані відповідно до EN388:2016- Захисні рукавички пройшли випробування на стійкість до:

ДІАПАЗОН СТУПЕНІВ

EN388 2016		
	A	Опір стирання	0-4
	B	Стійкість до порізів	0-5
	C	Опір розриву	0-4
	D	Опір пробиванню	0-4
	E	Стійкість до порізів прямим ножем	A-F
	F	Опір удару	X-P

EN407:2004 - ОЧІКУВАНИЙ РІВЕНЬ *Див таблицю вище*
Захисні рукавички проти термічних ризиків (тепло і / або полум'я)

ДІАПАЗОН СТУПЕНІВ

EN407 2004		
	A	ГорючістьСтупінь	0-4
	B	Контакт з полум'ям Ступінь	0-4
	C	Конвективна теплота Ступінь	0-4
	D	Теплове випромінювання Ступінь	0-4
	E	Малі бризки розплавленого металу Ступінь	0-4
	F	Великі бризки розплавленого металу Ступінь	0-4

В даний час немає стандартизованого методу випробувань для виявлення проникнення УФ в матеріали для рукавичок, але сучасні методи виготовлення захисних рукавичок для зварників зазвичай не допускають проникнення УФ випромінювання.

EN1149-5 2008	
	Ці вироби були випробувані відповідно до EN1149 - 5

ANSI / ISEA 105-2016 - ОЧІКУВАНИЙ РІВЕНЬ *Див таблицю вище*

ПРИМІТКА:Для властивостей A-E досліджувана проба взята з області пальми перчатки. Рукавички / рукава не повинні контактувати з відкритим полум'ям . Вони не перешкоджають травм в результаті дроблення і пов'язаних з ними вібрацій. Вироби, які досягають ступеня 1 і вище для опору розриву, не рекомендується використовувати поблизу рухомих механізмів. Захист впливу застосовується до задньої частини руки. Якщо характеристика вказана за допомогою X, а не числа, це означає, що рукавичка не призначена для використання, охопленого відповідним випробуванням.
ПІДБІР І РОЗМІРИ *Див таблицю вище*
Використовуйте вироби тільки відповідного розміру. Занадто вільні або занадто тісні вироби будуть обмежувати рух і не забезпечать оптимальний рівень захисту. Розмір вказаний на рукавичці. Див. ряд розмірів в таблиці вище.
ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ Якщо рукавички не використовуються, зберігайте їх в добре провітрюваному приміщенні, уникаючи перепадів температур. Якщо виріб мокрий, дайте йому висохнути повністю перед зберіганням.
ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ПІСЛЯ НЬОГО:
Завжди перевіряйте рукавички перед використанням. Якщо виріб пошкоджено, він НЕ забезпечить оптимальний рівень захисту, тому рукавички треба зняти і замінити.Ніколи не використовуйте пошкоджений виріб. У разі сумнівів зверніться до виробника.
ОЧИЩЕННЯ: ступеня характеристик позначені для виробів в новому стані, і не гарантуються після прання продукту.
Тому не рекомендується мити і сушити ці вироби.
МАРКУВАННЯ- ВИРІБ МАРКУЄТЬСЯ:
I. Знак CE / знак ANSI
ii. Виробник / уповноважений представник
iii. код виробн iv. Розмір
v. Піктограма з відповідним номером стандарту і показниками характеристик.
ХАРАКТЕРИСТИКИ І ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ -
Деякі вироби можуть містити інгредієнти, які є можливою причиною алергії у осіб з підвищеною чутливістю, у яких можуть розвинутися роздратування і / або реакція на алерген. Якщо почалася алергічна реакція, негайно зверніться до лікаря.

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КОД НА ПРОДУКТА *Вижте таблицата по-горе*

За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425).
ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ
Този продукт е разработен така, че да сведе до минимум риска от / осигуряване на защита срещу общ механичен риск. Независимо от това, винаги помнете, че нито един продукт от ЛПС не може да осигури пълна защита, а винаги трябва да се полагат грижи при извършване на свързана с риска дейност.
ИЗПОЛЗВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

EN388:2016- НИВО НА ИЗРАБОТКА *Вижте таблицата по-горе*

НИВО НА ОБХВАТ

EN388 2016		
	A	Устойчивост на Абразия	0-4
	B	Устойчивост на Сраязване	0-5
	C	Устойчивост на протриване	0-4
	D	Устойчивост на Пробиждане	0-4
	E	Устойчивост на Срязване с Право Острие	A-F
	F	Устойчивост на Удар	X-P

EN407:2004 - НИВО НА ИЗРАБОТКА
Вижте таблицата по-горе Защитни ръкавици срещу топлинни рискове (Топлина и / или Огън)

НИВО НА ОБХВАТ

EN407 2004		
	A	Поведение при изгаряне Ниво	0-4
	B	Контакт с Топлина Ниво	0-4
	C	Конвективно Ниво на топлина	0-4
	D	Радиантна Топлина Ниво	0-4
	E	Малки Пръски Разтопен Метал Ниво	0-4
	F	Големи Пръски Разтопен Метал Ниво	0-4

Понастоящем няма стандартизиран тест за откриване на U.V проникване на материали за ръкавици, но настоящите методи за конструиране на защитни ръкавици за заварчици обикновено не позволяват проникване на UV лъчение.

EN1149-5 2008	
	Тези продукти са тествани в съответствие с EN1149-5

ANSI / ISEA 105-2016 - НИВО НА ИЗРАБОТКА *Вижте таблицата по-горе*

ЗАБЕЛЕЖКА: За свойства A-E проба за тестване се взема от областта на дланта на длапта. Ръкавиците / ръкавите не трябва да влизат в контакт с открит пламък . Те няма да предотвратят нараняванията, свързани с вибрации. Продукти, които постигат нивo 1 или по-висока устойчивост на протриване, не се препоръчват за използване близо до движещи се машини. Защитата от удар се отнася за гърба на ръката. Когато показателите са обозначени с X, вместо число, ръкавицата не е предназначена за употреба, обхваната от съответното изпитване.
ПРИЛАГАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ
Вижте таблицата по-горе : Носете само продукти с подходящ размер. Продуктите, които са твърде свободни или прекалено стегнати, ще ограничат движението и няма да осигурят оптимално ниво на защита. Размерът на тези продукти е отбелязан върху ръкавицата. Вижте таблицата по-горе за обхвата на размерите.
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ Когато не използвате, съхранявайте продукта в добре проветриви помещения далеч от крайни температури. Ако продуктът е влажен, оставете го да изсъхне напълно, преди да го поставите на склад.
ИНСПЕКЦИЯ ПРЕДИ И СЛЕД УПОТРЕБА: Винаги проверявайте ръкавиците преди употреба. Ако продуктът се повреди, НЕ ще осигури оптимално ниво на защита и трябва да бъде изхвърлен и заменен.Никога не използвайте повредения продукт. Ако имате съмнения, консултирайте се