

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 848

Disposable glove, 0,12 mm, nitrile, accelerator-free, non powder, Cat. III, purple, extra long, latex-free, for precision work



EN 420:2003 EN 374-2 EN 374-3



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, accelerator-free
SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11
AQL 1.5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwiinaarde (Gent) Belgium
ARTICLE 11 Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwiinaarde (Gent) Belgium
TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6



CE 0493
EHI
ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNIFORM MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СОДТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР. С. 0.19/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВ И МАШИНАРНОЙ ЗАЛУЧЬИ».

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER O = Under miniminivån för engelsk standard
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003 SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION

Nivå	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER LJD)

SKYDDSNIVÅ	A-F
Min. 0; Max. 4	

EN 388:2016 SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 12477:2001+AL1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE
EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE
EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)
EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEXTROSTATISKA EGENSKAPER
EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)
EN ISO 10819:2013 VIBRATION OCH STÖT
EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

EN 388:2016 SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 12477:2001+AL1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE
EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE
EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)
EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEXTROSTATISKA EGENSKAPER
EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)
EN ISO 10819:2013 VIBRATION OCH STÖT
EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddshandarna gäller för oavändig produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperatur, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihakning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller delprov A (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskan består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B.1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialen hop eller det med högsta värdet. I EN 1247:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning där emot släpper svetshandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Svetshandskarnas skyddar inte mot eventuella elektrisk chock p.g.a defekt utrustning eller annan strömförande risksituation.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktilla egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Vaj rätt storlek för att uppnå optimalt säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras het/torr och mörkt i originalförpackning vid +10 - +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ge den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på behållaren skyddsfunktionen blivit. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-2:2003 PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION

Level	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

PERFORMANCE	A-F
Min. 0; Max. 4	

EN 388:2016 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION LEVELS ARE MEASURED FROM AREAS OF GLOVE PALM.
EN 12477:2001+AL1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS
EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS
EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 10819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK
EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH TEST METODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH TEST METODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH TEST METODER

EN 388:2016 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION LEVELS ARE MEASURED FROM AREAS OF GLOVE PALM.
EN 12477:2001+AL1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS
EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS
EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 10819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK
EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH TEST METODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH TEST METODER
EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH TEST METODER

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package between +10° - +30°C. **SHelf LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUUREI VAARA KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
KUVAMERKKIEN SELITYS O = Alltaas suorituskyynti vähimmäistason tietty yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei ollut käsitteen rakenteen tai materiaalin suhteen soveltuksaan

EN 374-2:2003 KEMIAALILEITÄ JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET, OSA 2: PENETRAATION VASTUSTUSKYKYN MÄÄRITÄMINEN

Taso	1	2	3
AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004 SUOJAKÄSINEET, KUUMALÄMÄ JA LIEKULTA SUOJAAVAT

SUORITUSKYKY	A-F
Min. 0; Max. 4	

EN 388:2016 MEKAANISILLA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaus käsin käännettävissä olleissa kätösivustissa.
EN 12477:2001 SUOJAKÄSINEET HITSAAJILLE
EN 1149-2:1997 SUOJAVÄESTYKSIEN SUOJAKÄSINEET
EN ISO 10819:2013 MEKAANINEN VÄRÄHTELY JA JSKU
EN 407:2004 SUOJAKÄSINEET, KUUMALÄMÄ JA LIEKULTA SUOJAAVAT
EN 420:2003 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
EN 420:2003 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

EN 388:2016 MEKAANISILLA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaus käsin käännettävissä olleissa kätösivustissa.
EN 12477:2001 SUOJAKÄSINEET HITSAAJILLE
EN 1149-2:1997 SUOJAVÄESTYKSIEN SUOJAKÄSINEET
EN ISO 10819:2013 MEKAANINEN VÄRÄHTELY JA JSKU
EN 407:2004 SUOJAKÄSINEET, KUUMALÄMÄ JA LIEKULTA SUOJAAVAT
EN 420:2003 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
EN 420:2003 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:normin mukaisen suojan alla esitetyllä yksityiskohtaisella suorituskyyntiosalla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojan käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suorituskyyntiosat ilmaisevat usein käsinäiden suorituskyyntiä, eivätkä ne kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpaikalla johtuen muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsinäisiä liikkuvien osien tai suojaamattomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsinäisen suojaustason EN 407:2004-normin palamiskestävyystyypin mukaan 1 tai 2, käsinä ei saa päästä kosketuksiin avoillien kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006 jos käsinä kosketus erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskyyntiosan suojauksen vähenemisen vuoksi kokonaisuutena EN 511:2006:n käsinäisen valmistusmerkinnän on tehtävä maksimaalisen altistusriskin esilimittusanalyysi. EN 511:2003:n litte B, Taulukko B.1 sisältää erilaisia parametreja jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmenyt niiden parametrien välisen keskinäinen yhteys ja erityisesti, joka tarvitaan kylmältä suojautumiseksi. EN 342:2004 -litteren B taulukossa on esimerkkejä tällaisista tiedoista. Kun käsinäessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2003-normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta uloimman kerroksen suorituskyyntiosaa. EN 1247:2001-normissa ei ole tallähtäviä standardeja testausmenetelmää käsinäemateriaalien UV-säteilyn läpäisevyyden mittaamiseen, mutta hitaastiin suojauskäsinäiden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpäisyä. Kun käsinä on tarkoitettu kaanin hankaukseen, nämä käsinäet eivät suojaa sähkösäältä, joka on peräisin virallisen laitteiston tai työkohteena olevan jännitteisen laitteiston käsittelystä, ja sähköisen resistanssi on alennuttu, jos käsinäet ovat märät, liikkeet tai hiestä kosteat, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpaikalla, johtuen muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.

SOVITTAMINEN JA KOKO VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Käsinä voi olla mukavampi tehtäessä hiemomekaanisia asennustöitä. Käytä vain sopivissa olosuhteissa. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä eivätkä anna optimaalista suojasta. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytys alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C SÄILYYSAIKA: Kertakäyttöisille käsinäille 36 kuukautta valmistuspäivästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkauskaussa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut on hylättävä. **PUHDISTAMINEN:** Älä käytä käsinäiden puhdistamiseen kemikaaleja tai teräväräunaisia esineitä. Tuotteet joissa on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilyttävää suojaominaisuutta pesun jälkeen. **HÄVITTÄMINEN:** Poikaleten ympäristölänsäädösten määrysten mukaisesti. **ALLERGENIT:** Tämä tuote saattaa sisältää aineosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat yllerykkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

TEGERA® 848

Disposable glove, 0.12 mm, nitrile, accelerator-free, non powder, Cat. III, purple, extra long, latex-free, for precision work



EN 374-3 EN 374-2 EN 374-3



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, accelerator-free

SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11

AQL 1,5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwiinaarde (Gent) Belgium

ARTICLE 11 Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwiinaarde (Gent) Belgium

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003

K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6

12 PAIRS



CE 0493

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЫХ».



EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Lekand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under miniminivån för engelsk standard
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003 	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Nivå	1	2	3
	Handskarna har godkänts enligt kraven i EN 374-2 inklusive Annex Z (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004 	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRIKSER (VÄRME OCH/ELLER ELD)	SKYDDSNIVÅ A-F Min. 0; Max. 4
	A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Konvektivvärme D: Strålningens värme E: Små stänk av smält metall F: Stora mängder smält metall	

EN 388:2016 	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsnivåer gäller yttan av handskens handflata. A: Resistans i labborering, Min. 0; Max. 4 B: Resistans i labborering, Min. 0; Max. 5 C: Resistans i labborering, Min. 0; Max. 4 D: Resistans i labborering, Min. 0; Max. 4 E: Resistans i labborering, Min. 0; Max. 4 F: Protection contre les chocs, P = validé	EN 12477:2001 + A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYPA LÄGRE SMIDIGHET / FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET / FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) -Provningmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material. EN ISO 10819:2013 VIBRATION OCH STÖT Hand-armbråttor. Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan
	A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5 C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 3939), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass	Handskens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ex. fimmeringsarbeten.	

EN 511:2006 	SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA A: Konvektivkyla B: Kontaktkyla C: Vattengenomträngning	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER Test taktitser / fingerkänsla: Min. 1; Max. 5 EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER Test taktitser / fingerkänsla: Min. 1; Max. 5	EN 511:2006 PROTEKTIVE GLOVES AGAINST COLD A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Fail), 1 (Pass)
		LÄMPLIGA FÖR KONTAKT MED LIVSMEDEL Kontakta Ejendals för ytterligare information.		

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsvärdnad gäller för oavändig produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihakning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller delprov A (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskan består av flera lager material gäller skyddsvärdena i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B.1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialen hos eller det med högsta värdet. I EN 1247:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning där emot släpper svetshandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Sveshshandskar skyddar inte mot eventuella elektrisk chock p.g.a defekt utrustning eller annan strömförande risksituation.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktilla egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Vår rätt storlek för att uppnå optimalt säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras hett/torr och mörkt i originalförpackning vid +10 - +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas, ge den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vissa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på behållaren skyddsfunktionen blivit. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstå avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-2:2003 	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Level	1	2	3
	Gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex-A (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004 	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	PERFORMANCE A-F Min. 0; Max. 4
	A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal	

EN 388:2016 	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - Protection levels are measured from areas of glove palm. TYPA LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 12477:2001 + A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYPA LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrostatic resistance through a material (vertical resistance). EN ISO 10819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration. Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand
	A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5 C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 3939), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass	The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fire assembly work.	

EN 511:2006 	PROTEKTIVE GLOVES AGAINST COLD A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5 EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	PERFORMANCE Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Fail), 1 (Pass)
		SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD Contact Ejendals for more information.	

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 0 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves should not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package between +10° - +30°C. **SHELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUUREI VAARA KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
KUVAEMERKIJEN SELITYS 0 = Alltaas suorituskyynti vähimmäistason tietty yksittäisen vaaran osalta
X = Et testattu tai testimenetelmä ei ollut käsitteen rakenteen tai materiaalin testauskseen

EN 374-2:2003 	KEMIAALILEITTEJA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSIENIET, OSA 2: PENETRAATION VASTUSTUSKYKYN MÄÄRITÄMINEN	Taso	1	2	3
	Käsineistä otetaan näytteitä, jolle tehdään vuorotesti EN 374-2-standardin hyväksytyllä testausaivoa koskevan liitteen A (AQL - Acceptable Quality Level) mukaisesti.	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

EN 407:2004 	SUOJAUKÄSIENET, KUUMALTA JA LIEKULTA SUOJAAVAT	SUORITUSKYKY A-F Min. 0; Max. 4
	A: Syttymisen kestävyys B: Kosketuslämmön kestävyys C: Konvektionlämmön kestävyys D: Säteilylämmön kestävyys E: Suojaus pieniltä sululta metalliroiskeita F: Suojaus suurelta määrältä sulaa metallia	

EN 388:2016 	MEKAANISILTA VAARAILTA SUOJAAVAT KÄSIENIET - Suojatason mittaus käsin - kämmenosaan alueelta. A: Hankokestävyys, Min. 0; Max. 4 B: Villakokovävyys, Min. 0; Max. 5 C: Repäilykestävyys, Min. 0; Max. 4 D: Puhkaisukestävyys, Min. 0; Max. 4 E: Villakokovävyys (TDM, EN ISO 3939), Min. 0; Max. F F: Pölykestävyys, P=Hyväksytty	EN 12477:2001 + A1:2005 SUOJAUKÄSIENIET HITSAAJILLE EN 12477:2001 SUOJAUKÄSIENIET HITSAAJILLE TYYPPI A ALEMMAN TASON ISTUVUUS (KORKEAMPI MUU SUORITUSKYKY) TYYPPI B KORKEAMMAN TASON ISTUVUUS (ALEMPI MUU SUORITUSKYKY)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 SUOJAVAATEIUS - SÄHKÖÄSTÄITSET OMINAISUUDET - Osa 2: Testimenetelmä resistanssin mittaamiseen (materiaalin pysty suuntainen resistanssi) EN ISO 10819:2013 MEKAANINEN VÄRÄHTELY JA JSKU Tarinan mittaus ja arviointi käsieneen kämmenestä
	A: Hankokestävyys, Min. 0; Max. 4 B: Villakokovävyys, Min. 0; Max. 5 C: Repäilykestävyys, Min. 0; Max. 4 D: Puhkaisukestävyys, Min. 0; Max. 4 E: Villakokovävyys (TDM, EN ISO 3939), Min. 0; Max. F F: Pölykestävyys, P=Hyväksytty	Käsiene on lyhyempi kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöihin.	

EN 511:2006 	KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSIENIET A: Johtuva kylmyys B: Kosketuskylmyys C: Vedelläpöly	EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAUKÄSIENIET - ALIESET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tuntoherkkyyssorminmittaus: Min. 1; Max. 5 EN 420:2003 SUOJAUKÄSIENIET - ALIESET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tuntoherkkyyssorminmittaus: Min. 1; Max. 5	SUORITUSKYKY Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 (Läpisyty) (Läpisyty)
	OMINAISUUS A: Konvektivkylmyys B: Kosketuskylmyys C: Vedelläpöly		

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:normin mukaisen suojan alla esitetyllä yksityiskohtaisella suorituskyyntiasolla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojan käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suorituskyyntiasot ilmaisevat usein käsieneiden suorituskyyntiä, vaikka ne kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpaikalla johtuen muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsieneitä liikkuvien osien tai suojaamattomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsieneen suojaustaso on EN 407:2004-normin palamiskestävyystyyntiä mukainen mukaaan 1 tai 2, käsiene ei saa päästä kosketuksiin avotulen kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006 jos käsiene koostuu erillisistä osista, ja oley yhdistetty toisiansa kiinteästi, suorituskyyntiasot ja suojauksenvastusvoin koko kokoonpanon ominaisuus. EN 511: Soiden käsieneen valitsemiseksi on tehtävä maksimaalinen altistusriskien esilimitysanalyysi. EN 511:2006 Lite B, Taulukko B1 sisältää erilaisia parametreja jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmennyt näiden parametrien välisen keskinäinen yhteys ja erityisesti, joka tarvitaan kylmyltä suojatunneksi. EN 342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkiksi tällaisia tietoja. Kun käsieneessä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2003-normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta uloimman kerroksen suorituskyyntitasoa. EN 1247:2001-normissa ei ole tallähtäviä standardeja testausmenetelmä käsieneen materiaalien UV-säteilyn läpäisevyyden mittamiseen, mutta hitaajien suojauskäsieneiden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpääpää. Kun käsiene on tarkoitettu kaarihittaukseen, nämä käsieneet eivät suojaa säteilyä, joka on peräisin vallian laitteiston tai työn kohteesta olavan jännitteisen laitteiston käsittelystä, ja sähköisen resistanssin on alennuttu, jos käsieneet ovat märät, liikkeet tai hiestä kosteat, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpaikalla, johtuen muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.

SOVITTAMINEN JA KOKO VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Käsiene voi olla mukavampi tehtäessä hiemomekaanisissa asennustöissä. Käytä vain sopivaa kooksi tuotteita. Lian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikettä eivätkä anna optimaalista suojasta. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytys alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C **SÄILYVYSAIKA:** Kertakäyttöisille käsieneille 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkauksessa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Vuorinoutu on haitteetta. Käytä vain pesuohjeet. Älä käytä käsieneiden puhdistusmenetelmillä tai teräsvälineillä esineitä. Tuotteet joissa on pesuohjeet ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilytyksensä suojainnaisuuksista pesun jälkeen. **HÄVITTÄMINEN:** Puhdistuksen ympäristöolosuhteiden määrätysten mukaisesti. **ALLERGENIT:** Tämä tuote saattaa sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat ylleryhkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 848

Disposable glove, 0,12 mm, nitrile, accelerator-free, non powder, Cat. III, purple, extra long, latex-free, for precision work



EN 420-2003 EN 374-2 EN 374-3



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, accelerator-free
SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11

AQL 1.5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

ARTICLE 11 Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003
K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6

12 PAIRS



8 MEDIUM

CE 0493

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNIFORM MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ Т.П. 01.019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВ ИМАВИВАЮЩАЯ ЗАЛУЧЬ».



EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under miniminivån för engelsk standard
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte är lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Nivå	1	2	3
	Handskarna har godkänts enligt kraven i EN 374-2 inklusive Annex Z (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	< 4.0	< 1.5	< 0.65

EN 407:2004	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEK (VÄRME OCH/ELLER ELD)	SKYDDSNIVÅ
A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Konvektivvärme D: Strålningsvärme E: Små stänk av smält metall F: Stora mängder smält metall		A-F Min. 0; Max. 4

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEK	EN 12477:2001 + A1:2005	SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 16350:2014	SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 C: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 F: Protection contre les chocs, P = validé	Skyddshandskr gyller värn av handskens handflate. Resistans i abrasjon, Min. 0; Max. 4 Resistans i år, Min. 0; Max. 4 Resistans i blån, Min. 0; Max. 4 Resistans i år, Min. 0; Max. 4 F: Protection contre les chocs, P = validé	A: Resistans i abrasjon, Min. 0; Max. 5 B: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 D: Pålåkningsresistans, Min. 0; Max. 4 E: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 F: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 G: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 H: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 I: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 J: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4	TYPA LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYPB HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5 C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 9399), Min. 0; Max. 4 F: Impact Protection, P=Pass	VERTIKAL RESISTANS - Provningsmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material. EN ISO 10819:2013 VIBRATION OCH STÖT Hand-armbråttor. Metod att mäta och bedöma vibrations-överföring hos handskar till handflatan

EN 511:2006	SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA	EN 420:2003	SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER	EN 12477:2001	SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE
A: Konvektivkylning B: Kontaktkylning C: Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ Min. 0; Max. 4 0 (Underkänd) 1 (Godkänd)	Test taktid/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5	Test taktid/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5	A: Resistans i abrasjon, Min. 0; Max. 5 B: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 D: Pålåkningsresistans, Min. 0; Max. 4 E: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 F: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 G: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 H: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 I: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 J: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4	TYPA LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYPB HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EEC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iakttagas vid riskfyllda situationer. Skyddshandarna gäller för oavänd produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rötliga maskindelar p.g.a risk för inhakning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller delprov A (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskan består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B.1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialen hop eller det med högsta värdet. I EN 12477:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning där emot släpper svetshandskarna inte igemom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Svetshandskars skyddar inte mot eventuella elektrisk chock p.g.a defekt utrustning eller annan strömöverföringsrisk situation.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktilla egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Vår rätt storlek för att uppnå optimalt säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras hett torrt och mörkt i originalförpackning vid +10 - +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskr 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Handskr märkt med tvättymbol, har genom standardiserad provning, visat på behållaren skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-2:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Level	1	2	3
	Gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex A (AQL - Acceptable Quality Level).	AQL	< 4.0	< 1.5	< 0.65

EN 407:2004	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	PERFORMANCE
A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal		A-F Min. 0; Max. 4

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS OF GLOVE PALM	EN 12477:2001 + A1:2005	PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 16350:2014	PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 C: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 F: Impact Protection, P=Pass	LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5 C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 9399), Min. 0; Max. 4 F: Impact Protection, P=Pass	EN 12477:2001 + A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYPA LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYPB HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance). EN ISO 10819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration. Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand	A: Hårkänslighet, Min. 0; Max. 4 B: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 D: Pålåkningsresistans, Min. 0; Max. 4 E: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 F: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 G: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 H: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 I: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 J: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EEC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 0 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B.1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves should not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. Only wear the products in its suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package between +10° - +30°C. **SHelf LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
KUVAEMERKIJEN SELITYS 0 = Allueta suorituskyvyn vähimmäistason tietty yksittäisen vaaran osalta
X = Et testattu tai testimenetelmä ei sovellu käsineen rakenteen tai materiaalin suhteen

EN 374-2:2003	KEMIAALILEITÄ JA MIKRO-ORGANISMILEITÄ SUOJAAVAT KÄSIINEET, OSA 2: PENETRAATION VASTUSTUSKYVYN MÄÄRITÄMINEN	Taso	1	2	3
	Käsineistä otetaan näytteitä, jolla tehdään vuototestejä EN 374-2-standardin mukaisesti ja testausosa koskevan liitteen A (AQL - Acceptable Quality Level) mukaisesti.	AQL	< 4.0	< 1.5	< 0.65

EN 407:2004	SUOJAKÄSIINEET, KUUMALÄMÄ JA KUIVA LÄMÄ SUOJAAVAT	SUORITUSKYKY
A: Syttymisen kestävyys B: Kosketuslämmön kestävyys C: Konvektionlämmön kestävyys D: Säteilylämmön kestävyys E: Suojaus pieniltä sulista metalliosista F: Suojaus suureista määriltä sulaa metallia		A-F Min. 0; Max. 4

EN 388:2016	MEKAANILAISET SUOJAAVAT KÄSIINEET - Suojatustasot mittausalueen käsinneen käsinneosan alueella.	EN 12477:2001 + A1:2005	SUOJAKÄSIINEET HITSAAJILLE	EN 16350:2014	PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
A: Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4 B: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 C: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 F: Impact Protection, P=Pass	LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	A: Resistans i abrasjon, Min. 0; Max. 5 B: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 D: Pålåkningsresistans, Min. 0; Max. 4 E: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 F: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 G: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 H: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 I: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 J: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4	TYYPPI A ALEMMAN TASON ISTUVUUS (KORKEAMPI MUU SUORITUSKYKY) TYYPPI B KORKEAMMAN TASON ISTUVUUS (ALEMPI MUU SUORITUSKYKY)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 SUOJAVAATUUS - SÄHKÖSTAATISSET OMINAISUUDET - Osa 2: Testimenetelmä resistanssin mittaamiseen (materiaalin pysty suuntainen testi) EN ISO 10819:2013 MEKAANINEN VÄRÄHTELY JA JSKU Tärinä mittausta ja arviointi käsiinene käsinneestä Käsine on lyhyempi kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöihin. HYVÄKYYTTY ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYN Pyykki lisätietoja Ejendalsilta.	A: Hårkänslighet, Min. 0; Max. 4 B: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 D: Pålåkningsresistans, Min. 0; Max. 4 E: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 F: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 G: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 H: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 I: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4 J: Villkorsresistans, Min. 0; Max. 4

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EEC:n mukaisen suojan alla esitetyllä yksityiskohtaisella suorituskyvöllä. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojan käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suorituskykytaso ilmaisevat uusin käsiinene suorituskyvyä, eivätkä ne kuvasta suojuksen todellista laadun heikkenemistä josta. Älä käytä näitä käsineitä liikkuvien osien tai suojaamattomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiinene suojausto EN 407:2004-normin palamiskestävyystyypin mukaan 1 tai 2, käsine ei saa päästä kosketuksiin avoilem kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006 jos käsiinene koostuu erillisistä osista, ja oley yhdistetty toisinsa kinnitetty, suorituskykytaso ei suojaa kuvastavain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511:501 Näiden käsiinene valmistamisessa on tehtävä maksimaalinen alluettumistarkistus esim. tuotteen analyysillä. EN 511:2006 Lite B, Taulukko B.1 sisältää erilaisia parametreja jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmennyt normin parametrien välinen keskinäinen yhteys ja erityisesti, joka tarvitaan kylmältä suojautumiseksi. EN 342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkkejä tällaisista tiedoista. Kun käsiineneä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2003-normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta uloimman kerroksen suorituskykyä. EN 12477:2001-normissa ei ole tällä hetkellä standardoitu testausmenetelmä käsiinene tarveilään UV-säteilyn läpäisevyyden mittaamiseen, mutta hitaastiin suojakäsineiden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpäisyä. Kun käsiinene on tarkoitettu kaariinbaukseen, nämä käsineet eivät suojaa sähkösäteilystä, joka on peräisin vällisen laitteiston tai yriin kohteena olevan jännitteisen laitteiston käsittelystä, ja sähköisen resistanssin on alennuttu, jos käsineet ovat märät, liikkeet tai hiestä koostet, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojuksen todellista kestoakaa työpaikalla, joihuun muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten esim. käsiinene lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.

SOVITTIMINEN JA KOKO VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavuuden, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Käsine voi olla mukavampi tehtäessä hiennomerkkisiä asennustöitä. Käytä vain sopivissa olosuhteissa. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä eivätkä anna optimaalista suojasta. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytys alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C SÄILYYSVAIKA: Kertakäyttöisille käsiineneille 36 kuukaudesta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkausissa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut tuote on hylättävä. **PUHDISTAMINEN:** Älä käytä käsiinene puhdistamiseen kemikaaleja tai terävärenuusia esineitä. Tuotteet joissa on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilytys suojainnaisuuksista pesun jälkeen. **HÄVITÄMINEN:** Paikallisten ympäristöalan sääntöjen määräysten mukaisesti. **ALLERGENIT:** Tämä tuote saattaa sisältää aineosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat ylleryhkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

Læs instructions grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.
FORKLARING TIL PIKTogramMER = Under minimumsytelsesniveau for den pågældende individuelle fare X = ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til håndskede design eller materiale

EN 374-2:2003 BESKYTTELSESHANSKER MOD KEMIKALER OG MIKROORGANISMER – DEL 2: BESTEMTE GÆDDELSE- OG MOSTAND MOD GENNEMTRETNING	Niveau	1	2	3
Håndskerne er prøvet for lækage i henhold til EN 374-2 inklusive appendix A (AQL=acceptabel kvalitets niveau).	AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004 BESKYTTELSESHANSKER MOD TERMISKE RISIKO (VARME OG/ELLER ILD)		YDELSSE
A: Brændbarhed B: Kontaktvarme C: Konvektivvarme	D: Strålevarme E: Småstærkt smeltet metal F: Stort stærkt smeltet metal	A-F Min. 0, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANSKER MOD MEKANISKE RISIKO – Gennemsigtigvisninger udføres efter følgende metode:	EN 12477:2001+A1:2005 BESKYTTELSESHANSKER TIL SVÆRERE	EN 16350:2014 PROTEKTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES
EN 12477:2001 BESKYTTELSESHANSKER TIL SVÆRERE	EN 1149:2197 BESKYTTELSES BÆLLENING – ANTISTATISKE EGENSKABER – DEL 2: Test metode for bællemåling af elektrisk modstand igennem materiale (vertikal vinkel af vibrationsoverflader)	EN 1149:2197 BESKYTTELSES BÆLLENING – ANTISTATISKE EGENSKABER – DEL 2: Test metode for bællemåling af elektrisk modstand igennem materiale (vertikal vinkel af vibrationsoverflader)
EN 12477:2001 BESKYTTELSESHANSKER TIL SVÆRERE	TYPE B HØJERE FINGERSPIDSFØRMESELSE (MED HØJERE ANDEN YDEVEJNE)	EN 15010:2013 MEKANISK VIBRATION OG STØD
EN 12477:2001 BESKYTTELSESHANSKER TIL SVÆRERE	TYPE B HØJERE FINGERSPIDSFØRMESELSE (MED HØJERE ANDEN YDEVEJNE)	Håndarbejde med håndværktøjer og stød

EN 511:2006 BESKYTTELSESHANSKER MOD KULDE	EN 420:2003+A1:2009 BESKYTTELSESHANSKER – GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER	EN 420:2003 BESKYTTELSESHANSKER – GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER
A: Konvektivkøling B: Kontaktkøling C: Vævsopvarmning	F: Fingerstørrelsesmåling	F: Fingerstørrelsesmåling

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specielt efter IPE 89/686/EC, med de detaljerede retningslinjer og sikkerhedsanvisninger, der er offentliggjort i de relevante tekniske og der skal udvælges forsigtigt ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspjælr ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Håndskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med beskyttede dele. Hvis håndskerne har ydeevnesvækkelse eller 21 brændbarhed (EN 407:2004), må håndskerne ikke komme i kontakt med åben ild (EN 407:2004 og EN 511:2006) hvis håndskenderne separere dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelse niveauet kun anvendes til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksposeringstid ved valg af ydeevne for håndskede. EN 511:2006 Tabel B, Tabel B viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis håndskender består af flere dele, gælder beskyttelsesytelsen (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er sammen. For håndskender med to eller flere lag af spjælr den samlede klassificering (EN 388:2003) ikke nødvendigvis gælder det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2001 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtigvisninger af UV-stråling i materialer til håndskender, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelseshåndsker til svære tilfælde normalt ikke gennemgennemtrængning af UV-stråling. Svækkelse af beskyttelse mod elektriske stød, forudsagt af defekt udført svejdsarbejde eller der snævrere, våde eller gennemblødt af svædd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forklaring. Brug kun produktet i den rigtige størrelse og for det område, det er beregnet til. Sørg for, at beskyttelsesudrustningen og bevægelses og ild ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARENING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mærket i den oprindelige emballage og mellem +10 °C – +30 °C. **HYGIENE/DIRT:** For engangshandsker 36 minutter fra fremstillingsdato. Fremstillingsdatoen står på emballagen. **INSPEKTION FOR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGØRING:** Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Håndskerne må kun vaskes med vand og sæbe på en godkendt standardeffekt. Test trykluft kontinuerlig ydeevne efter vask. **BORSKARFÆLLE:** i henhold til den danske lovgivning. **ALLERGENI:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergiske reaktioner. Hvis anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendoms tilsvilftstafide.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPLICATION DES PIKTogramMES = Sous le niveau minimum de performance individuelle, X = non testé ou méthode d'essai non adaptée au type de produit/matériau.

EN 374-2:2003 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES – PARTIE 2: DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION	Niveau	1	2	3
Les gants sont échantillonnés et testés pour les fuites conformes à l'annexe A, EN 374-2, y compris l'annexe B (AQL=Niveau de Qualité Acceptable)	AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)		PERFORMANCE
A: Comportement à la flamme B: Chaleur de contact C: Chaleur de convection	D: Chaleur rayonnante E: Petites projections de métal en fusion F: Grandes quantités de métal en fusion	A-F Min. 0, Maks. 4

EN 388:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES – L'essai de protection est mesuré à l'aide d'un paillon d'eau.	EN 12477:2001+A1:2005 GANTS DE PROTECTION POUVRANTSOUDEURS	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES
EN 12477:2001 GANTS DE PROTECTION POUVRANTSOUDEURS	TYPE A DÉTERMINÉE MOINDRE (AVEC AUTRE PERFORMANCE SUPÉRIEURE)	EN 1149:2197 MÉTHODES D'ESSAI pour le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau (résistance thermique)
EN 12477:2001 GANTS DE PROTECTION POUVRANTSOUDEURS	TYPE B DÉTERMINÉE SUPÉRIEURE (AVEC AUTRE PERFORMANCE INFÉRIEURE)	EN 15010:2013 MÉCANISME VIBRATION
EN 12477:2001 GANTS DE PROTECTION POUVRANTSOUDEURS	TYPE B DÉTERMINÉE SUPÉRIEURE (AVEC AUTRE PERFORMANCE INFÉRIEURE)	Vibration à la main. Mesure et évaluation de la transmission des vibrations des gants à la main et à la peau.

EN 511:2006 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID	EN 420:2003+A1:2009 GANTS GÉNÉRALISÉS ET MÉTHODES D'ESSAI	EN 420:2003 GANTS GÉNÉRALISÉS ET MÉTHODES D'ESSAI
A: Froid de convection B: Froid de contact C: Infiltration de l'eau	F: Test de détectivité Min. 1, Maks. 5	F: Test de détectivité Min. 1, Maks. 5

CHARACTÉRISTIQUES: A: Froid de convection B: Froid de contact C: Infiltration de l'eau D: Froid de convection E: Froid de contact F: Infiltration de l'eau G: Résistance (à l'échelle) H: Résistance (à l'échelle) I: Résistance (à l'échelle) J: Résistance (à l'échelle) K: Résistance (à l'échelle) L: Résistance (à l'échelle) M: Résistance (à l'échelle) N: Résistance (à l'échelle) O: Résistance (à l'échelle) P: Résistance (à l'échelle) Q: Résistance (à l'échelle) R: Résistance (à l'échelle) S: Résistance (à l'échelle) T: Résistance (à l'échelle) U: Résistance (à l'échelle) V: Résistance (à l'échelle) W: Résistance (à l'échelle) X: Résistance (à l'échelle) Y: Résistance (à l'échelle) Z: Résistance (à l'échelle) AA: Résistance (à l'échelle) AB: Résistance (à l'échelle) AC: Résistance (à l'échelle) AD: Résistance (à l'échelle) AE: Résistance (à l'échelle) AF: Résistance (à l'échelle) AG: Résistance (à l'échelle) AH: Résistance (à l'échelle) AI: Résistance (à l'échelle) AJ: Résistance (à l'échelle) AK: Résistance (à l'échelle) AL: Résistance (à l'échelle) AM: Résistance (à l'échelle) AN: Résistance (à l'échelle) AO: Résistance (à l'échelle) AP: Résistance (à l'échelle) AQ: Résistance (à l'échelle) AR: Résistance (à l'échelle) AS: Résistance (à l'échelle) AT: Résistance (à l'échelle) AU: Résistance (à l'échelle) AV: Résistance (à l'échelle) AW: Résistance (à l'échelle) AX: Résistance (à l'échelle) AY: Résistance (à l'échelle) AZ: Résistance (à l'échelle) BA: Résistance (à l'échelle) BB: Résistance (à l'échelle) BC: Résistance (à l'échelle) BD: Résistance (à l'échelle) BE: Résistance (à l'échelle) BF: Résistance (à l'échelle) BG: Résistance (à l'échelle) BH: Résistance (à l'échelle) BI: Résistance (à l'échelle) BJ: Résistance (à l'échelle) BK: Résistance (à l'échelle) BL: Résistance (à l'échelle) BM: Résistance (à l'échelle) BN: Résistance (à l'échelle) BO: Résistance (à l'échelle) BP: Résistance (à l'échelle) BQ: Résistance (à l'échelle) BR: Résistance (à l'échelle) BS: Résistance (à l'échelle) BT: Résistance (à l'échelle) BU: Résistance (à l'échelle) BV: Résistance (à l'échelle) BW: Résistance (à l'échelle) BX: Résistance (à l'échelle) BY: Résistance (à l'échelle) BZ: Résistance (à l'échelle) CA: Résistance (à l'échelle) CB: Résistance (à l'échelle) CC: Résistance (à l'échelle) CD: Résistance (à l'échelle) CE: Résistance (à l'échelle) CF: Résistance (à l'échelle) CG: Résistance (à l'échelle) CH: Résistance (à l'échelle) CI: Résistance (à l'échelle) CJ: Résistance (à l'échelle) CK: Résistance (à l'échelle) CL: Résistance (à l'échelle) CM: Résistance (à l'échelle) CN: Résistance (à l'échelle) CO: Résistance (à l'échelle) CP: Résistance (à l'échelle) CQ: Résistance (à l'échelle) CR: Résistance (à l'échelle) CS: Résistance (à l'échelle) CT: Résistance (à l'échelle) CU: Résistance (à l'échelle) CV: Résistance (à l'échelle) CW: Résistance (à l'échelle) CX: Résistance (à l'échelle) CY: Résistance (à l'échelle) CZ: Résistance (à l'échelle) DA: Résistance (à l'échelle) DB: Résistance (à l'échelle) DC: Résistance (à l'échelle) DD: Résistance (à l'échelle) DE: Résistance (à l'échelle) DF: Résistance (à l'échelle) DG: Résistance (à l'échelle) DH: Résistance (à l'échelle) DI: Résistance (à l'échelle) DJ: Résistance (à l'échelle) DK: Résistance (à l'échelle) DL: Résistance (à l'échelle) DM: Résistance (à l'échelle) DN: Résistance (à l'échelle) DO: Résistance (à l'échelle) DP: Résistance (à l'échelle) DQ: Résistance (à l'échelle) DR: Résistance (à l'échelle) DS: Résistance (à l'échelle) DT: Résistance (à l'échelle) DU: Résistance (à l'échelle) DV: Résistance (à l'échelle) DW: Résistance (à l'échelle) DX: Résistance (à l'échelle) DY: Résistance (à l'échelle) DZ: Résistance (à l'échelle) EA: Résistance (à l'échelle) EB: Résistance (à l'échelle) EC: Résistance (à l'échelle) ED: Résistance (à l'échelle) EE: Résistance (à l'échelle) EF: Résistance (à l'échelle) EG: Résistance (à l'échelle) EH: Résistance (à l'échelle) EI: Résistance (à l'échelle) EJ: Résistance (à l'échelle) EK: Résistance (à l'échelle) EL: Résistance (à l'échelle) EM: Résistance (à l'échelle) EN: Résistance (à l'échelle) EO: Résistance (à l'échelle) EP: Résistance (à l'échelle) EQ: Résistance (à l'échelle) ER: Résistance (à l'échelle) ES: Résistance (à l'échelle) ET: Résistance (à l'échelle) EU: Résistance (à l'échelle) EV: Résistance (à l'échelle) EW: Résistance (à l'échelle) EX: Résistance (à l'échelle) EY: Résistance (à l'échelle) EZ: Résistance (à l'échelle) FA: Résistance (à l'échelle) FB: Résistance (à l'échelle) FC: Résistance (à l'échelle) FD: Résistance (à l'échelle) FE: Résistance (à l'échelle) FF: Résistance (à l'échelle) FG: Résistance (à l'échelle) FH: Résistance (à l'échelle) FI: Résistance (à l'échelle) FJ: Résistance (à l'échelle) FK: Résistance (à l'échelle) FL: Résistance (à l'échelle) FM: Résistance (à l'échelle) FN: Résistance (à l'échelle) FO: Résistance (à l'échelle) FP: Résistance (à l'échelle) FQ: Résistance (à l'échelle) FR: Résistance (à l'échelle) FS: Résistance (à l'échelle) FT: Résistance (à l'échelle) FU: Résistance (à l'échelle) FV: Résistance (à l'échelle) FW: Résistance (à l'échelle) FX: Résistance (à l'échelle) FY: Résistance (à l'échelle) FZ: Résistance (à l'échelle) GA: Résistance (à l'échelle) GB: Résistance (à l'échelle) GC: Résistance (à l'échelle) GD: Résistance (à l'échelle) GE: Résistance (à l'échelle) GF: Résistance (à l'échelle) GG: Résistance (à l'échelle) GH: Résistance (à l'échelle) GI: Résistance (à l'échelle) GJ: Résistance (à l'échelle) GK: Résistance (à l'échelle) GL: Résistance (à l'échelle) GM: Résistance (à l'échelle) GN: Résistance (à l'échelle) GO: Résistance (à l'échelle) GP: Résistance (à l'échelle) GQ: Résistance (à l'échelle) GR: Résistance (à l'échelle) GS: Résistance (à l'échelle) GT: Résistance (à l'échelle) GU: Résistance (à l'échelle) GV: Résistance (à l'échelle) GW: Résistance (à l'échelle) GX: Résistance (à l'échelle) GY: Résistance (à l'échelle) GZ: Résistance (à l'échelle) HA: Résistance (à l'échelle) HB: Résistance (à l'échelle) HC: Résistance (à l'échelle) HD: Résistance (à l'échelle) HE: Résistance (à l'échelle) HF: Résistance (à l'échelle) HG: Résistance (à l'échelle) HH: Résistance (à l'échelle) HI: Résistance (à l'échelle) HJ: Résistance (à l'échelle) HK: Résistance (à l'échelle) HL: Résistance (à l'échelle) HM: Résistance (à l'échelle) HN: Résistance (à l'échelle) HO: Résistance (à l'échelle) HP: Résistance (à l'échelle) HQ: Résistance (à l'échelle) HR: Résistance (à l'échelle) HS: Résistance (à l'échelle) HT: Résistance (à l'échelle) HU: Résistance (à l'échelle) HV: Résistance (à l'échelle) HW: Résistance (à l'échelle) HX: Résistance (à l'échelle) HY: Résistance (à l'échelle) HZ: Résistance (à l'échelle) IA: Résistance (à l'échelle) IB: Résistance (à l'échelle) IC: Résistance (à l'échelle) ID: Résistance (à l'échelle) IE: Résistance (à l'échelle) IF: Résistance (à l'échelle) IG: Résistance (à l'échelle) IH: Résistance (à l'échelle) II: Résistance (à l'échelle) IJ: Résistance (à l'échelle) IK: Résistance (à l'échelle) IL: Résistance (à l'échelle) IM: Résistance (à l'échelle) IN: Résistance (à l'échelle) IO: Résistance (à l'échelle) IP: Résistance (à l'échelle) IQ: Résistance (à l'échelle) IR: Résistance (à l'échelle) IS: Résistance (à l'échelle) IT: Résistance (à l'échelle) IU: Résistance (à l'échelle) IV: Résistance (à l'échelle) IW: Résistance (à l'échelle) IX: Résistance (à l'échelle) IY: Résistance (à l'échelle) IZ: Résistance (à l'échelle) JA: Résistance (à l'échelle) JB: Résistance (à l'échelle) JC: Résistance (à l'échelle) JD: Résistance (à l'échelle) JE: Résistance (à l'échelle) JF: Résistance (à l'échelle) JG: Résistance (à l'échelle) JH: Résistance (à l'échelle) JI: Résistance (à l'échelle) JJ: Résistance (à l'échelle) JK: Résistance (à l'échelle) JL: Résistance (à l'échelle) JM: Résistance (à l'échelle) JN: Résistance (à l'échelle) JO: Résistance (à l'échelle) JP: Résistance (à l'échelle) JQ: Résistance (à l'échelle) JR: Résistance (à l'échelle) JS: Résistance (à l'échelle) JT: Résistance (à l'échelle) JU: Résistance (à l'échelle) JV: Résistance (à l'échelle) JW: Résistance (à l'échelle) JX: Résistance (à l'échelle) JY: Résistance (à l'échelle) JZ: Résistance (à l'échelle) KA: Résistance (à l'échelle) KB: Résistance (à l'échelle) KC: Résistance (à l'échelle) KD: Résistance (à l'échelle) KE: Résistance (à l'échelle) KF: Résistance (à l'échelle) KG: Résistance (à l'échelle) KH: Résistance (à l'échelle) KI: Résistance (à l'échelle) KJ: Résistance (à l'échelle) KK: Résistance (à l'échelle) KL: Résistance (à l'échelle) KM: Résistance (à l'échelle) KN: Résistance (à l'échelle) KO: Résistance (à l'échelle) KP: Résistance (à l'échelle) KQ: Résistance (à l'échelle) KR: Résistance (à l'échelle) KS: Résistance (à l'échelle) KT: Résistance (à l'échelle) KU: Résistance (à l'échelle) KV: Résistance (à l'échelle) KW: Résistance (à l'échelle) KX: Résistance (à l'échelle) KY: Résistance (à l'échelle) KZ: Résistance (à l'échelle) LA: Résistance (à l'échelle) LB: Résistance (à l'échelle) LC: Résistance (à l'échelle) LD: Résistance (à l'échelle) LE: Résistance (à l'échelle) LF: Résistance (à l'échelle) LG: Résistance (à l'échelle) LH: Résistance (à l'échelle) LI: Résistance (à l'échelle) LJ: Résistance (à l'échelle) LK: Résistance (à l'échelle) LL: Résistance (à l'échelle) LM: Résistance (à l'échelle) LN: Résistance (à l'échelle) LO: Résistance (à l'échelle) LP: Résistance (à l'échelle) LQ: Résistance (à l'échelle) LR: Résistance (à l'échelle) LS: Résistance (à l'échelle) LT: Résistance (à l'échelle) LU: Résistance (à l'échelle) LV: Résistance (à l'échelle) LW: Résistance (à l'échelle) LX: Résistance (à l'échelle) LY: Résistance (à l'échelle) LZ: Résistance (à l'échelle) MA: Résistance (à l'échelle) MB: Résistance (à l'échelle) MC: Résistance (à l'échelle) MD: Résistance (à l'échelle) ME: Résistance (à l'échelle) MF: Résistance (à l'échelle) MG: Résistance (à l'échelle) MH: Résistance (à l'échelle) MI: Résistance (à l'échelle) MJ: Résistance (à l'échelle) MK: Résistance (à l'échelle) ML: Résistance (à l'échelle) MN: Résistance (à l'échelle) MO: Résistance (à l'échelle) MP: Résistance (à l'échelle) MQ: Résistance (à l'échelle) MR: Résistance (à l'échelle) MS: Résistance (à l'échelle) MT: Résistance (à l'échelle) MU: Résistance (à l'échelle) MV: Résistance (à l'échelle) MW: Résistance (à l'échelle) MX: Résistance (à l'échelle) MY: Résistance (à l'échelle) MZ: Résistance (à l'échelle) NA: Résistance (à l'échelle) NB: Résistance (à l'échelle) NC: Résistance (à l'échelle) ND: Résistance (à l'échelle) NE: Résistance (à l'échelle) NF: Résistance (à l'échelle) NG: Résistance (à l'échelle) NH: Résistance (à l'échelle) NI: Résistance (à l'échelle) NJ: Résistance (à l'échelle) NK: Résistance (à l'échelle) NL: Résistance (à l'échelle) NM: Résistance (à l'échelle) NO: Résistance (à l'échelle) NP: Résistance (à l'échelle) NQ: Résistance (à l'échelle) NR: Résistance (à l'échelle) NS: Résistance (à l'échelle) NT: Résistance (à l'échelle) NU: Résistance (à l'échelle) NV: Résistance (à l'échelle) NW: Résistance (à l'échelle) NX: Résistance (à l'échelle) NY: Résistance (à l'échelle) NZ: Résistance (à l'échelle) OA: Résistance (à l'échelle) OB: Résistance (à l'échelle) OC: Résistance (à l'échelle) OD: Résistance (à l'échelle) OE: Résistance (à l'échelle) OF: Résistance (à l'échelle) OG: Résistance (à l'échelle) OH: Résistance (à l'échelle) OI: Résistance (à l'échelle) OJ: Résistance (à l'échelle) OK: Résistance (à l'échelle) OL: Résistance (à l'échelle) OM: Résistance (à l'échelle) ON: Résistance (à l'échelle) OO: Résistance (à l'échelle) OP: Résistance (à l'échelle) OQ: Résistance (à l'échelle) OR: Résistance (à l'échelle) OS: Résistance (à l'échelle) OT: Résistance (à l'échelle) OU: Résistance (à l'échelle) OV: Résistance (à l'échelle) OW: Résistance (à l'échelle) OX: Résistance (à l'échelle) OY: Résistance (à l'échelle) OZ: Résistance (à l'échelle) PA: Résistance (à l'échelle) PB: Résistance (à l'échelle) PC: Résistance (à l'échelle) PD: Résistance (à l'échelle) PE: Résistance (à l'échelle) PF: Résistance (à l'échelle) PG: Résistance (à l'échelle) PH: Résistance (à l'échelle) PI: Résistance (à l'échelle) PJ: Résistance (à l'échelle) PK: Résistance (à l'échelle) PL: Résistance (à l'échelle) PM: Résistance (à l'échelle) PN: Résistance (à l'échelle) PO: Résistance (à l'échelle) PP: Résistance (à l'échelle) PQ: Résistance (à l'échelle) PR: Résistance (à l'échelle) PS: Résistance (à l'échelle) PT: Résistance (à l'échelle) PU: Résistance (à l'échelle) PV: Résistance (à l'échelle) PW: Résistance (à l'échelle) PX: Résistance (à l'échelle) PY: Résistance (à l'échelle) PZ: Résistance (à l'échelle) QA: Résistance (à l'échelle) QB: Résistance (à l'échelle) QC: Résistance (à l'échelle) QD: Résistance (à l'échelle) QE: Résistance (à l'échelle) QF: Résistance (à l'échelle) QG: Résistance (à l'échelle) QH: Résistance (à l'échelle) QI: Résistance (à l'échelle) QJ: Résistance (à l'échelle) QK: Résistance (à l'échelle) QL: Résistance (à l'échelle) QM: Résistance (à l'échelle) QN: Résistance (à l'échelle) QO: Résistance (à l'échelle) QP: Résistance (à l'échelle) QQ: Résistance (à l'échelle) QR: Résistance (à l'échelle) QS: Résistance (à l'échelle) QT: Résistance (à l'échelle) QU: Résistance (à l'échelle) QV: Résistance (à l'échelle) QW: Résistance (à l'échelle) QX: Résistance (à l'échelle) QY: Résistance (à l'échelle) QZ: Résistance (à l'échelle) RA: Résistance (à l'échelle) RB: Résistance (à l'échelle) RC: Résistance (à l'échelle) RD: Résistance (à l'échelle) RE: Résistance (à l'échelle) RF: Résistance (à l'échelle) RG: Résistance (à l'échelle) RH: Résistance (à l'échelle) RI: Résistance (à l'échelle) RJ: Résistance (à l'échelle) RK: Résistance (à l'échelle) RL: Résistance (à l'échelle) RM: Résistance (à l'échelle) RN: Résistance (à l'échelle) RO: Résistance (à l'échelle) RP: Résistance (à l'échelle) RQ: Résistance (à l'échelle) RR: Résistance (à l'échelle) RS: Résistance (à l'échelle) RT: Résistance (à l'échelle) RU: Résistance (à l'échelle) RV: Résistance (à l'échelle) RW: Résistance (à l'échelle) RX: Résistance (à l'échelle) RY: Résistance (à l'échelle) RZ: Résistance (à l'échelle) SA: Résistance (à l'échelle) SB: Résistance (à l'échelle) SC: Résistance (à l'échelle) SD: Résistance (à l'échelle) SE: Résistance (à l'échelle) SF: Résistance (à l'échelle) SG: Résistance (à l'échelle) SH: Résistance (à l'échelle) SI: Résistance (à l'échelle) SJ: Résistance (à l'échelle) SK: Résistance (à l'échelle) SL: Résistance (à l'échelle) SM: Résistance (à l'échelle) SN: Résistance (à l'échelle) SO: Résistance (à l'échelle) SP: Résistance (à l'échelle) SQ: Résistance (à l'échelle) SR: Résistance (à l'échelle) SS: Résistance (à l'échelle) ST: Résistance (à l'échelle) SU: Résistance (à l'échelle) SV: Résistance (à l'échelle) SW: Résistance (à l'échelle) SX: Résistance (à l'échelle) SY: Résistance (à l'échelle) SZ: Résistance (à l'échelle) TA: Résistance (à l'échelle) TB: Résistance (à l'échelle) TC: Résistance (à l'échelle) TD: Résistance (à l'échelle) TE: Résistance (à l'échelle) TF: Résistance (à l'échelle) TG: Résistance (à l'échelle) TH: Résistance (à l'échelle) TI: Résistance (à l'échelle) TJ: Résistance (à l'échelle) TK: Résistance (à l'échelle) TL: Résistance (à l'échelle) TM: Résistance (à l'échelle) TN: Résistance (à l'échelle) TO: Résistance (à l'échelle) TP: Résistance (à l'échelle) TQ: Résistance (à l'échelle) TR: Résistance (à l'échelle) TS: Résistance (à l'échelle) TU: Résistance (à l'échelle) TV: Résistance (à l'échelle) TW: Résistance (à l'échelle) TX: Résistance (à l'échelle) TY: Résistance (à l'échelle) TZ: Résistance (à l'échelle) UA: Résistance (à l'échelle) UB: Résistance (à l'échelle) UC: Résistance (à l'échelle) UD: Résistance (à l'échelle) UE: Résistance (à l'échelle) UF: Résistance (à l'échelle) UG: Résistance (à l'échelle) UH: Résistance (à l'échelle) UI: Résistance (à l'échelle) UJ: Résistance (à l'échelle) UK: Résistance (à l'échelle) UL: Résistance (à l'échelle) UM: Résistance (à l'échelle) UN: Résistance (à l'échelle) UO: Résistance (à l'échelle) UP: Résistance (à l'échelle) UQ: Résistance (à l'échelle) UR: Résistance (à l'échelle) US: Résistance (à l'échelle) UT: Résistance (à l'échelle) UU: Résistance (à l'échelle) UV: Résistance (à l'échelle) UW: Résistance (à l'échelle) UX: Résistance (à l'échelle) UY: Résistance (à l'échelle) UZ: Résistance (à l'échelle) VA: Résistance (à l'échelle) VB: Résistance (à l'échelle) VC: Résistance (à l'échelle) VD: Résistance (à l'échelle) VE: Résistance (à l'échelle) VF: Résistance (à l'échelle) VG: Résistance (à l'échelle) VH: Résistance (à l'échelle) VI: Résistance (à l'échelle) VJ: Résistance (à l'échelle) VK: Résistance (à l'échelle) VL: Résistance (à l'échelle) VM: Résistance (à l'échelle) VN: Résistance (à l'échelle) VO: Résistance (à l'échelle) VP: Résistance (à l'échelle) VQ: Résistance (à l'échelle) VR: Résistance (à l'échelle) VS: Résistance (à l'échelle) VT: Résistance (à l'échelle) VU: Résistance (à l'échelle) VV: Résistance (à l'échelle) VW: Résistance (à l'échelle) VX: Résistance (à l'échelle) VY: Résistance (à l'échelle) VZ: Résistance (à l'échelle) WA: Résistance (à l'échelle) WB: Résistance (à l'échelle) WC: Résistance (à l'échelle) WD: Résistance (à l'échelle) WE: Résistance (à l'échelle) WF: Résistance (à l'échelle) WG: Résistance (à l'échelle) WH: Résistance (à l'échelle) WI: Résistance (à l'échelle) WJ: Résistance (à l'échelle) WK: Résistance (à l'échelle) WL: Résistance (à l'échelle) WM: Résistance (à l'échelle) WN: Résistance (à l'échelle) WO: Résistance (à l'échelle) WP: Résistance (à l'échelle) WQ: Résistance (à l'échelle) WR: Résistance (à l'échelle) WS: Résistance (à l'échelle) WT: Résistance (à l'échelle) WU: Résistance (à l'échelle) WV: Résistance (à l'échelle) WX: Résistance (à l'échelle) WY: Résistance (à l'échelle) WZ: Résistance (à l'échelle) XA: Résistance (à l'échelle) XB: Résistance (à l'échelle) XC: Résistance (à l'échelle) XD: Résistance (à l'échelle) XE: Résistance (à l'échelle) XF: Résistance (à l'échelle) XG: Résistance (à l'échelle) XH: Résistance (à l'échelle) XI: Résistance (à l'échelle) XJ: Résistance (à l'échelle) XK: Résistance (à l'échelle) XL: Résistance (à l'échelle) XM: Résistance (à l'échelle) XN: Résistance (à l'échelle) XO: Résistance (à l'échelle) XP: Résistance (à l'échelle) XQ: Résistance (à l'échelle) XR: Résistance (à l'échelle) XS: Résistance (à l'échelle) XT: Résistance (à l'échelle) XU: Résistance (à l'échelle) XV: Résistance (à l'échelle) XW: Résistance (à l'échelle) XX: Résistance (à l'échelle) XY: Résistance (à l'échelle) XZ: Résistance (à l'échelle) YA: Résistance (à l'échelle) YB: Résistance (à l'échelle) YC: Résistance (à l'échelle) YD: Résistance (à l'échelle) YE: Résistance (à l'échelle) YF: Résistance (à l'échelle) YG: Résistance (à l'échelle) YH: Résistance (à l'échelle) YI: Résistance (à l'échelle) YJ: Résistance (à l'échelle) YK: Résistance (à l'échelle) YL: Résistance (à l'échelle) YM: Résistance (à l'échelle) YN: Résistance (à l'échelle) YO: Résistance (à l'échelle) YP: Résistance (à l'échelle) YQ: Résistance (à l'échelle) YR: Résistance (à l'échelle) YS: Résistance (à l'échelle) YT: Résistance (à l'échelle) YU: Résistance (à l'échelle) YV: Résistance (à l'échelle) YW: Résistance (à l'échelle) YX: Résistance (à l'échelle) YZ: Résistance (à l'échelle) ZA: Résistance (à l'échelle) ZB: Résistance (à l'échelle) ZC: Résistance (à l'échelle) ZD: Résistance (à l'échelle) ZE: Résistance (à l'échelle) ZF: Résistance (à l'échelle) ZG: Résistance (à l'échelle) ZH: Résistance (à l'échelle) ZI: Résistance (à l'échelle) ZJ: Résistance (à l'échelle) ZK: Résistance (à l'échelle) ZL: Résistance (à l'échelle) ZM: Résistance (à l'échelle) ZN: Résistance (à l'échelle) ZO: Résistance (à l'échelle) ZP: Résistance (à l'échelle) ZQ: Résistance (à l'échelle) ZR: Résistance (à l'échelle) ZS: Résistance (à l'échelle) ZT: Résistance (à l'échelle) ZU: Résistance (à l'échelle) ZV: Résistance (à l'échelle) ZW: Résistance (à l'échelle) ZX: Résistance (à l'échelle) ZY: Résistance (à l'échelle) ZZ: Résistance (à l'échelle)

AVERTISSEMENT: Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EC pour les EPF avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de l'EPF ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours se protéger avec des produits de performance concernent les produits à l'air net. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection ou le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs – tels que la température, la fabrication, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. Si le comportement au feu des gants a un niveau de performance compris entre 1 et 2 selon la norme EN 407:2004, ils ne devraient pas entrer en contact avec une flamme. Les normes EN 407:2004 et EN 511:2006 stipulent que si le gant est constitué de plusieurs parties, non-connexes de façon permanente, alors le niveau de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout comme ensemble (EN 511). Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière. ceux-ci devant considérer l'exposition maximale du'utilisateur énoncée dans la norme EN 511:2006. Le tableau B de l'annexe B liste les différents tests en considération. Des données de test sont fournies dans les conditions de test pour ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Le tableau donné dans l'annexe B de l'EN 407:2004 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2003 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. La norme EN 12477:2001 ne possède pas encore de test standardisé qui puisse détecter le degré de pénétration des UV à travers les matériaux du gant; cependant, les méthodes actuelles de fabrication des gants de protection pour soudeurs ne permettent généralement pas la pénétration des radiations UV. Lorsque des gants sont destinés à la soudure à l'arc, ces gants ne fournissent aucune protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou un travail sous tension. De plus, la résistance électrique est amoindrie lorsque les gants sont mouillés, sales ou imbibés de suer; cela peut en effet accroître les risques.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **ENTREPOSAGE ET TRANSPORT:** Les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine. Évitez les températures comprises entre +10 °C et +30 °C. **DURÉE DE VIE:** 36 mois à compter de la date de fabrication pour les gants à usage unique. Le date de fabrication est indiquée sur l'emballage.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 848

Disposable glove, 0,12 mm, nitrile, accelerator-free, non powder, Cat. III, purple, extra long, latex-free, for precision work



EN 420:2003 EN 374-2 EN 374-3



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, accelerator-free
SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11
AQL 1.5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

ARTICLE 11 Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003

K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6



12 PAIRS
LARGE

CE 0493

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNIFORM MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СОДТВЕРЖАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ ТР ТС 019/011
«О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВ ИМАНОВАНАЙ ЗАЩИТЫ».

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone: +46 (0) 247 360 00 Fax: +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER O = Under miniminivån för engelsk standard
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Nivå		
		1	2	3
		< 4,0	< 1,5	< 0,65

Handskarna har godkänts enligt kraven EN 374-2 inklusive Annex Z (AQL - Acceptable Quality Level).

EN 407:2004	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER ELD)	SKYDDSNIVÅ		
		A-F	Min. O; Max. 4	
A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Konvektionsvärme D: Strålningsvärme E: Små stänk av smält metall F: Stora mängder smält metall				

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsnivåer gäller tyllar av handskens handflata.	EN 12477:2001 + A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)	EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)	EN 10819:2013 VIBRATION OCH STÖT Hand-armbråttor. Metod att mäta och bedöma vibrations-överföring hos handskar till handflatan.
A B C D E F		TYPA LÄGRE SMIDIGHET / FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	A: Abrasion resistance, Min. O; Max. 4 B: Blade cut resistance, Min. O; Max. 5 C: Tear resistance, Min. O; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. O; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 3939), Min. A; Max. F F: Impact Protection, P=Pass	A: Abrasion resistance, Min. O; Max. 4 B: Blade cut resistance, Min. O; Max. 5 C: Tear resistance, Min. O; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. O; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 3939), Min. A; Max. F F: Impact Protection, P=Pass	Handens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid et fimmeringsarbeten.

EN 511:2006	SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA A: Konvektionskyla B: Kontaktkyla C: Vattengenomträngning	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test taktillst/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test taktillst/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

EGENSKAP	SKYDDSNIVÅ	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER Test taktillst/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådd skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iakttagas vid riskfyllda situationer. Skyddshandarna gäller för oavänd produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötniga, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihakning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller delprov A (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskan består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B.1 visar olika parametrar att hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialet hos eller det med högsta värdet. I EN 1247:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning där emot släpper svetshandskarna inte igenom strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Svetshandskar skyddar inte mot eventuella elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömförande risksituation.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktilla egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Vår rätt storlek för att uppnå optimalt säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras het/torr och mörkt i originalförpackning vid +10 - +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vissa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på behållens skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som är för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-2:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Level		
		1	2	3
		< 4,0	< 1,5	< 0,65

Gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex A (AQL - Acceptable Quality Level).

EN 407:2004	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	PERFORMANCE		
		A-F	Min. O; Max. 4	
A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal				

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION LEVELS ARE MEASURED FROM AREAS OF GLOVE PALM.	EN 12477:2001 + A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrostatic resistance through a material (vertical resistance).
A B C D E F		TYPA LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE)	TYPA HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 10819:2013 MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK Hand-arm vibration, Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand.	The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fire assembly work.

EN 511:2006	PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A: Convective cold B: Contact cold C: Water penetration	EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

PROPERTY	PERFORMANCE	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B.1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 342:2004 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves should be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves should not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package between +10° - +30°C. **SHelf LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUUREI VAARA KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKKIEN SELITYS O = Alltaas suorituskyvyn vähimmäistasoon tietty yksittäisten vaaran osalta
X = Et testattu tai testimenetelmä ei ollut käsitteen rakenteen tai materiaalin suhteen soveltuksen

EN 374-2:2003	KEMIAALILEITÄ JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSIINEET, OSA 2: PENETRAATION VASTUSTUSKYVYN MÄÄRITÄMINEN	Taso		
		1	2	3
		< 4,0	< 1,5	< 0,65

Käsineistä otetaan näytteitä, jolle tehdään vuototestit EN 374-2-standardin mukaisesti ja testausosa koskevan liitteen A (AQL - Acceptable Quality Level) mukaisesti.

EN 407:2004	SUOJAKÄSIINEET, KUUMALÄITÄ JA LEITÄLTÄ SUOJAAVAT	SUORITUSKYVY		
		A-F	Min. O; Max. 4	
A: Syttymisenkestävyys B: Kosketuslämmönkestävyys C: Konvektionlämmönkestävyys D: Säteilylämmönkestävyys E: Suojaus pieniltä sulilta metalliroiskeilta F: Suojaus suurelta määrältä sulaa metallia				

EN 388:2016	MEKAANISILLA VAAROILLA SUOJAAVAT KÄSIINEET - Suojatustasot mitataan käsiin, kämmenosaan alueella.	EN 12477:2001 + A1:2005 SUOJAKÄSIINEIT HITSAAJILLE	EN 12477:2001 SUOJAKÄSIINEIT HITSAAJILLE	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES	EN 1149-2:1997 SUOJAAVAETUS - SÄHKÖSTAATITSET OHMILANALUET - Osa 2: Testimenetelmä resistanssin mittaamiseen (materiaalin pysty suuntainen resistanssi)
A B C D E F		TYYPPI A ALEMMAN TASON ISTUVUUS (KORKEAMPI MUU SUORITUSKYKY)	TYYPPI B KORKEAMMAN TASON ISTUVUUS (ALEMPI MUU SUORITUSKYKY)	EN 10819:2013 MEKAANIEN VÄRÄHTELY JA ISKU Tärinämittaus ja arviointi käsiin kääntämättä.	Käsiin on lyhyempi kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttökäyttöä esim. asennustöihin.

EN 511:2006	KYLÄMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSIINEET	EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAKÄSIINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tuotoherkkyyssorminappäpitys: Min. 1; Max. 5	EN 420:2003 SUOJAKÄSIINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tuotoherkkyyssorminappäpitys: Min. 1; Max. 5

OMINAISUUS	SUORITUSKYKY	EN 420:2003 SUOJAKÄSIINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Tuotoherkkyyssorminappäpitys: Min. 1; Max. 5

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC-normin mukaisen suojan alla esitetyllä yksityiskohtaisella suorituskyvöllä. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojan käyttö voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varoitusasia. Suorituskykytasoilmaisevat usien käsiinuden suorituskyky, etvika ne kuvasta suojakseen todellista laadun heikkenemistä jne. Älä käytä tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsineitä liikkuvien osien tai suojaamattomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiinuden suojatason EN 407:2004-normin palamiskestävyystyypin mukaan 1 tai 2, käsiine ei saa päästä kosketuksiin avoillen kanssa. EN 407:2004 ja EN 511:2006 jos käsiine koostuu erillisistä osista, ja ellei yhdessä toisissa käsitteissä, suorituskykytaso ja suojaukseen vain koko kokoonpanon ominaisuus. EN 511: Sopivan käsiinuden valitsemiseksi on tehtävä maksimaalinen altistusriskien esilimitusanalyysi. EN 511:2006 Lite B, Taulukko B.1 sisältää erilaisia parametrejä jotka on otettava huomioon. Tutkimuksissa on ilmennyt normin parametrien välinen keskinäinen yhteys ja erityisesti, joka tarvitaan kylmältä suojaantumiseksi. EN 342:2004 -liitteen B taulukossa on esimerkkejä tällaisista tiedoista. Kun käsiinässä on vähintään kaksi kerrosta, EN 388:2003 -normin yleisluokitus ei välttämättä kuvasta uloimman kerroksen suorituskykytaso. EN 1247:2001 -normissa ei ole tallia tehollista standarditua testausmenetelmää käsiinuenateriaalien UV-säteilyn läpäisevyyden mittaamiseen, mutta hiitaajien suojauskäsiinuden nykyiset valmistusmenetelmät eivät normaalisti mahdollista UV-säteilyn läpäisyä. Kun käsiinä on tarkoitettu kaarihinbaukseen, nämä käsiinät eivät suojaa säteilykäsiltä, joka on peräisin vaallisen laitteiston tai yriin kohteena olevan jarrituksen laitteiston käsittelystä, ja sähköisen resistanssi on alennuttu, jos käsiinät ovat märät, liikkeet tai hiestä kosteat, mikä voi nostaa vaaratasoa. Nämä tiedot eivät kuvasta suojauksen todellista kestoakaa työpaikalla, joiuun muista tilanteesta vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkkejä lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.

SOVITTAMINEN JA KOKO VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN 420:2003 -normin mukavuden, istuvuuden ja talpuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Käsiine voi olla mukavampi tehtäessä hiemomekanisia asennustöitä. Käytä vain sopivuuksia tuotteita. Liian löysät tai tiukat tuotteet estävät liikkeitä eivätkä anna optimaalista suojasta. **VARASTOINTI JA KULJETUS:** Säilytys alkuperäispakkauksessaan kuivassa ja pimeässä +10 - +30°C. **SÄILYVYYSAIKA:** Kertakäyttöisille käsiinelle 36 kuukaatta valmistuspäivästä. Valmistuspäivämäärä mainitaan pakkauksessa. **KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS:** Vaurioitunut on hylättävä. **PUHDISTAMINEN:** Älä käytä käsiinuden puhdistamiseen kemikaaleja tai teräväreunaisia esineitä. Tuotteet joissa on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilytys- ja suojausominaisuuksien pesun jälkeen. **HÄVITTÄMINEN:** Puhdistetun ympäristöolosuhteiden määritys mukaisesti. **ALLERGENIT:** Tämä tuote saattaa sisältää aineosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat ylleryhkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.


INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 848

Disposable glove, 0,12 mm, nitrile, accelerator-free, non powder, Cat. III, purple, extra long, latex-free, for precision work



EN 420:2003
EN 374-2
EN 374-3



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, accelerator-free
SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11

AQL 1.5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwiinaarde (Gent) Belgium
ARTICLE 11 Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwiinaarde (Gent) Belgium

TEST ACCORDING TO EN 374-3:2003

K: Sodium hydroxide 40% (CAS number 1310-73-2) - Permeation level 6

12 PAIRS



7 392626 4031388

10
X-LARGE

CE 0493

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNIFORM MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ Т.П. С.019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВ ИМВАНОВАНАЙ ЗАШТИТЬ».



EJENDALS AB

Box 7, SE-7933 21, Leksand, Sweden

Phone: +46 (0) 247 360 00 Fax: +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISK SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER D = Under miniminivån för engelsk standard
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION			
	Nivå	1	2	3
	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

Handskarna har godkänts enligt kraven i EN 374-2 inklusive Annex Z (AQL - Acceptable Quality Level).

EN 407:2004	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKER (VÄRME OCH/ELLER LÖD)		
			SKYDDSNIVÅ A-F Min. 0; Max. 4
A: Antändningsmotstånd B: Kontaktvärme C: Konvektionsvärme D: Strålningsvärme E: Små stänk av smält metall F: Stora mängder smält metall			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

EN 388:2016	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN		
	A	B	C
C: Resistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4 D: Résistance à la coupure, Min. 0; Max. 5 E: Résistance à la coupure, (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Protection contre les chocs, P = validé			

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 374-2:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION			
	Level	1	2	3
	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

Gloves are sampled and tested for leakage in accordance with EN 374-2 including Annex A (AQL - Acceptable Quality Level).

EN 407:2004	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)		
			PERFORMANCE A-F Min. 0; Max. 4
A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

EN 388:2016	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - PROTECTION AREAS		
	A	B	C
C: Tear resistance, Min. 0; Max. 4 D: Puncture resistance, Min. 0; Max. 4 E: Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 13998), Min. 0; Max. F F: Impact Protection, P=Pass			

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUUREI VAARA KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKKIEN SELITYS 0 = Alltaas suorituskyvyn vähimmäistason tietty yksittäisten vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei ollut kaksineen rakenteen tai materiaalin suhteen soveltuva

EN 374-2:2003	KEMIAALILEITTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET, OSA 2: PENETRAATION VASTAUSKYKYN MÄÄRITÄMINEN			
	Taso	1	2	3
	AQL	< 4,0	< 1,5	< 0,65

Käsineistä otetaan näytteitä, jolle tehdään vuorotesti EN 374-2-standardin mukaisesti luotettavaa koekäyttöä liitteen A (AQL - Acceptable Quality Level) mukaisesti.

EN 407:2004	SUOJAKÄSINEET, KUUMALTA JA LIUETALTA SUOJAAVAT		
			SUORITUSKYKY A-F Min. 0; Max. 4
A: Syttymisen kestävyys B: Kosketuslämmön kestävyys C: Konvektionlämmön kestävyys D: Säteilylämmön kestävyys E: Suojaus pieniltä sulusta metalliosilta F: Suojaus suureita määrittäviä sulusta metallia			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

EN 388:2016	MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET - Suojatason mittaaminen käsineen kimmosen alueella.		
	A	B	C
C: Reiß- / Zerkleisterungs- / Reißwiderstand, Min. 0; Max. 4 D: Durchstoßwiderstand, Min. 0; Max. 4 E: Klingenwiderstand, Min. 0; Max. 4 F: Schlagwiderstand, P=Bestanden			

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säteilyvaaroilta, joihin kuuluu ionisoiva säteily ja ei-ioniisoiva säteily. Käytössä on erittäin tärkeää, että käsineet on tarkoitettu antamaan PPE 89/686/EC:n mukaisen suojan alla esitetyillä yksityiskohtaisilla suorituskyvyillä. Kun käsineet on tarkoitettu kaaninbaakseen, nämä käsineet eivät suojaa säte

BRUGSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIC INFORMATION

Læs instructions grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.
FORKLARING TIL PIKTogramMER ○ = Under minimum ydelevelsesniveau for den pågældende individuelle fare X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til hvidtske design eller materiale

EN 374-2:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KEMIKALER OG MIKROORGANISMER – DEL 2: BESTEMTE MÅSTANDARDER TIL GEMNITTEGNING	Niveau	YDELEVELSE		
		1	2	3
Handskerne er prøvet for lækage i henhold til EN 374-2 inklusive appendix A (AQL=acceptabel kvalitetsrisiko).	AQL <4.0	<1.5	<0.65	

EN 407:2004 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKO (VARME OG/ELLER ILD)	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specielt for PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

EN 420:2003 PASSFORM OG STØRRELSE	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specielt for PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

EN 374-2:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KEMIKALER OG MIKROORGANISMER – DEL 2: BESTEMTE MÅSTANDARDER TIL GEMNITTEGNING	Niveau	YDELEVELSE		
		1	2	3
Handskerne er prøvet for lækage i henhold til EN 374-2 inklusive appendix A (AQL=acceptabel kvalitetsrisiko).	AQL <4.0	<1.5	<0.65	

EN 407:2004 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKO (VARME OG/ELLER ILD)	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specielt for PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

EN 420:2003 PASSFORM OG STØRRELSE	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specielt for PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

GEBRAUCHSANWEISUNG KATEGORIE II / MITTLERE RISIKO BITTE DIE PRODUKT-SPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORBEREITETEN BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME ○ = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

EN 374-2:2003 SCHUTZHANDSCHÜHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN – TEIL 2: BESTIMMTE WIDERTANDSTÄNDE FÜR PENETRATION	Stufe	LEISTUNG		
		1	2	3
Handschuhe wurden gemäß EN 374-2 inklusive Anhang 2 zugelassen (AQL = Akzeptables Qualitätsniveau).	AQL <4.0	<1.5	<0.65	

EN 407:2004 HANDSCHÜHE ZUM SCHUTZ VOR TERMISCHEN RISIKO (HEIßE UND/ODER FEUER)	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 HANDSCHÜHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKO – Sichtbare neue oder ältere neue oder ältere	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 HANDSCHÜHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKO – Sichtbare neue oder ältere neue oder ältere	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

WARNHINWEIS! Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf die originale, neue Handschuh. Die tatsächliche Haltbarkeit, Schutz vor Anstrich und Verschleiß und verschleißempfindliche Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuh niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden, Einzugsgefahr. Sind die Handschuh mit der Leistungstufe 1 oder 2 nach EN 420:2003 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit offener Feuer kommen. Gemäß EN 407:2004 und EN 511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsstufen nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuh. (EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhes ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN 511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolierung, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgeführt. Die in Anhang B von EN 342:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuh mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2002 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder (EN 12477:2000) verfügt derzeit über kein standardisiertes Testmethode um die Durchdringung von Handschuhmaterial durch UV-Strahlen zu erfassen, die derzeitige Konstruktion von Schutzhandschuh für Schweißer lässt normalerweise aber auch keine UV-Strahlung durch. Sind die Handschuh zum Lichtbestehen vorgesehen, bieten diese keinen Schutz gegen Stromschlag durch schadhafte Geräte oder allgemeine Arbeiten an spannungsladen Geräten. Der elektrische Widerstand sinkt und die Gefahr eines elektrischen Schlags erhöht sich, sollten die Handschuh feucht, schmutzig oder mit Schweiß wöl gesaugt sein.

EN 420:2003 PASSFORM UND STØRRELSE	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben flamme. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

EN 374-2:2003 SCHUTZHANDSCHÜHE GEGEN CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN – TEIL 2: BESTIMMTE WIDERTANDSTÄNDE FÜR PENETRATION	Stufe	LEISTUNG		
		1	2	3
Handschuhe wurden gemäß EN 374-2 inklusive Anhang 2 zugelassen (AQL = Akzeptables Qualitätsniveau).	AQL <4.0	<1.5	<0.65	

EN 407:2004 HANDSCHÜHE ZUM SCHUTZ VOR TERMISCHEN RISIKO (HEIßE UND/ODER FEUER)	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 HANDSCHÜHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKO – Sichtbare neue oder ältere neue oder ältere	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 HANDSCHÜHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKO – Sichtbare neue oder ältere neue oder ältere	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben flamme. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

EN 420:2003 PASSFORM OG STØRRELSE	LEISTUNG A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben flamme. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret prøvningstest til registrering af gennemsigtighed af UV-stråling i materialer i handsker, men de nuværende metoder til konstruktion af beskyttelsehandsker til svævere tilfælde normalt ikke gennemgennemprøvet af UV-stråler. Svejshandsker beskytter ikke mod elektriske stød, forudsat et defekt udført. Svejshandsker der er svævede, våde eller gennemblødt af svæd, kan være risiko for brugeren, da det mindsker den elektriske modstand. Dette kan øge risikoen.

BRUGSANVISNING KATEGORI II / MIDLHØJ RISIKO SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIC INFORMATION

Læs anvisningen nøje før du bruger dette produkt.
FORKLARING AF PIKTogramMER ○ = Under minimumskrav til ydeevnesvækkelse for den enkelte individuelle fare X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 374-2:2003 BESKYTTELSESHANDSKER MOD KEMIKALER OG MIKROORGANISMER – DEL 2: BESTEMTE MÅSTANDARDER TIL GEMNITTEGNING	Nivå	YDELEVELSE		
		1	2	3
Handskerne er godkendt i henhold til EN 374-2 inklusive Annet 2 (AQL=Acceptable Quality Level).	AQL <4.0	<1.5	<0.65	

EN 407:2004 VERNEHANDSKER MOD TERMISKE RISIKO (VARME OG/ELLER ILD)	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

EN 388:2016 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANSISKE RISIKO – Gennemsigtige nye eller ældre nye eller ældre	YDELEVELSE A-F Min. ○, Maks. 4

ADVARSEL! Dette produkt er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultater i nedenstående tabel. Hvis dette produkt ikke er forment til beskyttelse, og der skal udføres forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun produktet. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestilstand på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, siltage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættede dele. Hvis handskerne har ydeevnesvækkelse eller 2 brandbrændt i henhold til EN 407:2004, må handskerne ikke komme i kontakt med åben flamme. EN 407:2004 og EN 511:2006 hvis handskene indeholder separate dele som ikke er permanent del af produktet, vil ydeevnen samlet beskyttelse niveauet kun henvises til det færdige produkt (EN 511). Der skal foretages en bedømmelse vedrørende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af ydeevnehandske. EN 511:2006 bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre som bør tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B i EN 342:2004 viser eksempel på sådanne data. De forskellige ydeevnesvækkelse i hvis handskene består af flere dele, gælder beskyttelsesniveauet (EN 511) og EN 407 kun når alle dele er ydelser. For handsker med to eller flere lag af spejler den samlede klassificering (EN 388:2003 ikke nødvendigvis) til det yderste lag. Iøjeblikket har EN 12477:2000 ingen standardiseret testmetode for 3 dobbelte UV-gennemtrængning i handske materialer, men metoden som bruges for 1-lags vernehandsker for svævere tilfælde normalt ikke gennemtrængning af UV-stråling. Når handsker er lagt

EXPLICACION DE LOS PICTOGRAMAS 0 = por debajo del nivel de rendimiento minimo para el riesgo individual dado X = no sometido a la prueba o bien metodo de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

EN 374-2:2003 GUANTI DI PROTEZIONE FRONTE A PRODOTTI CHIMICI... Tabella con livelli di prestazione (1, 2, 3) e valori AQL (<4.0, <1.5, <0.65).

EN 407:2004 GUANTI DI PROTEZIONE FRONTE A RISCHI TERMICI... Tabella con prestazioni per calore radiante, calore per contatto e calore convettivo.

EN 388:2016 GUANTI DI PROTEZIONE FRONTE A RISCHI MECCANICI... Tabella con prestazioni per abrasione, lacerazione, perforazione e impatto.

EN 12477:2001 GUANTI DI PROTEZIONE FRONTE A RISCHI ELETTRICI... Tabella con prestazioni per tensione elettrica e resistenza alla scarica.

EN 511:2006 GUANTE DI PROTEZIONE CONTRO EL FRIJO... Tabella con prestazioni per freddo per contatto e penetrazione.

EN 420:2003 GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALES Y METODOS DE PRUEBA... Tabella con prestazioni per lacerazione e penetrazione.

ADVERTENCIA Este producto se ha diseñado para proporcionar la protección especificada en EN 639/686/CE... Información de seguridad y uso.

AUJSTE TAMAÑO: Todos los tamaños son productos EN 420:2003 en cuanto a comodidad, ajuste y destreza... Información sobre el ajuste y el tamaño.

Y TRANSPORTE: Idealmente debe almacenarse en lugar seco y oscuro... Información sobre el almacenamiento y el transporte.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

SPIEGAZIONE DEI PICTOGRAMMI 0 = al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale dato X = Non sottoposto alla prova o il metodo di prova adatto per la progettazione o il materiale del guanto

EN 374-2:2003 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI... Tabella con livelli di prestazione (1, 2, 3) e valori AQL (<4.0, <1.5, <0.65).

EN 407:2004 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI... Tabella con prestazioni per calore radiante, calore per contatto e calore convettivo.

EN 388:2016 GUANTI DI PROTEZIONE FRONTE A RISCHI MECCANICI... Tabella con prestazioni per abrasione, lacerazione, perforazione e impatto.

EN 12477:2001 GUANTI DI PROTEZIONE FRONTE A RISCHI ELETTRICI... Tabella con prestazioni per tensione elettrica e resistenza alla scarica.

EN 511:2006 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO... Tabella con prestazioni per freddo per contatto e penetrazione.

ATTENZIONE: Questo prodotto è progettato per fornire la protezione specificata nella norma EN 639/686/CE... Informazioni importanti sulla protezione.

VESTITURA E TAGLIE: Se non diversamente indicato nella prima pagina, tutte le misure sono conformi alla norma EN 420:2003... Informazioni sulle taglie e la vestibilità.

Luuge enne annul tuoto kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt.

PLITIDE SELGITUS 0 = Antud individuaalski kohta alla minimaalse tootmisaste. X = Ei testatud tootmisaste või testmeetod polnud kindla vastu või materjal jaoks sobilik!

EN 374-2:2003 KEMIKAALIDE JA MIKROORGANISMIDE VASTASE KAITSE MÄÄRTELE... Tabella con livelli di prestazione (1, 2, 3) e valori AQL (<4.0, <1.5, <0.65).

EN 407:2004 KAITSEKINDAD TÄHTSUSLIKUD VÕI TULEOHUTUS VASTU... Tabella con prestazioni per calore radiante, calore per contatto e calore convettivo.

EN 388:2016 MEHAANILISTE OHUDE ESTEVA KAITSEKINDAD... Tabella con prestazioni per abrasione, lacerazione, perforazione e impatto.

EN 12477:2001 KAITSEKINDAD KEEVITAJATELE... Tabella con prestazioni per tensione elettrica e resistenza alla scarica.

EN 511:2006 KÕLMA VASTU KAITSEKINDAD... Tabella con prestazioni per freddo per contatto e penetrazione.

EN 420:2003 KAITSEKINDAD... Tabella con prestazioni per lacerazione e penetrazione.

HOIATUS! Antud toode on mõeldud kasutamiseks olukorras, kus vajalik kaitse PPE direktiiva 89/686/EE... Informazioni di sicurezza.

SOBIVUS JA SUURUSED: Kõiki suurusid vastavad mugavuse, sobivuse ja liikuvisuse osas EN 420:2003 standardile... Informazioni sulle taglie e la vestibilità.

TRANSPORT: Idealne oleks hoida tooteid niiskusest, valgusest ja soojusest... Informazioni sul trasporto e l'immagazzinamento.

Pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją.

ZENKLU REIKŠMĖS 0 = Žemiau, negu minimalus charakteristinis lygmuo konkrečiam pavojui X = Nebuvo bandytas arba bandymo metodas netinka pirštinių modeliui, medžiagai.

EN 374-2:2003 APSAUGINĖS PIRŠTINES NUO CHEMIKŲ... Tabella con livelli di prestazione (1, 2, 3) e valori AQL (<4.0, <1.5, <0.65).

EN 407:2004 APSAUGINĖS PIRŠTINES NUO SUJIMINIŲ PAVOJŲ... Tabella con prestazioni per calore radiante, calore per contatto e calore convettivo.

EN 388:2016 APSAUGINĖS PIRŠTINES NUO MECHANINIŲ PAVOJŲ... Tabella con prestazioni per abrasione, lacerazione, perforazione e impatto.

EN 12477:2001 APSAUGINĖS PIRŠTINES... Tabella con prestazioni per tensione elettrica e resistenza alla scarica.

EN 511:2006 APSAUGINĖS PIRŠTINES... Tabella con prestazioni per freddo per contatto e penetrazione.

ĮPĖJIMAI: Šis gaminys turi apsaugoti pagrd dirktyvą 89/686/EEB dėl asmeninių apsaugos priemonių... Informazioni di sicurezza.

TINKAMI DYDŽIAI: Visi dydžiai atitinka EN 420:2003 patogumo, tinkamumo ir pirštinių mūklumo reikalavimus... Informazioni sulle taglie e la vestibilità.

A termék használatát előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

PÍKTÓGRAMMOK MEGYARÁZÁSA 0 = A minimális teljesítményérték alatt az adott veszélyre X = Nem tesztelték, vagy a vizsgálati módszer nem volt megfelelő a kesztyű kivétel vagy anyaga szempontjából

EN 374-2:2003 VÉDEKESZTYŰ VEGYÉSZEREZÉS ÉS MIKRO-ORGANIZMUSOK VÉDELÉSÉRE BETHATÓK... Tabella con livelli di prestazione (1, 2, 3) e valori AQL (<4.0, <1.5, <0.65).

EN 407:2004 TERMISKUS KOCKAZATOK (HŐ/VÁG/ TŰZ) ELLEN VÉDEKESZTYŰ... Tabella con prestazioni per calore radiante, calore per contatto e calore convettivo.

EN 388:2016 VÉDEKESZTYŰ MECHANIKUS KOCKAZATOK A védelem szempontjából a kesztyű tervének részét képezi... Tabella con prestazioni per abrasione, lacerazione, perforazione e impatto.

EN 12477:2001 VÉDEKESZTYŰ HŐVÉDELMI SZÁMÁRA... Tabella con prestazioni per tensione elettrica e resistenza alla scarica.

EN 511:2006 HÍG VÉDELMI VÉDEKESZTYŰ... Tabella con prestazioni per freddo per contatto e penetrazione.

EN 420:2003 VÉDEKESZTYŰ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK... Tabella con prestazioni per lacerazione e penetrazione.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a terméket a PPE 89/686/EEK által meghatározott védelemből biztosítani terveztek... Informazioni di sicurezza.

ILLESZKEDÉS ÉS MÉRÉSEK: Az összes méret az EN 420:2003 szerint a kényelem, az illeszkedés és az ügyesség szempontjából a hűvös felületre a címlapon... Informazioni sulle taglie e la vestibilità.

PIKTÓGRAMMOK SZÁJLEÍRÉSE: 0 = azonnali elpusztulásra képes anyag... Informazioni sui pictogrammi.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

PIKTÓGRAMMU ŠAJLEÍRĒSĒS 0 = zems minimālais ekspluatācijas īpašību līmenis dotam individuālajam apdraudējumam X = nesarežģis testēšanai, vai ar testēšanas metodi nav piemērota cimdai uzbovē vai materiālam

EN 374-2:2003 CIMDI APSAUGĒŠANAI PRET MIKROBIEM UN KOKKAZĀTĀKUS... Tabella con livelli di prestazione (1, 2, 3) e valori AQL (<4.0, <1.5, <0.65).

EN 407:2004 CIMDI APSAUGĒŠANAI PRET TERMISKIEM RISIKIEM... Tabella con prestazioni per calore radiante, calore per contatto e calore convettivo.

EN 388:2016 CIMDI APSAUGĒŠANAI PRET MEHĀNISKIEM RISIKIEM... Tabella con prestazioni per abrasione, lacerazione, perforazione e impatto.

EN 12477:2001 APSAUGĒŠANAI PRET ELEKTROSTATISKĀS PASĪBAS... Tabella con prestazioni per tensione elettrica e resistenza alla scarica.

EN 511:2006 CIMDI APSAUGĒŠANAI PRET AUKSTĪBU... Tabella con prestazioni per freddo per contatto e penetrazione.

BRĪDĪJUMS! Šis izstrādājums ir paredzēts aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar direktīvu PPE 89/686/EE... Informazioni di sicurezza.

IZMĒRŅU UN TĪVĒLĒJE: A vien pirmajā lapā norādīts savdabīgi, visi izmēri atbilst standartam EN 420:2003... Informazioni sulle taglie e la vestibilità.

