



LOT

REF # HX5SN

MANUFACTURER

Hantex® Victoria House, Colliery Road, Wolverhampton, WV1 2RD, UNITED KINGDOM

Hantex® is a registered trademark of Ultimate Industrial Ltd / UCI




Table with 5 columns: KENNZEICHNUNG, hantex, AUFMACHUNG, GRÖSSE, and CE marks.

A. Diese Handschuhe wurden für den Schutz der Hände vor mechanischen Verletzungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425...

EN388:2016 4 5 4 2 C. Schutz vor mechanischen Verletzungen: 4 Abriebfestigkeit (0-4), 5 Schnittfestigkeit (0-5), 4 Reißfestigkeit (0-4), 2 Durchstichfestigkeit (0-4), C TDM Schnittfestigkeit (ISO 13997)(A-F)*

Handgröße: definiert in EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

B. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. 1. Handschuhe niemals für die Handhabung von Chemikalien verwenden...

1. Diese Daten spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz wider. 2. Faktoren wie Temperatur, Abnutzung, Materialzerfall usw. ebenfalls großen Einfluss ausüben...

EU-ähnliche Untersuchungen durchgeführt von: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK




Table with 5 columns: MARKING, hantex, STYLE, SIZE, and CE marks.

A. These gloves have been designed to protect the hands against primarily mechanical risks as defined by Regulation (EU) 2016/425...

EN388:2016 4 5 4 2 C. Protection from mechanical risks: 4 Abrasion resistance (0-4), 5 Cut resistance (0-5), 4 Tear resistance (0-4), 2 Puncture resistance (0-4), C TDM Cut (ISO 13997) (A-F)*

Hand size : defined in EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

B. Precautions for use 1. Never use these gloves with chemicals. 2. Gloves should not be used when there is a risk of entanglement with moving machine parts...

1. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. The result of the laboratory tests should help with correct glove selection...

EU type examinations carried out by: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK




Table with 5 columns: MARCADO, hantex, TIPO, TALLA, and CE marks.

A. Estos guantes han sido diseñados para proteger sus manos principalmente frente a riesgos mecánicos, tal y como se define en la regulación (EU) 2016/425...

EN388:2016 4 5 4 2 C. Protección frente a riesgos mecánicos: 4 Resistencia a la abrasión (0-4), 5 Resistencia al corte (0-5), 4 Resistencia al desgarro (0-4), 2 Resistencia a la punción (0-4), C TDM Corte (ISO 13997) (A-F)*

Tamaño de la mano: definido en la norma EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

B. Precauciones de uso. 1. No utilice nunca estos guantes con productos químicos. 2. No deban usarse los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas...

1. Estos datos podrían no reflejar la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a factores como la temperatura, la abrasión y degradación, etc. El resultado de los ensayos de laboratorio debería servir de ayuda para la correcta elección de los guantes...

Exámenes UE de tipo llevados a cabo por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK




Table with 5 columns: ZNA ENÍ, hantex, STYL, VELIKOST, and CE marks.

A. Tyto rukavice byly navrženy tak, aby primárně chránily ruce před mechanickými riziky, jak stanovuje nařízení (EU) 2016/425...

EN388:2016 4 5 4 2 C. Ochrana p ed mechanickými riziky: 4 Odolnost proti od ru (0-4), 5 Odolnost proti ezu (0-5), 4 Odolnost proti roztržení (0-4), 2 Odolnost proti propichnutí (0-4), C TDM ezu (ISO 13997) (A-F)*

Velikost rukou: jak ur uje EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

B. Bezpe nostní opat ení pro použití. 1. Nikdy tyto rukavice nepoužívejte s chemikáliemi. 2. Rukavice by se nem ly používat, pokud hrozí riziko zachycení pohyblivými ástmi stroje...

1. Tyto údaje nemusí p edstavovat aktuální dobu trvání ochrany na pracovišti, z d vodu faktor jako jsou teplota, od r i poškození atd. Výsledky laboratorních zkoušek by m ly pomoci p i vrb ru správných rukavic, nicmén upozor ujeme, že skute né podmínky použití nelze p imo simulovat...

Kontrolu typu EU provedl: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK




Table with 5 columns: MARQUAGE, hantex, TYPE, TAILLE, and CE marks.

A. Ces gants sont principalement destinés à protéger les mains contre les risques mécaniques définis par le règlement (EU) 2016/425...

EN388:2016 4 5 4 2 C. Protection contre les risques mécaniques: 4 Résistance à l'abrasion (0-4), 5 Résistance aux coupures (0-5), 4 Résistance aux déchirures (0-4), 2 Résistance aux perforations (0-4), C TDM Coupe (ISO 13997) (A-F)*

Taille des mains : définie dans la norme EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

B. Précautions d'utilisation. 1. Ne jamais utiliser ces gants avec des produits chimiques. 2. Les gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement avec des éléments mobiles de la machine...

1. Il se peut que ces données ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc. Le résultat de tests réalisés en laboratoire devrait aider à sélectionner correctement les gants...

Examens UE de type réalisés par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK




Table with 5 columns: MÆRKNING, hantex, DESIGN, STØRRELSE, and CE marks.

A. Disse handsker er designet til at beskytte hænderne mod primært mekaniske risici som defineret i forordning (EU) 2016/425...

EN388:2016 4 5 4 2 C. Beskyttelse mod mekaniske risici: 4 Slidstyrke (0-4), 5 Snitmodstand (0-5), 4 Rivemodstand (0-4), 2 Punkteringsmodstand (0-4), C TDM Skære (ISO 13997) (A-F)*

Handstørrelse: defineret i EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

B. Forholdsregler ved brug. 1. Brug aldrig disse handsker sammen med kemikalier. 2. Handsker må ikke bruges, hvis der er fare for indtrængning i bevægelige maskindele...

1. Disse data kan afvige fra den faktiske varighed af den beskyttelse, handskerne giver på arbejdspladsen grundet faktorer som temperatur, slid, nedbrydning osv. Testresultaterne fra laboratoriet skal ses som en hjælp til at vælge de rigtige handsker...

EU-typekontrol udført af: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK




Table with 5 columns: hantex, DESIGN, STØRRELSE, and CE marks.

2016/425. EN388:2016 4 5 4 2 C. EN420:2003+A1:2009

EN388:2016 4 5 4 2 C. EN420:2003+A1:2009

EN420:2003+A1:2009. Table with columns 7, 8, 9, 10, 11 and rows S, M, L, XL, XXL.

1. EN420:2003+A1:2009. EN420:2003+A1:2009

EU-typekontrol udført af: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK