

UK

BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.  
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk  
**International**  
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099  
 export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

Length	Code
30cm	7575
40cm	7576
40cm mitt	7573
45cm	7577



BSEN388:2003 BSEN407:2004



0493 2040



440034

10) A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el róluk.

Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Követelményeinek. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 2	Szint 4
Vágásállóság	Szint 0	Szint 4
Szakadási szilárdság	Szint 4	Szint 0
Szúrásállóság	Szint 0	Szint 3
		Szint 4

Hőtani adatok:

Égési viselkedés	Szint 4
Kontakt hő	Szint 0
Konvektív hő	Szint 4
Sugárzó hő	Szint 0
Kisméretű fémolvadék fröccsenések	Szint 3
Nagyméretű fémolvadék fröccsenések	Szint 4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: Centexbel Gent, Technologie Park 7, BE-9052, Zwijnaarde. Kijelölt tesztület száma: 0493. Megjegyzés: nem viselhet mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbá akadhat.

11) Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 2	Úroveň 4
Odolnost proti prázdnutí	Úroveň 0	Úroveň 4
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 4	Úroveň 0
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 0	Úroveň 3
		Úroveň 4

Termální hodnoty:

Chování při horeni	Úroveň 4
Sykavé teplo	Úroveň 4
Konvenční teplo	Úroveň 0
Sálavé teplo	Úroveň 0
Malé rozstříky roztaveného kovu	Úroveň 3
Velké rozstříky roztaveného kovu	Úroveň 4

12) Otestovano die evropských produktových norem CE společnosti, Centexbel Gent, Technologie Park 7, BE-9052, Zwijnaarde. Uverejneno registrační číslo místa testu 0493. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

13) Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 2	Nivel 4
Resistencia al corte	Nivel 0	Nivel 4
Resistencia al desgarr	Nivel 4	Nivel 0
Resistencia a la perforación	Nivel 0	Nivel 3
		Nivel 4

Riesgos térmicos:

Comportamiento frente al fuego	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 4
Calor por convección	Nivel 0
Calor radiante	Nivel 0
Piccoli spruzzi di metallo fuso	Nivel 3
Grandes cantidades de metal fundido	Nivel 4

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: Centexbel Gent, Technologie Park 7, BE-9052, Zwijnaarde. Número de organismo notificado 0493. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

14) Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 2	Level 4
Blade Cut resistance	Level 0	Level 4
Tear resistance	Level 4	Level 0
Puncture resistance	Level 0	Level 3
		Level 4

Thermal Data:

Burning behaviour	Level 4
Contact heat	Level 4
Convective heat	Level 0
Radiant heat	Level 0
Small splashes of molten metal	Level 3
Large splashes of molten metal	Level 4

CE Type Test Examination carried out by: Centexbel Gent, Technologie Park 7, BE-9052, Zwijnaarde. Notified body number 0493. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

15) Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 2	Niveau 4
Résistance aux coupures de lames	Niveau 0	Niveau 4
Résistance à la déchirure	Niveau 4	Niveau 0
Résistance à la perforation	Niveau 0	Niveau 3
		Niveau 4

Données thermiques:

Comportement au feu	Niveau 4
Chaleur par contact	Niveau 4
Chaleur par convection	Niveau 0
Chaleur par rayonnement	Niveau 0
Petites éclaboussures de métal fondu	Niveau 3
Grandes éclaboussures de métal fondu	Niveau 4

Test normatif CE réalisé par: Centexbel Gent, Technologie Park 7, BE-9052, Zwijnaarde. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0493. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation.

16) Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 2	Kategorie 4
Schnittfestigkeit	Kategorie 0	Kategorie 4
Rissfestigkeit	Kategorie 4	Kategorie 0
Stichfestigkeit	Kategorie 0	Kategorie 3
		Kategorie 4

CE-Test ausgeführt von: Centexbel Gent, Technologie Park 7, BE-9052, Zwijnaarde. Prüfstellen-Nr. 0493. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhaken.