


Polyco[®] Grip It[®] Oil Therm

UK
 BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk
 International
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099
 export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk



Size 7 8 9 10 11 12
 Code GIOTH/07 GIOTH/08 GIOTH/09 GIOTH/10 GIOTH/11 GIOTH/12

(GB) Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. Contains accelerators, which may cause allergic reactions. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 4	Cold Protection Data:	Level 0
Blade Cut resistance	Level 1	Convective Cold	Level 3
Tear resistance	Level 2	Contact Cold	Level X
Puncture resistance	Level 2	Water Impermeability	Level X

CE Type Test Examination carried out by: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notified body number 0321. Protection levels apply to coated part of glove only. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. The glove may not protect against the cold when wet. Further information on the maximum permissible user exposure, e.g. temperature, duration can be obtained from manufacturer & Annex B (EN511:2006).

(FR) Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Cet équipement contient des résidus chimiques susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 4	Données sur la protection contre le froid:	Niveau 0
Résistance aux coupures de lames	Niveau 1	Résistant au froid par convection	Niveau 3
Résistance à la déchirure	Niveau 2	Résistant au froid par contact	Niveau X
Résistance à la perforation	Niveau 2	Imperméabilité à l'eau	Niveau X

Test normatif CE réalisé par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. Les niveaux de protection s'appliquent uniquement à la partie renforcée du gant. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entraînement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc. Le gant ne protège pas contre le froid lorsqu'il est mouillé. Pour plus d'information concernant la durée ou la température maximum d'exposition de l'utilisateur, contactez le fabricant & Annexe B (EN511:2006).

(DE) Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Enthält Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 4	Kälteschutzdaten:	Kategorie 0
Schnittfestigkeit	Kategorie 1	Konvektionsskälte	Kategorie 3
Rissfestigkeit	Kategorie 2	Kontaktkälte	Kategorie X
Stichfestigkeit	Kategorie 2	Wasserundurchlässigkeit	Kategorie X

CE-Test ausgeführt von: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prüfstellen-Nr. 0321. Die Schutzkategorien gelten nur für den beschriebenen Bereich des Handschuhs. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einfüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc. Wenn der Handschuh mass wird, schützt er vielleicht nicht vor Kälte. Weitere Information über die maximale erlaubte Benutzerzeiten, z.B. Temperatur und Ausdauer können beim Hersteller erhalten werden & Anhang B (EN511:2006).

(HU) A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok. Tárolás: Száras, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra. Természetes vegyszermaradékokat tartalmaz, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 4	Hideg elleni védelem adatai:	
Vágásállóság	Szint 1	Konvektív hideg	Szint 0
Szakadási szilárdság	Szint 2	Konvektív hideg	Szint 3
Szűrőszilárdság	Szint 2	Vízállóság	Szint X

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Kijelölt testület száma: 0321. A védelmi szintek csak a kesztyű bevont részére vonatkoznak. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat. A kesztyű benedvesedett állapotban a hideg ellen nem nyújt biztos védelmet. A maximálisan engedélyezett felhasználói kitétséggel kapcsolatos részletesebb információkat a gyártótól kaphat & Melléklet B (EN511:2006).

(CZ) Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Výrobek obsahuje přírodní zbytkové chemikálie, které mohou způsobit alergické reakce.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 4	Hodnoty při studené ochraně:	
Odolnost proti proříznutí	Úroveň 1	Konvekce za studena	Úroveň 0
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 2	Styk za studena	Úroveň 3
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 2	Nepropustnost vody	Úroveň X

Otestování dle evropských produktových norem CE společnosti: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Uveřejněno registrační číslo místa testu 0321. Úroveň ochrany se vztahují pouze na ochrannou vrchní vrstvu rukavic.

Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vplyvem teploty, opotřebení, znehodnocení etc. Rukavice, když mokré, nemusi chránit před chladem. Podrobnější informace o maximálním tepelním vystavení a opotřebování můžete získat od výrobce & Příloha B (EN511:2006).

(ES) Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Contiene productos químicos residuales que pueden causar reacciones alérgicas.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4	Riesgos por frío:	
Resistencia al corte	Nivel 1	Frio convectivo	Nivel 0
Resistencia al desgarró	Nivel 2	Frio por contacto	Nivel 3
Resistencia a la perforación	Nivel 2	Permeabilidad al agua	Nivel X

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Número de organismo notificado 0321. Los niveles de protección sólo corresponden a la parte recubierta del guante.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc. El guante podría no proteger totalmente contra el frío cuando está mojado. Para más informaciones sobre el tiempo o la temperatura máxima de exposición, pónganse en contacto con el fabricante & Anexo B (EN511:2006).