

**(HU)** A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célkra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság Szint 3  
Vágásállóság Szint 3  
Szakadási szilárdság Szint 4  
Szűrőszilárdság Szint 3

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzése: Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Kijelölt testület száma: 0493. A védelmi szintek csak a kesztyű bevont részére vonatkoznak. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbá akadhat.

**(CZ)** Péce o rukavice: Rukavice po použití zbyte veškerých nečistot pro zachování jejich správné funkčnosti a použitelnosti. Skladování: Skladujte v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Uchovávejte si obal pro případ další potřeby.

Mechanické hodnoty:

Odolnost proti oděru stupeň 3  
Odolnost proti prořiznutí stupeň 3  
Odolnost proti protřžení stupeň 4  
Odolnost proti propíchnutí stupeň 3

Otestováno dle evropských produktových norem CE společností Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Registrační číslo testu 0493.

Stupně ochrany se vztahují pouze na ochrannou vrchní vrstvu rukavic.

Upozornění: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.

**(SK)** Starostlivosť o rukavice: Rukavice po použití zbavte akýchkoľvek nečistôt pre zachovanie ich správnej funkčnosti a použiteľnosti.

Skladovanie: Skladujte v suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia a tepla. Uchovajte si obal pre prípad ďalšej potreby.

Mechanické hodnoty:

Odolnosť proti oděru stupeň 3  
Odolnosť proti prerezaniu stupeň 3  
Odolnosť proti pretrhnutiu stupeň 4  
Odolnosť proti prepichnutiu stupeň 3

Otestované podľa európskych produktových noriem CE spoločnosťou Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Registračné číslo testu 0493.

Stupne ochrany sa vzťahujú iba na ochrannú vrchnú vrstvu rukavíc.

Upozornenie: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov.

**(ES)** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión Nivel 3  
Resistencia al corte Nivel 3  
Resistencia al desgarrar Nivel 4  
Resistencia a la perforación Nivel 3

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Número de organismo notificado 0493. Los niveles de protección sólo corresponden a la parte recubierta del guante.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

EN ISO 10819: 2013

TRM = 0.77 < 1

TRH = 0.57 < 0.6

# Polycor Tremor-Low™

UK

BM Polycor Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.

Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polycor.co.uk • www.polycor.co.uk

International

Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099

export@polycor.co.uk • www.polycor.co.uk



|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| Size | 8    | 9    | 10   |
| Code | 8762 | 8763 | 8764 |

**(GB)** Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Abrasion resistance  | Level 3 |
| Blade Cut resistance | Level 3 |
| Tear resistance      | Level 4 |
| Puncture resistance  | Level 3 |

CE Type Test Examination carried out by: Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Notified body number 0493. Protection levels apply to coated part of glove only.

Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

**(FR)** Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Résistance à l'abrasion          | Niveau 3 |
| Résistance aux coupures de lames | Niveau 3 |
| Résistance à la déchirure        | Niveau 4 |
| Résistance à la perforation      | Niveau 3 |

Test normatif CE réalisé par: Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0493. Les niveaux de protection s'appliquent uniquement à la partie renforcée du gant.

Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation.

**(DE)** Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Abriebfestigkeit  | Kategorie 3 |
| Schnittfestigkeit | Kategorie 3 |
| Rissfestigkeit    | Kategorie 4 |
| Stichfestigkeit   | Kategorie 3 |

CE-Test ausgeführt von: Centexbel, Technologie Park 7, BE-9052, Gent, Belgium. Prüfstellen-Nr. 0493. Die Schutzkategorien gelten nur für den beschichteten Bereich des Handschuhs.

Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verfangen.