



TEGERA® 126A

Welding and heat-resistant glove, unlined, 0,7-0,8 mm, full grain goatskin of top quality, full grain goatskin of top quality, Cat. II, white, yellow, withstands contact heat up to 100°C, reinforced index finger, reinforced seams, flame retardant, withstands welding sparks and grinding splash, elasticated 180°, for assembly work



EN 407 412X4X
EN 388 2111
EN 420:2003+A1:2009
EN12477:2001+A1:2005 Type B EN 1149-2

MATERIAL SPECIFICATION Leather, natural latex

SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0321 SATRA, Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom



7 SMALL



ONLY FOR BUSINESS/ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS/UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЈА ОД ОБЕДИНЕТИТЕ ТРАДОВНИЦИ НА ЕВРОПСКАТА ЗАШТИТА
«О БЕЛОПАСНОСТИ ФРАКЦИЈА НА ИВАНОВАНА ШКОЛА»
EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com order@ejendals.com www.ejendals.com



BRUKSANVISNING KATEGORI II / МЕДЛЪГО РИСК SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION



INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION



КÄTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSALTA



Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått prövning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

EN 374-2:2003	SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALER OCH MIKROORGANISMER - DEL 2: BESTÄMNING AV MOTSTÅND MOT PENETRATION	Nivå	1	2	3
		AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004	SKYDDSHANDKÄR MOT TEMPERATURRIKKE (VÄRME OCH/ELLER ELD)	SKYDDSNIVÅ	A-F
			Min. 0; Max. 4

EN 388:2003	EGENSKAP SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN	EN 12477:2001+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
		EN 12477:2001 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE	EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS)

EN 511:2006	EGENSKAP SKYDDSHANDSKAR MOT KYLLA	EN 420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER	EN 420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
		EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EC. Kan dock rådgå att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsvärderna gäller för oavänd produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för inhakning. Undvik kontakt med öppna lågor om handskarna har skyddsnivå 1 eller 2 när det gäller delprov A (Motstånd mot antändning) i EN 407:2004. Om handskarna består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: En bedömning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B.1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B i EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialet högt eller det med högsta värdet. I EN 1247:2001 ingår ingen prövning gällande skydd mot UV-strålning där enbart slapper svetshandskarna inte i egenskap strålningen så länge de är hela. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de bl.a. minskar den elektriska resistansen. Svetshandskarna skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömföransedd risksituation.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (faktiska egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Välj rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10 +30°C. **HÅLLBARHET:** För engångshandskar 36 månader från tillverkningsdatum vilket anges på förpackningen. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas, ge den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättymbol, har genom standardiserad prövning, visat på behållaren skyddsfunktion efter tvätt. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en problem för till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.



Carefully read these instructions before using this product.

EN 374-2:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICALS AND MICRO-ORGANISMS - PART 2: DETERMINATION OF RESISTANCE TO PENETRATION	Level	1	2	3
		AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)	PERFORMANCE	A-F
			Min. 0; Max. 4

EN 388:2003	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS	EN 12477:2001+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
		EN 12477:2001 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS	EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2.

EN 511:2006	PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD	EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS	EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
		EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS	EN 420:2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. If the gloves have a performance level 1 or 2 in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame. EN 407:2004 and EN 511:2006: if the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection apply to the complete assembly. EN 511: Care must be taken when choosing the correct glove with regards to the maximum user exposure. EN 511:2006 Annex B table B.1 shows various parameters to be considered. Studies have established certain correlations between these parameters and the level of thermal insulation required to protect in cold conditions. The table given in Annex B of EN 420:2003 is an example of such data. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. EN 12477:2001 has no standardised test method at present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. EN 16350:2014: The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed, e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° +30°C. **SHELF LIFE:** For disposable gloves 36 months from manufacturing date. Manufacturing date is given on the package. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Gloves marked with a washing symbol have through standardised testing demonstrated continued performance after washing. **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

EN 374-2:2003	KEMIKAALILEIJA JA MIKRO-ORGANISMIELTA SUOJAAVAT KÄSIENET, OSA 2: PENETRAATION VASTUSTUSKYVYN MÄÄRITÄMINEN	Tasoa	1	2	3
		AQL	<4,0	<1,5	<0,65

EN 407:2004	SUOJAUKÄSIENET, KUUMALTA JA TULELTA SUOJAAVAT KÄSIENET, OSA 2: PENETRAATION VASTUSTUSKYVYN MÄÄRITÄMINEN	SUORITUSNIVÅ	A-F
			Min. 0; Max. 4

EN 388:2003	MEKAANISILTA VAAROLTA SUOJAAVAT KÄSIENET	EN 12477:2001+A1:2009 SUOJAUKÄSIENET HITSAAJILLE	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
		EN 12477:2001 SUOJAUKÄSIENET HITSAAJILLE	EN 1149-2:1997 SUOJAUKÄSIENET - SÄHKÖSTAATTAISET OMINAISUUDET - OSA 2.

EN 511:2006	EGENSKAP SKYDDSHANDSKAR MOT KYLLA	EN 420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER	EN 420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
		EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER	EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE89/686/EC:normin mukaisen suojan alla esitetyllä yksityiskohtaisilla suojatyyppitasoilla. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojaimen käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta. Suorituskykytaso ilmaisevat uusien käsiensuojainten suojatyyppitasot, jotka on kuvattu suojainten todellista kesto-aika työpaikalla johtuen muista tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne. Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneistojen lähellä. Jos käsiensuojainta otetaan käyttöön EN 407:2004:normin palamisnäyttötäytymiskäytön mukaan 1 tai 2, käsiensuojainta ei saa päästää kosketuksiin avoimen keraan EN 407:2004 ja EN 511:2006: jos käsiensuojainta on erillisistä osista, joita ei ole yhdistetty toisiinsa kiinteästi, suorituskykytaso ja suojaus kuvustavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 511: Sopivien käsiensuojainten välillä on tehtävä maksimiaalinen altistus-riskien esilylynnäysanalyysi. EN 511:2006: Älä käytä näitä käsiensuojainta liikkuvien osien tai suojaamatomia osia sisältävien koneist