

POLYCHEM

P41/P43/P44/P45/P46




BM Polycyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycyco.co.uk www.polycyco.co.uk
 BM Polycyco Sucursal en España, Gaskoinen, 2- 2^B, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
 Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140
 E-mail: ventas@polycyco.es • www.polycyco.es

BSEN388: 2003 BSEN374-2: 2003



10 9.5 10
 4121 4121



Size	9	9.5	10
27cm gauntlet	P41/E9	P41/E9.5	P41/E10
35cm gauntlet	P43/E9	P43/E9.5	P43/E10
40cm gauntlet	P44/E9	P44/E9.5	P44/E10
45cm gauntlet	P45/E9	P45/E9.5	P45/E10
56cm gauntlet	P46/E9	P46/E9.5	P46/E10

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data:	Level 4	EN374-3:
Abrasion resistance	Level 1	J: n-heptane
Blade Cut resistance	Level 2	K: sodium hydroxide, 40%
Tear resistance	Level 1	L: sulphuric acid, 96%
Puncture resistance	Level 1	

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:	Niveau 4	EN374-3:
Résistance à l'abrasion	Niveau 1	J: n-heptane
Résistance aux coupures de lames	Niveau 2	K: soude caustique, 40%
Résistance à la déchirure	Niveau 1	L: acide sulfurique, 96%

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.
 Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhaken.

Mechanische Daten:	Kategorie 4	EN374-3:
Abriebfestigkeit	Kategorie 1	J: heptan
Rissfestigkeit	Kategorie 2	K: Natriumhydroxid, 40%
Stichfestigkeit	Kategorie 1	L: Schwefelsäure, 96%

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120.

H A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el róluk.
 Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó.
 Tartás meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat.

Mechanikai adatok:	Szint 4	EN374-3:
Kopásállóság	Szint 1	J: n-heptán
Vágásállóság	Szint 2	K: nátriumhidroxid, 40%
Szakadási szilárdság	Szint 1	L: kénsav, 96%

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120.

CZ Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
 Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí.

Mechanické hodnoty:	Úroveň 4	EN374-3:
Oteruvzdornost	Úroveň 1	J: n-heptan
Odolnost proti prorážnutí	Úroveň 2	K: hydroxid sodný, 40%
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 1	L: kyselina sírová, 96%

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uverejmeno registrační číslo místa testu 0120

E Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.
 Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos que conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:	Nivel 4	EN374-3:
Resistencia a la abrasión	Nivel 1	J: n-heptano
Resistencia al corte	Nivel 2	K: hidróxido sódico, 40%
Resistencia al desgarr	Nivel 1	L: ácido sulfúrico, 96%

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.