


BM Polycro Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycro.co.uk www.polycro.co.uk
 BM Polycro Sucursal en España, Gaskoien, 2- 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
 Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 143
 E-mail: ventas@polycro.es • www.polycro.es



Size	7	8	9	10
Lightweight	7500	7501	7502	7503
Mediumweight	7510	7511	7512	7513
Heavyweight	7520	7521	7522	7523

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.
Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. Do not use in or around chlorine bleach
 You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:	7500's	7510's	7520's	Level
Abrasion resistance	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1
Blade Cut resistance	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4
Tear resistance	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
Puncture resistance	Level X	Level X	Level X	Level X

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120. KEVLAR® is a Du Pont registered trademark.
Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. N'utilisez pas cet équipement à proximité d'agents chlorés. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:	7500's	7510's	7520's	Niveau
Résistance à l'abrasion	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1
Résistance aux coupures	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 4
Résistance à la déchirure	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4
Résistance à la perforation	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X

Test normalif CE realizat par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120. KEVLAR® est une marque déposée de Du Pont. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entraînement par des machines en rotation.
Pliegenleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Nicht mit Chlorbleiche in Berührung bringen oder an Orten verwenden, wo mit Chlorbleiche gearbeitet wird.
Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:	7500's	7510's	7520's	Kategorie
Abriebfestigkeit	Kategorie 1	Kategorie 1	Kategorie 1	Kategorie 1
Schnittfestigkeit	Kategorie 2	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 4
Rissfestigkeit	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4
Sichtschadfestigkeit	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120 KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verfangen.

(H) A kesztély karbantartása: A kesztélyk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szemnyomozást távolítsion el róluk.
 Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól védett helyen tárolandó. Ne használja fehérítő klorinban vagy ammónium-kloridban.
 Tárolás meg ezt a csomagolóbányagot referenciencia cílokra.
 Mechanikai adatok: 7500's 7510's 7520's
 Kopassalóság: Szint 1 Szint 1 Szint 1
 Vágássalóság: Szint 2 Szint 3 Szint 4
 Szakadási szilárdság: Szint 4 Szint 4 Szint 4
 Szúrásállóság: Szint X Szint X Szint X

(CZ) Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíte pokud z nich po jejich použití odstraníte veškeré zbytky nečistot.
 Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Nepoužívejte v chlorovaném bělidle nebo v jeho blízkosti. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.
 Mechanické hodnoty: 7500's 7510's 7520's
 Úroveň 1 Úroveň 1 Úroveň 1
 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
 Úroveň 4 Úroveň 4 Úroveň 4
 Úroveň X Úroveň X Úroveň X

(E) Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(D) El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.
 KEVLAR® es una marca registrada de Du Pont. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de engancharse con maquinaria en movimiento.

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X

(E) Odstavování die evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo mláti testu 0120. KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nemoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroju.
 Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conservar este embalaje como información de referencia.
 Riesgos mecánicos: 7500's 7510's 7520's
 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4
 Nivel X Nivel X Nivel X