

H A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb felhasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok.
Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hői védektől helyen tárolandó.
Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépekkel, ahol zsinórhoz, dróthoz akadhatnak.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 4	EN374-3:
Vágásállóság	Szint 1	J: n-heptán
Szaktudási szilárdság	Szint 2	K: nátriumhidroxid, 40%
Szűrőszilárdság	Szint 1	L: kénsav, 96%

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120.

CZ Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.

Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznamka: Nemáte tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 4	EN374-3:
Odolnost proti prázdnosti	Úroveň 1	J: n-heptán
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 2	K: hydroxid sodný, 40%
Odolnost proti propichnutí	Úroveň 1	L: kyselina sírová, 96%

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uverejňeno registrační číslo místa testu 0120.


E Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4	EN374-3:
Resistencia al corte	Nivel 1	J: n-heptano
Resistencia al desgarrado	Nivel 2	K: hidróxido sódico, 40%
Resistencia a la perforación	Nivel 1	L: ácido sulfúrico, 96%

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.



BM Polycyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK
Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycyco.co.uk www.polycyco.co.uk
BM Polycyco Surocsal en España, Gashöfen, 2-2B, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
Tel: (+34) 943 645 34 - Fax: (+34) 943 646 140
E-mail: ventas@polycyco.es - www.polycyco.es

BSEN388: 2003

BSEN374-2: 2003



0120

4121

AQL 0.65

BSEN374-3: 2003



JKL

Size	9	9.5	10
27cm gauntlet	-	P71/E9.5	P71/E10
35cm gauntlet	-	P73/E9.5	P73/E10
40cm gauntlet	P74/E9	-	P74/E10

GB Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 4	EN374-3:
Blade Cut resistance	Level 1	J: n-heptane
Tear resistance	Level 2	K: sodium hydroxide, 40%
Puncture resistance	Level 1	L: sulphuric acid, 96%

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

F Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 4	EN374-3:
Résistance aux coupures de lames	Niveau 1	J: n-heptane
Résistance à la déchirure	Niveau 2	K: soude caustique, 40%
Résistance à la perforation	Niveau 1	L: acide sulfurique, 96%

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

D Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhängen.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 4	EN374-3:
Schnittfestigkeit	Kategorie 1	J: heptan
Rissfestigkeit	Kategorie 2	K: Natriumhydroxid, 40%
Stichfestigkeit	Kategorie 1	L: Schwefelsäure, 96%

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120.