

Liner	Napped Acrylic/Kevlar®
Coating	Latex

LATEX **EN**

Caution	Storage
----------------	----------------

- Designed to protect against mechanical risks
- Performance levels applicable to whole glove
- Before use, inspect the glove for any defects or imperfections
- Do not use in places with chemical or electrical hazards
- Do not use in places with entanglement or entrapment risks, such as rotating machinery
- Gloves are designed to fit to the hand and therefore they may not meet the requirements of EN420.
- Designed to protect hands in cold environments down to -30°
- Gloves may lose insulative properties when wet

- Store in a dry place away from direct sunlight and humidity

Cleaning

- Clean with a damp cloth to remove excess contamination
- Performance levels may be affected by laundering

Date Of Obsolescence

- When stored correctly, the mechanical properties do not change. The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility.

POWERGRAB™ KEV Thermo

7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
-----	-----	-----	-------	--------

Product Code	345	Made In	China
---------------------	------------	----------------	--------------

ANSI A3 CUT, EN388:2016 1X42C, EN511:2006 02X, CE Cat. II, i

MicroFinish™ DuPont™ Kevlar®

This product is compliant with the above mentioned harmonised standards and EU Regulation 2016/425
Declaration Of Conformity
<http://towagloves.com/certifications/eu-declaration-of-conformity/>

TOWA
www.towagloves.com

Towa Corporation
227 Tsubuku Honmachi
Kurume, Fukuoka, Japan
Tel: +81-942-32-8863
Fax: +81-942-31-3219
E-mail: ceinfo@towaco.jp

Notified Body for certification:
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin 15
D15 YN2P Ireland
(Notified Body: 2777)

Trägergewebe	Acryl/Kevlar®
Beschichtung	Latex

LATEX **DE**

Vorsicht	Lagerung
-----------------	-----------------

- Entwickelt um gegen mechanische Risiken zu schützen
- Leistungssteifen gilt für den ganze Handschuhe
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Mängel oder Beschädigungen
- Nicht benutzen bei chemische oder elektrische Risiken
- Nicht benutzen bei Einzugsgefahr, z.B. rotierenden Maschinen
- Handschuhe sind entwickelt um die Hand zu passen, daher könnten sie die Anforderungen von EN420 nicht erfüllen.
- Entwickelt um gegen kaltes umgebungen (bis -30°) zu schützen.
- Nasse Handschuhe könnten isolierende Eigenschaften verlieren.

- Lagern in einem trockenen Ort, weg von direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit

Reinigung

- Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Die Leistungssteifen könnten durch Waschen beeinträchtigt werden

Datum der Überalterung

- Bei korrekter Lagerung ändern die mechanischen Eigenschaften sich nicht. Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, wie es von den Anwendungen und Benutzer abhängt.

EN388:2016 ABCDE

Leistung	1	2	3	4	5	
A: Abrieb	100	500	2000	8000	N/A	
B: Schnitt (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C: Reiß	10	25	50	75	N/A	
D: Stich	20	60	100	150	N/A	
Leistung	A	B	C	D	E	F
E: Schnitt (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN511:2006 ABC

Leistung	1	2	3	4
A: Konvektive Kälte	0,10 ≤ h/m < 0,15	0,15 ≤ h/m < 0,22	0,22 ≤ h/m < 0,30	0,30 ≤ h/m
B: Kontaktkälte	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
C: Wasserdichtheit	Kein Leck	N/A	N/A	N/A

Doubleure	Acrylique duveté/Kevlar®
Enrobage	Latex

LATEX **FR**

Mise en garde	Stockage
----------------------	-----------------

- Conçu pour protéger contre les risques mécaniques
- Niveaux de performance applicables au gant entier
- Avant l'utilisation, inspecter le gant pour tout défaut ou imperfection
- Ne pas utiliser dans des endroits présentant des risques chimiques ou électriques
- Ne pas utiliser dans des endroits présentant des risques d'enchevêtrement ou de piégeage, tels que des machines tournantes
- Les gants sont conçus pour s'adapter à la main et peuvent donc ne pas répondre aux exigences de la EN420.
- Conçu pour protéger dans des environnements froids jusqu'à -30°
- Les gants peuvent perdre les propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés

- Conservé dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité

Nettoyage

- Nettoyer avec un chiffon humide pour éliminer l'excès de saleté
- Les niveaux de performance peuvent être affectés par le lavage

Date d'obsolescence

- Lorsqu'ils sont stockés correctement, les propriétés mécaniques ne changent pas. La durée de vie utile du gant ne peut pas être spécifiée car elle dépend des applications et de la responsabilité de l'utilisateur.

EN388:2016 ABCDE

Niveau	1	2	3	4	5	
A: Abrasion	100	500	2000	8000	N/A	
B: Coupure (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C: Déchirure	10	25	50	75	N/A	
D: Perforation	20	60	100	150	N/A	
Niveau	A	B	C	D	E	F
E: Coupure (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN511:2006 ABC

Niveau	1	2	3	4
A: Froid convectif	0,10 ≤ h/m < 0,15	0,15 ≤ h/m < 0,22	0,22 ≤ h/m < 0,30	0,30 ≤ h/m
B: Froid de contact	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
C: Imperméabilité à l'eau	Pas de fuite	N/A	N/A	N/A

Fodera	Acrylic nappato/Kevlar®
Rivestimento	Lattice

LATEX **IT**

Attenzione	Conservazione
-------------------	----------------------

- Progettato per proteggere dai rischi meccanici
- Livelli di prestazione applicabili all'intero guanto
- Prima dell'uso, ispezionare il guanto per eventuali difetti o imperfezioni
- Non usare in luoghi con pericoli chimici o elettrici
- Non utilizzare in luoghi con rischio di intrappolamento, per esempio con macchine rotanti
- I guanti sono progettati per adattarsi alla mano e quindi potrebbero non essere conformi ai requisiti della EN420.
- Progettato per proteggere in ambienti freddi fino a -30°
- I guanti possono perdere le proprietà isolanti quando sono bagnati

- Conservare in un luogo lontano da luce e umidità

Lavaggio

- Pulire con un panno umido per rimuovere lo sporco in eccesso
- I livelli di prestazione possono essere influenzati dal lavaggio

Data di scadenza

- Quando sono conservati correttamente, le proprietà meccaniche non cambiano. La vita utile del guanto non può essere specificata, poiché varia in base alle applicazioni e alla responsabilità dell'utente.

Forro	Acrílico moteado/Kevlar®
Revestimiento	Látex

LATEX **ES**

Precaución	Almacenamiento
-------------------	-----------------------

- Diseñado para proteger contra riesgos mecánicos
- Niveles de rendimiento aplicables a todo el guante
- Antes de usarlo, inspeccione el guante en busca de defectos o imperfecciones
- No lo utilice en lugares con riesgos químicos o eléctricos
- No lo use en lugares donde exista el riesgo de enredo o de atrapamiento, como en máquinas rotativas
- Los guantes están diseñados para ajustarse a la mano y, por lo tanto, pueden no cumplir con EN420.
- Diseñado para proteger en ambientes fríos de hasta -30°
- Los guantes pueden perder propiedades aislantes cuando están mojados

- Guárdelos en un lugar fuera del alcance de la luz y la humedad

Lavado

- Limpie con un paño húmedo para eliminar el exceso de contaminación
- Los niveles de rendimiento pueden verse afectados por el lavado

Fecha de obsolescencia

- Quando se almacena correctamente, las propiedades mecánicas no cambian. La vida útil del guante no se puede especificar, ya que depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario.

EN388:2016 ABCDE

Nivel	1	2	3	4	5	
A: Abrasión	100	500	2000	8000	N/A	
B: Corte (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C: Rasgadura	10	25	50	75	N/A	
D: Punción	20	60	100	150	N/A	
Nivel	A	B	C	D	E	F
E: Corte (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN511:2006 ABC

Nivel	1	2	3	4
A: Frío convectivo	0,10 ≤ h/m < 0,15	0,15 ≤ h/m < 0,22	0,22 ≤ h/m < 0,30	0,30 ≤ h/m
B: Frío de contacto	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
C: Impermeabilidad agua	Sin Fuga	N/A	N/A	N/A

Forro	Acrílico feltrado/Kevlar®
Revestimento	Látex

LATEX **PT**

Cuidado	Armazenamento
----------------	----------------------

- Projetado para proteger contra riscos mecánicos
- Níveis de desempenho aplicáveis à luva inteira
- Antes de usar, inspeccione a luva para detetar quaisquer defeitos ou imperfeições
- Não use em locais com riscos químicos ou elétricos
- Não use em locais com riscos de emaranhamento ou aprisionamento, como máquinas rotativas
- As luvas foram projetadas para caber na mão e, portanto, elas podem não estar em conformidade com EN420.
- Projetado para proteger as mãos durante contacto curto em ambientes frios até -30°
- As luvas podem perder propriedades isolantes quando molhadas

- Armazene num lugar longe da luz e da humidade

Lavagem

- Limpe com um pano húmido para remover o excesso de contaminação
- Os níveis de desempenho podem ser afetados pela lavagem

Data de Obsolescência

- Quando armazenadas corretamente, as propriedades mecánicas não mudam. A sua vida útil não pode ser especificada dado que depende das aplicações e da responsabilidade do utilizador.

EN388:2016 ABCDE

Nível	1	2	3	4	5	
A: Abrasão	100	500	2000	8000	N/A	
B: Corte (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C: Rasgão	10	25	50	75	N/A	
D: Puncão	20	60	100	150	N/A	
Nível	A	B	C	D	E	F
E: Corte (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN511:2006 ABC

Nível	1	2	3	4
A: Frio por Contacto	0,10 ≤ h/m < 0,15	0,15 ≤ h/m < 0,22	0,22 ≤ h/m < 0,30	0,30 ≤ h/m
B: Contact Cold	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
C: Impermeabilidade água	Não	N/A	N/A	N/A

Voering	Acryl/Kevlar®
Coating	Latex

LATEX **NL**

Waarschuwing	Opslag
---------------------	---------------

- Ontworpen om tegen mechanische risico's te beschermen
- Prestatieniveau's van toepassing op gehele handschoen
- Inspecteer the handschoen voor defecten of imperfecties voor gebruik
- Niet gebruiken bij chemische of elektrische risico's
- Gebruik niet op plekken met vastrakende risico's, zoals roterende machines
- Handschoenen zijn ontworpen om de hand te passen en kunnen wellicht de vereisten van EN420 niet halen.
- Ontworpen om te beschermen tegen koude omstandigheden tot -30°
- Natte handschoenen kunnen isolerende eigenschappen verliezen

- Bewaar op een droge plek, weg van direct zonlicht en vochtigheid.

Reiniging

- Maak schoon met een vochtige doek om enige contaminatie te verwijderen.
- Prestatieniveau's kunnen aangetast worden door wassen.

Datum van veroudering

- Indien goed opgeslagen veranderen de mechanische eigenschappen niet. De bruikbaarheidstijd van de handschoen kan niet gespecificeerd worden, aangezien dit afhangt van de applicatie en gebruiker.

EN388:2016 ABCDE

Niveau	1	2	3	4	5	
A: Abrasie	100	500	2000	8000	N/A	
B: Snij (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C: Scheur	10	25	50	75	N/A	
D: Perforatie	20	60	100	150	N/A	
Niveau	A	B	C	D	E	F
E: Snij (ISO)	2	5	10	15	22	30

EN511:2006 ABC

Niveau	1	2	3	4
A: Convective Cold	0,10 ≤ h/m < 0,15	0,15 ≤ h/m < 0,22	0,22 ≤ h/m < 0,30	0,30 ≤ h/m
B: Contact Cold	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
C: Water impermeability	Geen Lek	N/A	N/A	N/A