



EN388:2003



3543

UK Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.  
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk  
**International**  
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099  
 export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

Size	6	7	8	9	10	11
<b>White</b>	BSW/06	BSW/07	BSW/08	BSW/09	BSW/10	BSW/11
<b>Blue</b>	BSB/06	BSB/07	BSB/08	BSB/09	BSB/10	BSB/11
<b>Red</b>	BSR/06	BSR/07	BSR/08	BSR/09	BSR/10	BSR/11
<b>Black</b>	BSK/06	BSK/07	BSK/08	BSK/09	BSK/10	BSK/11

**Glove Care:** To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Washing instructions: Ideally Bladeshades should be washed at 40°C and tumbled on a cool setting however if required they may be washed at 95°C and then tumbled dried on a cool setting without adversely affecting their mechanical performance.

**Mechanical Data:**

Abrasion resistance	Level 3 / 4
Blade Cut resistance	Level 5 / 5
Tear resistance	Level 4 / 4
Puncture resistance	Level 3 / 4

**CE Type Test Examination carried out by:** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Notified body number 0120. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc.

**Entretien des gants:** Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Instructions pour le lavage: de préférence les gants "Bladeshades" se lavent à 40°C cependant ils supportent un lavage à 95°C (sans affecter ses performances mécaniques), mais l'essorage doit toujours se faire à froid.

**Données mécaniques:**

Résistance à l'abrasion	Niveau 3 / 4
Résistance aux coupures de lames	Niveau 5 / 5
Résistance à la déchirure	Niveau 4 / 4
Résistance à la perforation	Niveau 3 / 4

**Test normatif CE réalisé par:** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc.

**Handschuhpflege:** Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagern Sie in einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Waschanleitung: Idealerweise sollten Bladeshades bei 40°C gewaschen und bei niedriger Temperatur getrocknet werden. Falls erforderlich, können sie bei 95°C gewaschen und dann bei niedriger Temperatur getrocknet werden, ohne die mechanischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

**Mechanische Daten:**

Abrasionfestigkeit	Kategorie 3 / 4
Schnittfestigkeit	Kategorie 5 / 5
Rissfestigkeit	Kategorie 4 / 4
Stichfestigkeit	Kategorie 3 / 4

**CE-Test durchgeführt von:** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Prüfstellen-Nr. 0120. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhängen. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc.

**HU** A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és nőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá céljaira. Mosásról vonatkozó utasítások: Mossa az Ideally Bladeshades-t 40°C-on, és hideg beállításán centrifugálja. Ha szükséges 95°C -on is mosható, valamint hideg beállításán szárítógéppel hideg beállításán szárítható, ellentétben hatva a mechanikai működésére.

**Mechanikai adatok:**

Kopásállóság	Szint 3 / 4
Vágásállóság	Szint 5 / 5
Szakadási szilárdság	Szint 4 / 4
Szúrószilárdság	Szint 3 / 4

**CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője:** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Kijelölt testület száma: 0120. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drotba akadhat.

**CZ** Péce o rukavice: Nejlepší výsledek při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Pokyny pro praní: Bladeshades perte při 40°C a sušte při nízké teplotě. Pokud je potřeba, je však možno je práť při 95°C a pak sušit v sušiče při nízké teplotě, aniž by se negativně ovlivnil jejich mechanická funkce.

**Mechanické hodnoty:**

Oteruvzdornost	Úroveň 3 / 4
Odolnost proti prorážnutí	Úroveň 5 / 5
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 4 / 4
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 3 / 4

**Orestovano dle evropských produktových norem CE společnosti:** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Uverejmeno registracni číslo místa testu 0120. Poznámka: Nechte tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vplyvem teploty, opotrebení, znehodnocení etc.

**ES** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacénar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Instrucciones de lavado: Lo ideal sería lavar los Bladeshades a 40°C y colocarlos sobre un soporte frío, sin embargo, si fuera necesario, también se pueden lavar a 95°C y posteriormente secarlos poniéndolos sobre un soporte frío, sin que sus prestaciones mecánicas se vean afectadas negativamente.

**Riesgos Mecánicos:**

Resistencia a la abrasión	Nivel 3 / 4
Resistencia al corte	Nivel 5 / 5
Resistencia al desgarró	Nivel 4 / 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3 / 4

**El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por:** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Número de organismo notificado 0120. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de engancho con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.

**FI** Käsinneiden hoito: Käsinneiden käyttöikää voidaan pidentää poistamalla niistä kaikki epäpuhtaudet käytön jälkeen. Säilytys: Säilytä käsinneet kuivissa olosuhteissa suojaassa suoralla auringonvalolta ja lämmöltä. Säilytä tämä pakkaus myöhempää tarvetta varten. Pesuohjeet: Bladeshades-käsineet on mieluiten pestävä 40°C:ssa ja rumpukuivattava viileällä asetuksella. Ne voidaan kuitenkin lauvittaessa pestä 95°C:ssa ja rumpukuivattava viileällä asetuksella heikentämättä niiden mekaanista suorituskykyä.

**Mekaaniset tiedot:**

Hankauksenkesto	Taso 3 / 4
Viillonkesto	Taso 5 / 5
Repeäminenkesto	Taso 4 / 4
Pistonkesto	Taso 3 / 4

**CE-tyyppitestitarkastuksen on suorittanut** SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Iso-Britannia. Ilmoitetun laitoksen numero: 0120. Huomautus: Käsineitä ei saa käyttää tilanteissa, joissa on vaara takertua liikkuviin koneisiin.