

(HU)

A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Társa meg ezt a csomagolóanyagot referencia cílokra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság Szint 1
Vágásállóság Szint 1
Szakadási szilárdság Szint 3
Szűrőszilárdság Szint 1

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS Yarsley International Certification Services Ltd. SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120.

Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, dróba akadhat.

(CZ)

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost Úroveň 1
Odolnost proti prorážnutí Úroveň 1
Odolnost proti roztrhnutí Úroveň 3
Odolnost proti propíchnutí Úroveň 1

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo místa testu 0120. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vlivem teploty, opotřebení, znehodnocení etc. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.

(ES)

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión Nivel 1
Resistencia al corte Nivel 1
Resistencia al desgarrar Nivel 3
Resistencia a la perforación Nivel 1

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.



REACH (1907/2006)



<http://www.polyco.co.uk/REACH>

Polyco® Criss Cross PVC™

CSP156

UK

BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.

Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

International

Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099

export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk



x 12

Size 10

Code CSP156/MNS

EN388: 1994



1131

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.

Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat.

You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance Level 1
Blade Cut resistance Level 1
Tear resistance Level 3
Puncture resistance Level 1

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway,

Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion Niveau 1
Résistance aux coupures de lames Niveau 1
Résistance à la déchirure Niveau 3
Résistance à la perforation Niveau 1

Test normal CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit Kategorie 1
Schnittfestigkeit Kategorie 1
Rissfestigkeit Kategorie 3
Stichfestigkeit Kategorie 1

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK.

Prüfstellen-Nr. 0120. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhängen.