



Polycy Weldmaster®

UK
 BM Polycy Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polycy.co.uk • www.polycy.co.uk
 International
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099
 export@polycy.co.uk • www.polycy.co.uk



EN12477 Type A

Size
 Code
 IO LW93/L

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:	Level 3	Level 4
Abrasion resistance	Level 2	Level 3
Blade Cut resistance	Level 2	Level 3
Tear resistance	Level 4	Level X
Puncture resistance	Level 4	Level X

CE Type Test Examination carried out by: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Approved Body No 0075. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc.

FR Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. **Rangement:** Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:	Niveau 3	Niveau 4
Résistance à l'abrasion	Niveau 2	Niveau 3
Résistance aux coupures de lames	Niveau 2	Niveau 3
Résistance à la déchirure	Niveau 4	Niveau X
Résistance à la perforation	Niveau 4	Niveau X

DE Test normalif CE réalisé par: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0075. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entraînement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc.

ES Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:	Nivel 3	Nivel 4
Resistencia a la abrasión	Nivel 2	Nivel 3
Resistencia al corte	Nivel 4	Nivel X
Resistencia al desgarrado	Nivel 4	Nivel X
Resistencia a la perforación	Nivel 4	Nivel X

ES El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Número de organismo notificado 0075. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.

HU A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használhat után minden szennyeződést távolítson el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra.

Mechanikai adatok:	Szint 3	Szint 4
Kopásállóság	Szint 2	Szint 3
Vágásállóság	Szint 4	Szint X
Szakadási szilárdság	Szint 4	Szint X
Szűrőszilárdság	Szint 4	Szint X

CE Péce o rukavice: Rukavice po použití zbyte veškerých nečistot pro zachování jejich správné funkčnosti a použitelnosti. Skladování: Skladujte v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Uchovávejte si obal pro případ další potřeby.

Mechanické hodnoty:	stupeň 3	stupeň 4
Odolnost proti oděru	stupeň 2	stupeň 3
Odolnost proti prořiznutí	stupeň 4	stupeň X
Odolnost proti protřžení	stupeň 4	stupeň X
Odolnost proti propichnutí	stupeň 4	stupeň X

SK Otestováno dle evropských produktových norem CE společností CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Registrační číslo testu 0075. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vplyvem teploty, opotřebení, znehodnocení etc.

SK Starostlivosť o rukavice: Rukavice po použití zbyte akýchkoľvek nečistôt pre zachovanie ich správnej funkčnosti a použiteľnosti. Skladovanie: Skladujte v suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia a tepla. Uchovajte si obal pre prípad ďalšej potreby.

Mechanické hodnoty:	stupeň 3	stupeň 4
Odolnosť proti oděru	stupeň 2	stupeň 3
Odolnosť proti preřazaniu	stupeň 4	stupeň X
Odolnosť proti pretrhnutiu	stupeň 4	stupeň X
Odolnosť proti prepichnutiu	stupeň 4	stupeň X

ES Otestované podľa európskych produktových noriem CE spoločností CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Registračné číslo testu 0075. Upozornenie: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycenia pohyblivými časťami strojov. Tieto údaje nemusia byť v súlade s aktuálnym obdobím protekcie na pracovisku kôli rozdielnosti v teplote, opotrebovaní alebo degradácii.

ES Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:	Nivel 3	Nivel 4
Resistencia a la abrasión	Nivel 2	Nivel 3
Resistencia al corte	Nivel 4	Nivel X
Resistencia al desgarrado	Nivel 4	Nivel X
Resistencia a la perforación	Nivel 4	Nivel X

ES El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Número de organismo notificado 0075. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.

ES El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Número de organismo notificado 0075. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.