

**(UK)** Vedligeholdelse af handsker: For at få størst muligt udbytte af Deres handsker skal De efter brug sikre, at alle urenheder fjernes. Opbevaring: Opbevares tørt, undgå direkte sollys og varme. Egnede til specielle områder: Handskerne er udførte, så de slutter tæt om hånden, hvorfor de muligvis ikke opfylder kravene i EN420. Det anbefales, at De gemmer denne emballage til senere opslag.

Mekniske data:  
 Slibestandardighed  
 Niveaue 3/4  
 Niveaue 1/5  
 Rukavice  
 Niveaue 3/4  
 Niveaue 1/4  
 Slibestandardighed  
 Niveaue 3/4  
 Niveaue 1/4

Undersøgelse af CE-typetest udført af: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Godkendt instans nummer 0321. Beskyttelsesniveauet gælder kun for håndsker med beskyttelse mod direkte kontakt med huden. Hvis der er behov for beskyttelse mod indirekte kontakt med huden, skal der tages hensyn til den specifikke beskyttelse, der kræves for den pågældende del af handskens. Merk: Der er ikke benyttet der det er risiko for at handskens kommer i kontakt med bevægelige maskindeler.

**(HU)** A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el a rukák. Tárolás: Szárítsa, közvetlen napfénytől és hőforól védett helyen tárolandó. Tartás meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra. Tartás meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra. Speciális célra használható: A kesztyűket szorosán a kézre kell viselni, így nem feltétlenül felelnek meg az EN420 követelményeknek.

Mechanical Data:  
 Szint 3/4  
 Szint 1/5  
 Szint 3/4  
 Szint 1/4  
 Szakadási szilárdság  
 Szúrósziárdság  
 Szint 3/4  
 Szint 1/4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Kijelölt tesztület száma: 0321. A védelmi szintek csak a kesztyű bevont részére vonatkoznak. Megjegyzés, nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat.

**(CZ)** Péče o rukavice: Rukavice po použití zbatve veškerých nečistot pro zachování jejich správné funkčnosti a použitelnosti. Skladování: Skladujte v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Uchovávejte si obal pro případ další potřeby. Vhodné pro zvláštní účely: Rukavice jsou navrženy tak, aby těsně přiléhaly na ruce, a proto nemusí splňovat požadovanou délku dle normy EN 420.

Mechanické hodnoty:  
 Odočnost proti oděru stupeň 3/4  
 Odočnost proti prořiznutí stupeň 1/5  
 Odočnost proti prorážení stupeň 3/4  
 Odočnost proti propichnutí stupeň 1/4

Otestované podľa evropských produktových noriem CE spoločnosti SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Registrační číslo testu 0321. Stupně ochrany se vztahují pouze na ochrannou vrchní vrstvu rukavic.

**(SK)** Starostlivosť o rukavice: Rukavice po použití zbatve akýchkoľvek nečistôt pre zachovanie ich správnej funkčnosti a použiteľnosti. Skladovanie: Skladujte v suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia a tepla. Uchovávať si obal pre prípad ďalšej potreby. Vhodné pre zvláštnu účely: Rukavice sú navrhnuté tak, aby tesne priliehali na ruky a preto nemusia spĺňať požadovanú dĺžku podľa normy EN 420.


Mechanické hodnoty:  
 Odočnost proti oděru stupeň 3/4  
 Odočnost proti prerazaniu stupeň 1/5  
 Odočnost proti prorážení stupeň 3/4  
 Odočnost proti propichnutiu stupeň 1/4

Otestované podľa evropských produktových noriem CE spoločnosťou SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Registračné číslo testu 0321. Stupně ochrany sa vztahujú iba na ochrannú vrchnú vrstvu rukavic.

Upozornenie: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov.

# Polyco Matrix® P Grip

UK  
 BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK  
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk  
 International  
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099  
 export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk



| Size                  | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Matrix P Grip (White) | 200-MAT | 201-MAT | 202-MAT | 203-MAT | 204-MAT | -       |
| Matrix P Grip (Grey)  | 300-MAT | 301-MAT | 302-MAT | 303-MAT | 304-MAT | -       |
| Matrix P Grip (Black) | 400-MAT | 401-MAT | 402-MAT | 403-MAT | 404-MAT | 405-MAT |

**(GB)** Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. Fit for purpose: These gloves are designed to be light fitting to the hand, therefore they may not meet the requirements of EN420. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Abrasion resistance  | Level 3/4 |
| Blade Cut resistance | Level 1/5 |
| Tear resistance      | Level 3/4 |
| Puncture resistance  | Level 1/4 |

**(FR)** CE Type Test Examination carried out by: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notification number 0321. Protection levels apply to coated part of glove only. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

**(FR)** Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ce produit est conçu pour être léger sur la main, il ne peut donc pas répondre aux exigences de la norme EN420. Consultez le fabricant pour plus de détails. Vous êtes invités à conserver cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Résistance à l'abrasion     | Niveau 3/4 |
| Résistance à la découpe     | Niveau 1/5 |
| Résistance à la déchirure   | Niveau 3/4 |
| Résistance à la perforation | Niveau 1/4 |

**(FR)** Test normalisé CE réalisé par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. Les niveaux de protection s'appliquent uniquement à la partie recouverte du gant. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entraînement par des machines en rotation.

**(ES)** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en lugar seco y a la sombra de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Este guante no para usos especiales. Los guantes están diseñados para ajustarse a la mano. Y por lo tanto puede que no cumplan con los requisitos de la norma EN420. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Riesgo a la abrasión    | Nivel 3/4 |
| Riesgo a la decoupe     | Nivel 1/5 |
| Riesgo a la déchirure   | Nivel 3/4 |
| Riesgo a la perforación | Nivel 1/4 |

**(ES)** El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Número de organismo notificado 0321. Los niveles de protección sólo corresponden a la parte recubierta del guante. Nota: No deben ser utilizados si existe